

**Lo strumento di analisi dell'acqua del futuro**  
**Die Zukunft der Wassertestverfahren**  
**De watertest van de toekomst**  
**Framtiden för Vattentestning**  
**Su Testinin Geleceği**



Certified to  
NSF/ANSI/CAN 50

Per i codici / Für Codes / Aplicável ao Código / Per cod. art. / Für Code 3580/3581/3582





## CONFIGURAZIONE

CONFIGURAZIONE

### PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA

- **Caricare completamente la batteria, inserendo il cavo Spin Touch USB e la presa dell'adattatore nell'uscita AC.**
- **Controllare che lo Spin Touch sia provvisto di firmware aggiornato. È necessaria una connessione USB a un PC Windows®:**
  1. Scaricare e installare l'app desktop WaterLink Connect 2 per Windows dal sito: <http://softwarecenter.lamotte.com/>.
  2. Collegare il fotometro al PC tramite il cavo USB fornito in dotazione e quindi avviare l'app desktop WaterLink Connect 2 dal menu "Start" [Avvio].
  3. Verrà visualizzato un messaggio se sono disponibili aggiornamenti del firmware. Seleziona Aggiorna. Il test e il trasferimento dei dati non saranno possibili fino a quando il firmware non sarà stato aggiornato.

## FOTOMETRO

1. Il fotometro si può alimentare tramite un'uscita AC, un computer o una batteria interna.
2. Per collegare il fotometro a un'uscita AC utilizzare l'apposito cavo USB e l'adattatore.
3. Per collegare il fotometro alla porta USB di un computer utilizzare il cavo USB.

## RICARICA DELLA BATTERIA

1. Collegare il dispositivo all'uscita AC con l'ausilio del cavo USB e dell'adattatore oppure inserire il cavo USB [fornito in dotazione] in un caricatore per auto [optional] per caricare la batteria [prodotto raccomandato: Anker PowerDrive 2, DC 12/24 V, 5 V = 4,8A, codici A2310].
2. Il simbolo della batteria che appare sullo schermo indica lo stato della medesima. Ricaricare la batteria fino a che il rispettivo indicatore non sarà pieno.

## AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

Di tanto in tanto, sarà necessario aggiornare il firmware di Spin Touch. È necessaria una connessione USB a un PC Windows. A tal fine.

1. Visitare il sito <http://softwarecenter.lamotte.com/> e scaricare l'app WaterLink Connect 2 per Windows.
2. Collegare quindi Spin Touch al PC mediante il cavo USB fornito in dotazione.
3. Aprire l'app desktop WaterLink Connect 2 e attendere il completamento dell'aggiornamento.

Una volta terminato l'aggiornamento per sicurezza chiudere la connessione WaterLink e disinserire il "laboratorio" portatile. Dopo aver aggiornato il firmware, si consiglia di eseguire le procedure di Calibrazione dei LED e Calibrazione dell'angolo.

**NOTA:** Nel momento in cui si riceve una richiesta di aggiornamento del firmware, appaiono due opzioni: Aggiorna ora o Ricordamelo più tardi. Se si seleziona Ricordarmelo più tardi, il messaggio di aggiornamento verrà visualizzato nuovamente dopo 23 ore. In alternativa, per aggiornare il firmware in qualsiasi momento, aprire WaterLink Connect 2, andare su Impostazioni>Impostazioni assistenza>Ottieni aggiornamenti.

## COLLEGAMENTO AL PC

Se WaterLink Spin Touch è collegato a un computer tramite USB, il touch-screen di

COLLEGAMENTO AL PC

bordo si disattiva e il laboratorio portatile funziona tramite l'app WaterLink Connect 2 per Windows. Tale applicazione è disponibile gratuitamente all'indirizzo <http://softwarecenter.lamotte.com/>. Grazie all'app desktop WaterLink Connect 2, è possibile trasferire i risultati di Spin Touch™ a un programma di analisi dell'acqua, come ad es. WaterLink Solutions™.

## COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO

WaterLink Spin Touch supporta le connessioni con un computer con sistema operativo Windows [tramite USB] e con dispositivi Android e iOS [tramite Bluetooth].

### COLLEGAMENTO TRAMITE USB

Utilizzando il cavo USB fornito, è possibile collegare WaterLink Spin Touch a un computer con sistema operativo Windows. Prima di eseguire il collegamento di un fotometro tramite USB, è necessario scaricare e installare l'applicazione gratuita WaterLink Connect 2 Windows all'indirizzo <http://softwarecenter.lamotte.com>. Se WaterLink Spin Touch è collegato a computer tramite USB, il touch-screen di bordo si disattiva e il fotometro funziona tramite l'app WaterLink Connect 2. LaMotte offre inoltre affidabili programmi di analisi dell'acqua, come WaterLink Solutions, per raccogliere i risultati delle analisi e offrire consigli dettagliati sui trattamenti da eseguire. Per ulteriori informazioni sui prodotti software LaMotte, visitare il sito <http://softwarecenter.lamotte.com>.

### COLLEGAMENTO TRAMITE BLUETOOTH

WaterLink Spin Touch è in grado di collegarsi a un dispositivo abilitato al Bluetooth, come un telefono o un tablet. Spin Touch è inoltre compatibile con una Stampante portatile BLE [5-0067]. Altre stampanti Bluetooth non sono supportate.

Il trasferimento dei risultati a un dispositivo portatile tramite Bluetooth richiede l'installazione di un'app per dispositivi portatili sul dispositivo e la presenza di un account attivo per il programma software associato. Ad esempio, con un account WaterLink Solutions attivo e l'app per dispositivi portatili WaterLink Solutions installata su un telefono o tablet, è possibile trasferire i risultati da un fotometro all'applicazione. Le app per dispositivi portatili per i prodotti software LaMotte sono disponibili su iTunes [per i dispositivi iOS] e su Google Play [per i dispositivi Android]. Per ulteriori informazioni sui prodotti software LaMotte, visitare il sito <http://softwarecenter.lamotte.com>.

Per trasferire i risultati da WaterLink Spin Touch a un'app per dispositivi portatili dei prodotti software LaMotte:

1. Accedere all'app per dispositivi portatili per prodotti software LaMotte.
2. Eseguire la ricerca di un cliente o del record di un sito. Potrebbe essere necessario creare uno prima di iniziare l'analisi.
3. Avviare l'analisi dell'acqua nell'app per dispositivi portatili.
4. Eseguire normalmente il test dell'acqua dal touch screen di bordo di Spin Touch. Spin Touch e il dispositivo portatile abilitato a Bluetooth si collegheranno in modo automatico.
5. Quando la connessione è disponibile,  si illumina sul touch-screen. Quando si affievolisce, il fotometro e il dispositivo non sono collegati. Toccare  per trasferire i risultati all'app per dispositivi portatili.

Quando  appare sul touch-screen, Spin Touch è in grado di collegarsi a Stampante portatile BLE [5-0067]. Il pulsante  si illuminerà al momento della connessione mentre la luce si affievolirà quando non è collegato.

Spin Touch non può collegarsi contemporaneamente a un dispositivo portatile e alla stampante [Vedere Salva, stampa e invia i risultati della prova].

## UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA BLUETOOTH LOW ENERGY





Il fotometro WaterLink Spin Touch si collegherà automaticamente al telefono, tablet o alla stampante con Bluetooth attivato più vicino. Non è necessario accoppiare il fotometro Spin Touch al dispositivo con Bluetooth attivato. La presenza di eventuali barriere per segnali wireless potrebbe ridurre la gamma di dispositivi disponibili. WaterLink Spin Touch funziona meglio in assenza di pareti tra il medesimo e i dispositivi di ricezione.

### RIEMPIMENTO: Dischi Monouso


Quando si inserisce la siringa nel campione di acqua e se ne solleva fino in fondo il pistone, l'acqua contenuta nella siringa rappresenta un campione più che sufficiente per riempire adeguatamente il disco. Mantenere la siringa in posizione verticale e inserire la punta nel foro di riempimento del disco. Premere quindi il pistone in maniera lenta e delicata per riempire il disco.



1. Riempire il disco utilizzando una pressione costante e lenta. Il campione d'acqua riempirà in senso anti-orario gli spazi presenti tra i vari deflettori. Ciascuno spazio si riempirà dal basso verso l'alto. Aggiungere l'acqua da analizzare fino a che la medesima non arrivi **alla sommità** del quarto spazio riempibile, superando leggermente la linea di riempimento appositamente segnata. Durante il riempimento è possibile superare leggermente la linea massima prevista.
2. Non riempire eccessivamente il disco. Infatti, se si aggiunge troppa acqua questa finirà per fuoriuscire dal foro troppo pieno presente al centro del disco. Ciò non significa che il disco stia perdendo. Asciugare il disco ed eseguire l'analisi.
3. Non aggiungere una quantità d'acqua insufficiente. Se il disco non è riempito a sufficienza, l'acqua non riempirà tutti gli spazi contenenti i reagenti per cui i risultati non saranno precisi.
4. Non introdurre bolle d'aria nel disco. Le camere di reagente non si riempiranno completamente e i risultati saranno imprecisi. Non appena una bolla comincia a formarsi, tirare indietro sul pistone per disegnare la bolla fuori del disco. Ricominciare il processo di riempimento.



- Asciugare completamente i dischi bagnati con una salvietta che non lasci pelucchi. Prendere il disco dai bordi.



- Riempire e usare i dischi entro 10 minuti. Non si possono riempire in un secondo momento.


Consultare consigli relativi a riempimento e risoluzione di problemi sul sito:  
[www.lamotte.com/spin\\_support/](http://www.lamotte.com/spin_support/)

## RIEMPIMENTO: Dischi Riutilizzabili

Quando si inserisce la siringa nel campione di acqua e se ne solleva fino in fondo il pistone, l'acqua contenuta nella siringa rappresenta un campione più che sufficiente per riempire adeguatamente il disco. Mantenere la siringa in posizione verticale e inserire la punta nel foro di riempimento del disco. Premere quindi il pistone in maniera lenta e delicata per riempire il disco.




- Riempire qualsiasi sezione del disco ancora vuota, utilizzando una pressione costante e lenta. Aggiungere il campione d'acqua fino a riempire completamente lo spazio vuoto e parzialmente quello di troppopieno.



- Non riempire eccessivamente il disco. Infatti, se si aggiunge troppa acqua questa finirà per fuoriuscire dal foro di troppopieno presente al centro del medesimo. Ciò non significa che il disco stia perdendo. Asciugare il disco ed eseguire l'analisi.



- Non aggiungere una quantità d'acqua insufficiente. Se il disco non è stato riempito a sufficienza lo spazio riempibile non sarà pieno. Gli spazi contenenti i reagenti non si riempiranno completamente, per cui i risultati mancheranno di precisione.



4. Non introdurre bolle d'aria nel disco. Le camere di reagente non si riempiranno completamente e i risultati saranno imprecisi. Non appena una bolla comincia a formarsi, tirare indietro sul pistone per disegnare la bolla fuori dal disco. Ricominciare il processo di riempimento.



5. Asciugare completamente i dischi bagnati con una salvietta che non lasci pelucchi. Prendere il disco dai bordi. Tra un'analisi e l'altra conservare il disco su una superficie piana. Evitare di scuotere un disco parzialmente riempito per evitare fughe e contaminazioni. A fine giornata gettare i dischi parzialmente utilizzati.
6. Riempire e usare i dischi entro 10 minuti. Non si possono riempire in un secondo momento.



Consultare consigli relativi a riempimento e risoluzione di problemi sul sito: [www.lamotte.com/  
spin\\_support/](http://www.lamotte.com/spin_support/)

## PROCEDURE GENERALI D'USO

### FOTOMETRO

Non appena si inserisce nell'apposito spazio un disco pieno e si chiude il coperchio, il fotometro inizia a girare ad alta velocità distribuendo il campione nei vari spazi di analisi. Successivamente, il fotometro rallenta per potenziare al massimo l'azione di pompaggio delle sfere di miscelazione in acciaio inox, mentre i reagenti si mescolano con il campione d'acqua. Il sistema legge al momento opportuno ogni reazione e lunghezza d'onda per tale sistema di reagente.



Il pulsante situato nel centro inferiore della parte superiore del fotometro serve per accendere/spegnere il dispositivo.

La spia di colore blu del pulsante ON-OFF indica lo stato dello strumento.


**Blu fisso:** il LED blu rimane fisso indicando che il fotometro è acceso e pronto per eseguire una prova.

**Blu lampeggiante** [lampeggiava tre volte al secondo]: analisi in corso e disco in rotazione. Non aprire il coperchio mentre il disco ruota.

Prestare attenzione quando si chiude il coperchio. Non sbattere il coperchio. I cavi tra il coperchio e il corpo del fotometro passano attraverso una cerniera. Se il coperchio è aperto il fotometro non funziona.

### DISPLAY TOUCH SCREEN

Quando il pulsante è premuto per accendere il fotometro, sul display appare la schermata di analisi.



Il display funziona a sfioramento. Per selezionare una funzione basta toccare con un dito, un'unghia, una gomma di matita o una penna stilo il simbolo o la parola corrispondente che appare sullo schermo.

- Per pulire le macchie eventualmente presenti sullo schermo utilizzare con delicatezza l'apposito panno [3580-WIPE].
- Non toccare il display con oggetti appuntiti.
- Non appoggiare oggetti sul display che possano graffiare o danneggiare il medesimo.
- Non toccare il display con le dita bagnate.

## ANALISI



1. Premere e tenerlo premuto fino a che il fotometro non si accende.
2. Premere e selezionare un tipo di disinfettante. Premere per confermare la propria scelta.
3. Premere . Selezionare una serie di dischi [dato riportato sulla confezione del disco]. Premere per confermare.  
N.B.: Le serie di dischi sono limitate a seconda disinfettante selezionato.
4. Estrarre dalla confezione un disco.


5. Riempire il disco con un campione di acqua della piscina o vasca spa mediante una siringa [1189].
6. Inserire il disco. Coprire il disco con l'apposito copri-disco universale [1719]. Chiudere il coperchio.
7. Premere  per iniziare l'analisi. Premere  per cancellare l'analisi. Se il test viene annullato, eliminare il disco.
8. Sul display appariranno i risultati.
9. Selezionare un'opzione.
  - Toccare  per aggiungere un tag.
  - Premere il simbolo  evidenziato per salvare i risultati dell'analisi nel corrispondente registro, a meno che non si sia attivata la funzione di salvataggio automatico.
  - Toccare il simbolo  evidenziato per inviare i risultati alla stampante con Bluetooth attivato.
  - Toccare il simbolo  evidenziato per inviare i risultati a un dispositivo con la funzione Bluetooth attivata.
  - Toccare  per tornare alla schermata di analisi.
10. Premere  e tenere premuto per 2 secondi per spegnere il fotometro.

N.B.: in presenza di campioni di acqua con una temperatura superiore ai 100 °F [38 °C] sottrarre 0,3 dal risultato del pH oppure, per ottenere dei risultati ancora più precisi, prima di iniziare l'analisi attendere fino a che la temperatura del campione di acqua non sia scesa sotto i 90 °F [32 °C].

Rimuovere i residui di sale ogni giorno. Il sale danneggia il fotometro e può alterare i risultati dell'analisi. Vedere Pulizia.

## SALVARE, STAMPARE E INVIARE I RISULTATI DELLE ANALISI

È possibile salvare i risultati delle analisi, nonché trasferirli via Bluetooth all'app per cellulare WaterLink Connect 2 e quindi inviarli alla Stampante portatile BLE [5-0067].



## Impostazioni della cronologia delle analisi

Il laboratorio d'analisi WaterLink Spin Touch è in grado di registrare nella Cronologia analisi i risultati delle prove condotte su 250 campioni d'acqua. In testa all'elenco figureranno gli esiti degli ultimi campioni. È possibile impostare la registrazione automatica di tutti i risultati oppure la registrazione degli esiti di singoli campioni in seguito all'analisi dei medesimi.

Per attivare la registrazione automatica selezionare sulla schermata Analisi e quindi e, infine, Auto-Save Tests. Per tornare alla schermata Analisi selezionare e . Se si è selezionata la registrazione automatica l'opzione FILE che appare sulla schermata Risultati analisi non sarà illuminata.

Per registrare manualmente i risultati di un campione alla volta, le analisi con funzione di salvataggio automatico devono essere disattivate. Quando quest'ultima è disattivata l'opzione che appare sulla schermata Risultati analisi sarà illuminata. Al termine dell'analisi selezionare per salvare nell'apposita cronologia i risultati corrispondenti a tale campione d'acqua.

È possibile assegnare un tag di identificazione definito dall'utente a un risultato di campione individuale. Per abilitare la codifica, toccare nella schermata di test. Toccare . Seleziona Abilità etichette. Toccare e per tornare alla schermata del test. Il tag può contenere fino a 4 caratteri esadecimales. Non può iniziare con uno zero. Per identificare con tag un risultato di analisi, toccare la scritta nella parte inferiore della schermata dei risultati delle analisi e utilizzare i pulsanti per immettere fino a quattro caratteri. Toccare per cancellare un carattere. Toccare per salvare il tag e tornare alla schermata dei risultati delle analisi. Toccare per tornare alla schermata dei risultati delle analisi senza salvare il tag. Il risultato identificato con un tag verrà visualizzato nella schermata dei risultati delle analisi e in quella della cronologia delle analisi. Il tag sarà preceduto da "T-".



I risultati registrati si possono visualizzare nella Cronologia analisi. Nella schermata corrispondente appaiono i comandi che consentono di visualizzare e gestire i dati di singole o molteplici analisi. Selezionare la casella di verifica che appare accanto a un dato di un'analisi per selezionarlo e quindi premere uno dei pulsanti presenti in fondo allo schermo per eseguire un'azione con i dati scelti.

## Stampare o inviare risultati a un cellulare o tablet con Bluetooth

Il laboratorio d'analisi WaterLink Spin Touch è in grado di stampare dati tramite una stampante Bluetooth portatile, nonché di inviare i risultati delle analisi a un dispositivo

con la funzione Bluetooth attivata [ad es. un cellulare o tablet]. La funzione illuminata [ o ] indicherà la propria attivazione. Il dispositivo Spin Touch non può collegarsi simultaneamente a una stampante e a un cellulare/tablet.

Per eseguire il collegamento a stampante e cellulare/tablet è possibile procedere in due modi: Fast Printer Connect **ON** e Fast Printer Connect **OFF**. La modalità predefinita è Fast Printer Connect **ON**. Per attivare o disattivare la funzione Fast Printer Connect andare al menu Bluetooth nel menu Impostazioni.

Se la funzione Fast Printer Connect è attivata [**ON**], il dispositivo si connetterà alla stampante subito dopo averla riconosciuta. Potrà collegarsi anche a un cellulare o tablet, ma la priorità verrà data al collegamento alla stampante. La stampante inizierà a stampare immediatamente, non appena si seleziona . Durante il processo di stampa l'opzione avrà un'illuminazione meno intensa. Se si intendono stampare risultati con maggior frequenza rispetto al loro invio a un cellulare o tablet è opportuno attivare la funzione Fast Printer Connect. Se ci si limita a inviare risultati a un cellulare o tablet è possibile mantenere selezionata tale funzione. Se la funzione Fast Print Connect è attivata [**ON**] e la stampante è accesa, prima di poter inviare risultati a un cellulare o tablet occorre spegnere la stampante.


Se la funzione Fast Printer Connect è disattivata [**OFF**], il dispositivo potrà collegarsi a un cellulare o tablet in qualsiasi momento, salvo durante il processo di stampa di un'analisi. Il dispositivo si collegherà alla stampante solo in seguito alla selezione dell'opzione , per cui il processo di stampa verrà ritardato di alcuni secondi [durante i quali si instaurerà il collegamento con la stampante]. Durante il processo di stampa l'opzione avrà un'illuminazione meno intensa. In seguito alla stampa il dispositivo si ricollegherà automaticamente al cellulare o tablet. Se si intendono inviare risultati a un cellulare o tablet con maggior frequenza rispetto alla loro stampa è opportuno disattivare la funzione Fast Printer Connect [**OFF**].

## SIRINGA



Per riempire i dischi si utilizza una siringa di plastica da 3 mL [codici 1189]. La punta di precisione presente sulla stessa si inserisce perfettamente nel foro di riempimento del disco. Non rimuovere la punta della siringa dal corpo della stessa. Tra un prelievo di campione e l'altro pulire le siringhe. Immettere ed espellere aria nella/dalla siringa un paio di volte per rimuovere i resti del campione precedente oppure risciacquare la siringa con una piccola quantità di acqua prelevata dal campione successivo prima di procedere al nuovo riempimento.

## DISCO CON REAGENTI



Il fotometro WaterLink Spin Touch utilizza un sistema basato su dischi contenenti dei reagenti. I reagenti essiccati sono confezionati in singole quantità di prova all'interno di un disco sigillato in polistirene. Nei vani di reazione si trovano delle apposite sfere di miscelazione in acciaio inox che stimolano la miscela tra l'acqua prelevata come campione e i reagenti essiccati. Le analisi di tutti i fattori della serie impostata si effettuano in simultanea. Infatti, non è possibile isolare uno spazio di analisi per un singolo fattore ed eseguire il testo solamente per uno di questi. I dischi monouso contengono reagenti per una singola serie. I dischi riutilizzabili contengono reagenti per ripetizioni di serie. Non riempire i dischi all'interno del fotometro.

## COME MANEGGIARE IL DISCO

Prendere il disco solamente dai bordi. Non toccare la sommità né il fondo del medesimo. La luce attraversa le aree non smerigliate del disco, per cui le medesime vanno mantenute prive di macchie e impronte digitali. Non inserire mai dischi bagnati nel fotometro. Asciugare i dischi bagnati con un panno che non lasci pelucchi prima di inserirli nell'apposito spazio.



Per posizionare correttamente il disco nel rispettivo vano, allineare il foro a forma di D presente al centro del disco con l'elemento centrale avente la stessa forma presente nel vano del fotometro. Collocare con delicatezza il disco sopra tale elemento centrale. Non vi è alcuna necessità di premere con eccessiva forza il disco sopra tale elemento centrale.

## COME CONSERVARE IL DISCO

I dischi sono sensibili all'umidità. Evitare di aprire confezioni in più rispetto a quelle necessarie. I dischi hanno una durata limitata, per cui non devono essere esposti all'umidità dell'aria più del necessario.




Tra un'analisi e l'altra conservare i dischi riutilizzabili su una superficie piana. Non agitare un disco parzialmente riempito, giacché potrebbero derivarne fughe o contaminazioni di sezioni del disco non ancora utilizzate. A fine giornata gettare i dischi riutilizzabili già parzialmente usati. Non trasportare il fotometro con un disco inserito.

Conservare i dischi a 70 ° -80 ° F / 21 ° -27 ° C. Conservare e usare i dischi con reagenti al sale a temperatura ambiente [68-74 °F / 20-23 °C].

## COPRI-DISCO

Il copri-disco nero si colloca sul disco nel vano del fotometro per ridurre l'interferenza della luce parassita. Per posizionare correttamente il copri-disco sul disco, allineare il foro a forma di D presente al centro del disco con l'elemento centrale avente la stessa forma presente nel vano del fotometro. Collocare con delicatezza il copri-disco sopra l'elemento centrale. Non vi è alcuna necessità di premere con decisione il copri-disco sopra l'elemento centrale. Se non si utilizza il copri-disco l'analisi si interrompe.



Con i dischi riutilizzabili è obbligatorio usare i copri-disco universali [codici 1719] forniti in dotazione con WaterLink Spin Touch.

## DISCO DI CONTROLLO DEL FOTOMETRO

Il disco controllo del fotometro [1705/1705-EU] ha molteplici scopi:

- Quando il disco controllo del fotometro [MCD] viene eseguito come opzione dal menu Disk Series seguendo la Procedura di controllo intervallo, i valori sul display vengono confrontati con i valori sul grafico del pacchetto disco controllo del fotometro per determinare se lo strumento sta riportando risultati negli intervalli previsti.
- La procedura di calibrazione dei LED utilizza l'MCD per impostare la luminosità dei LED.
- L'MCD viene utilizzato nella procedura di calibrazione dell'angolo per analizzare l'allineamento del mozzo e del disco.

Per l'uso del disco controllo del fotometro, vedere RISOLUZIONE DI PROBLEMI CON IL DISCO CONTROLLO DEL FOTOMETRO.

## CAVO USB

Il cavo USB serve per collegare il fotometro Waterlink Spin Touch a un PC basato su Windows. Se utilizzato con un adattatore di alimentazione AC, serve per collegare il fotometro a un'uscita AC.

**AVVERTENZA:** utilizzare solo il cavo USB e l'adattatore a muro forniti con il kit. Non eseguire sostituzioni.

## BATTERIA

Una batteria completamente ricarica dura per all'incirca 150 analisi eseguite in condizioni medie. La durata della batteria, tuttavia, varia a seconda dei modelli d'uso. Una volta conclusa l'analisi spegnere il fotometro per prolungare la durata della batteria. Il ciclo di vita standard di una batteria agli ioni di litio è pari a 500 cicli. Una batteria si ricarica completamente in all'incirca 10-12 ore. La batteria è stata concepita per essere ricaricata di notte. Eseguire la ricarica solamente in ambienti interni. La tensione nominale della batteria è di 12 V e la sua capacità di 8,1 AH. Alimentare il fotometro mediante un pacco batterie o corrente AC. Per collegare il fotometro a un'uscita AC utilizzare l'apposito cavo USB e l'adattatore AC. **AVVERTENZA:** utilizzare solamente l'adattatore AC fornito in dotazione con il dispositivo. Non sostituire.

Lo stato di ricarica della batteria è indicato dal simbolo di batteria che appare sul display. Tale simbolo indicherà se la batteria è completamente ricarica, parzialmente ricarica, bassa, vuota o in fase di ricarica. Quando il simbolo di batteria vuota lampeggia indica la necessità di collegare il fotometro alla fonte di corrente AC. Se si continua a utilizzare il fotometro con poca batteria senza collegarlo a una fonte di corrente AC, il dispositivo passerà a una modalità di auto-arresto. In pratica, il fotometro si blocca fino a che non lo si collega a una fonte di corrente AC e la batteria non è carica con una tensione sufficiente.



Durante l'operazione di ricarica, sul display apparirà il simbolo della batteria in ricarica. Non disinserire il fotometro prima che la batteria si sia ricaricata completamente. Quando la batteria è completamente ricaricata il simbolo di batteria in ricarica viene sostituito da quello di batteria ricarica.

## IMPOSTAZIONI

Premere per accedere al menu Impostazioni. Premere per tornare in qualsiasi momento alla schermata di analisi.

**Luminosità** È possibile regolare il livello di luminosità del display, impostandolo su un valore da 00 a 10. Premere e per regolare la luminosità. Premere per uscire dal menu Impostazioni.

**Data/Ora** È possibile impostare anno, mese, giorno, formato, ora, minuto, AM/PM. Premere o per regolare il valore visualizzato. Premere per passare al valore successivo. Una volta scelto l'ultimo valore [minuti, nel caso del formato 24 ore, oppure AM/PMA, nel caso del formato 12 ore], premere per tornare al menu Impostazioni. Premere per uscire in qualsiasi momento e andare al menu Impostazioni.

<b>Imposta lingua</b>	Esistono dieci lingue disponibili: inglese, francese, spagnolo, tedesco, olandese, svedese, portoghese, italiano, turco, e cinese. Premere la lingua scelta. Premere  per uscire e andare al menu Impostazioni.
<b>Taratura</b>	Premere per eseguire una taratura dell'angolo e verificare l'allineamento di disco ed elemento centrale. Premere  per uscire e andare al menu Impostazioni.
<b>Opzioni di alimentazione</b>	Esistono tre possibilità in termini di alimentazione: Tempo di offuscamento automatico, Tempo di spegnimento automatico, Risparmio energetico e Bluetooth. Selezionare le opzioni e quindi premere una selezione. Premere la lingua scelta. Premere  per uscire e andare al menu Impostazioni.
<b>Bluetooth</b>	Esistono due modi per trasferire e stampare via Bluetooth i risultati delle analisi: Bluetooth Enabled e Fast Printer Connect. Premere  per uscire e andare al menu Impostazioni.
<b>Tipo di mercato</b>	Premere per selezionare il tipo di mercato. Selezione di piscina/spa Premere  per uscire e andare al menu Impostazioni.
<b>Altre impostazioni</b>	El numero di serie, versione di firmware, indirizzo Bluetooth MAC, versione Bluetooth e Numero analisi. La funzione Numero analisi mostra il numero di analisi completate durante il ciclo di vita del fotometro. Premere  per tornare al menu Impostazioni.
	Attivando la funzione "Ranges" i risultati delle prove che non rientrano negli intervalli previsti dal sistema di reagenti vengono visualizzati in rosso. L'impostazione predefinita è OFF.
	Selezionando la voce Mostra tipo di mercato, sul display d'analisi appare la tipologia di mercato desiderata. L'impostazione predefinita è OFF. Premere VERIFICA  per tornare al menu Impostazioni.
	Selezionare Rilevamento disco per visualizzare un messaggio di errore e interrompere l'analisi in presenza di condizioni di non adeguate (ad es. Nessun disco, Nessun copri-disco, Disco già utilizzato o Disco di controllo del fotometro) che potrebbero inficiare la precisione dei risultati o addirittura impedire l'analisi. L'impostazione predefinita è off. Premere  per tornare al menu Impostazioni.

## INTERVALLI

Fattore analizzato	Intervallo	Visualizza abbreviazioni	Fattore analizzato	Intervallo	Visualizza abbreviazioni
Alcalinità totale	0-250 ppm	ALK	Rame	0,0-3,0 ppm	COPPER
Biguanide	0-70 ppm	BIG	Acido cianurico	5-150 ppm	CYA
Biguanide shock	0-250 ppm	BSK	Durezza calcica	0-800 ppm	HARD
Borato	0-80 ppm	BORATE	Ferro	0,0-3,0 ppm	IRON

Bromo [DPD]	0,00-33,00 ppm	BR	pH	6,4-8,6	PH
Cloro libero [DPD]	0,00-15,00 ppm	FCL	Fosfato	0-2000 ppb	PHOS
Cloro combinato	0,00-15,00 ppm	CCL	Sale	0-5000 ppm	SALT
Cloro totale [DPD]	0,00-15,00 ppm	TCL			

I risultati delle prove che non rientrano negli intervalli previsti dal sistema di reagenti appariranno in **ROSSO**. I risultati delle prove di colore **ROSSO** potrebbero non essere precisi. Per disattivare la funzione "Ranges" andare su "SETTINGS">>"Other Settings".


Concentrazioni di rame superiori a 4 ppm determineranno risultati di durezza totale bassi.

## DESCRIZIONI DEL DISCO

### DISCHI MONOUSO


#### Disco Cloro/Bromo [codici 4328]

Cloro libero	Sale
bromo	Durezza calcica
Cloro totale	Rame
Alcalinità totale	Ferro
pH	Acido cianurico




#### Cloro/Bromo + fosfato Disco serie 10 analisi [codici 4329]

Cloro libero	Durezza calcica
Bromo	Rame
Cloro totale	Ferro
Alcalinità totale	Acido cianurico
pH	Fosfato
Sale	Acido cianurico



#### Cloro/Bromo + Borato Disco serie 10 analisi [codici 4330]


Cloro libero	Durezza calcica
Bromo	Rame
Cloro totale	Ferro
Alcalinità totale	Acido cianurico
pH	Borato
Sale	Acido cianurico



---

## Disco per Biguanide + Borato [codici 4331]

Biguanide	Durezza calcica
Biguanide shock	Rame
Alcalinità totale	Ferro
pH	Borato




---

## DISCHI RIUTILIZZABILI


### Cloro/Bromo/pH [codici 4334]

pH
Cloro libero
Bromo
Cloro totale




### Cloro/Bromo/pH/ Acido cianurico [codici 4340]

pH
Cloro libero
Bromo
Acido cianurico



### Cloro/Bromo/pH/ Alcalinità [codici 4335]

pH
Cloro libero
Bromo
Alcalinità



N.B.: I reagenti colorati potrebbero essere visibili nel disco prima di aggiungere il campione d'acqua.

N.B.: Conservare e usare i dischi con reagenti al sale di calce a temperatura ambiente [68-74 °F/20-23 °C].

## ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

Descrizione	Codice
Fotometro WaterLink Spin Touch	1715-METER
Bottiglia per campione d'acqua [60 mL]	0688
Bottiglia per campione d'acqua [30 mL]	0689

Siringa con punte [3]	1189-3
Punte di siringa [3]	1189-TIP
Salviette detergenti	0669
Disco di controllo del fotometro [Europe]	1705-EU
Copri-disco universale	1719
Cavo USB	1712
Adattatore AC [Europe]	27252-PAD-EU
Panno di tessuto	3580-WIPE
Stampante portatile BLE	5-0067
Tappetino da bancone WaterLink Spin Touch	3580-MAT
WaterLink Spin Touch	3580-MN-EU
Guida rapida WaterLink Spin Touch	3580-QG
Guida rapida WaterLink Spin Touch	3580-QG-IT
Guida rapida WaterLink Spin Touch	3581-QG
Guida rapida WaterLink Spin Touch	3581-QG-IT
Espositore WaterLink Spin Touch	3580-BAN
Adesivo finestra WaterLink Spin Touch	3580-DECAL

Per i dischi reagenti disponibili, vedere Descrizioni del disco.

## SPECIFICHE

Tipo di strumento	Fotometro centrifugo con reagenti liquidi
Lunghezza d'onda [filtri interferenziali]	390 nm, 428 nm, 470 nm, 525 nm, 568 nm, 635 nm
Display	Touch screen capacitivo a colori, da 3,5 pollici, con risoluzione di 320 x 240 pixel
Precisione della lunghezza d'onda	±2 nm
Larghezza della lunghezza d'onda	10 tipica
Intervallo fotometrico	da -2 a 2 AU
Precisione fotometrica	±0.01 AU at 1.0 AU
Precisione fotometrica	±0.01 AU at 1.0 AU
Vano campione	Compatibile con dischi pre-riempiti
Fonte di luce	6 LEDS
Rilevatori	6 fotodiodi di silicio
Analisi pre-programmate	Sì, con selezione automatica della lunghezza d'onda
Lingue	Inglese, francese, spagnolo, tedesco, olandese, svedese, portoghese, italiano, turco, e cinese

Temperatura	Funzionamento: 0-50 °C; conservazione - 40-60 °C		
Intervallo di umidità di servizio	0-90% di umidità relativa, senza condensa		
Comunicazione	USB-C, Bluetooth low energy technology [BLE]		
Calibrazione	Taratura Impostata in fabbrica, taratura di campo tramite connessione a Internet		
Firmware	Aggiornabile on-line (nuova analisi, nuove tarature delle analisi, ecc.). Richiede una connessione USB al PC Windows		
Software	WaterLink Solutions (Web, Android, iOS), DataMate Web (Web, Android, iOS), WaterLink Connect 2 (Windows)		
Requisiti di alimentazione	Adattatore USB a parete, connessione USB di PC o batteria ricaricabile agli ioni di litio interna		
Tipo di batteria	Ioni di litio		
Capacità minima	12 V/2.6 AH		
Durata di una ricarica	150 analisi circa		
Durata della batteria	500 ricariche circa		
Tempo di ricarica completa	10-12 ore		
Impermeabilità	Base pressofusa in gomma, spina porto USB in gomma, display e bordo con guarnizione		
Valori nominali di corrente	Tensione nominale (5 V), corrente nominale in ingresso (1,6 A) in USB C		
Spegnimento automatico	Sì, per default 15 (solo con alimentazione a batteria)		
Risparmio energetico	Sì, per default è spento		
Registratore di dati	i risultati di 250 analisi vengono memorizzati per essere scaricati su PC o trasferiti via Bluetooth		
Certificazioni	<p>EZ-BLE™ PRoC™ Modulo, CYBLE-022001-00 RF Radiofrequenza:</p> <p>EMC:</p> <p>Safety:</p>	<p>FCC [USA]: Industry Canada [IC] Certification:  CE (Europe):  MIC [Giappone]): KC [Corea]:</p> <p>EU: ETSI EN 301489-1 US: FCC PART 15 B CAN ICES-3 [B]/NMB-3[B] AS/NZS: CSPR 22</p> <p>EU: EN61010-1:2010 AS/NZS:differenze nazionali</p>	<p>FCC ID: WAP2001</p> <p>Licenza: IC:7922A-2001</p> <p>È conforme alla direttiva n. 1999/5/EC 1999/5/EC</p> <p>005-101007</p> <p>MSIP-CRM- Cyp-2001</p>

Dimensioni	21,6 X 12,4 X 10,4 cm [L X W X H] 8,5 X 4,9 X 4,2 pollici
Peso	0,79 Kg, 1,74 libbre

## RISOLUZIONE DI PROBLEMI

### GUIDA ALLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Problema	Motivo	Soluzione
"Nessun disco, test interrotto".	Non è stato inserito alcun disco nell'apposito lettore.	Inserire un disco previamente riempito. Coprire con il copri-disco. Selezionare OK. Iniziare l'analisi.
	Lettore vuoto.	Inserire un disco riempito. Coprire con il copri-disco. Selezionare OK. Iniziare l'analisi.
"Nessuna copertura del disco, test interrotto."	Non si è utilizzato alcun porta-disco.	Utilizzare un porta-disco. Selezionare OK. Iniziare l'analisi.
"Coperchio aperto. Test interrotto"	Il coperchio è aperto.	Chiudere il coperchio. Selezionare OK. Iniziare l'analisi.
"Disco esaurito."	È stato inserito un disco con reagenti.	Selezionare "Continua" per andare alla schermata dei risultati dell'analisi. Selezionare "Abortire" per andare alla schermata dell'analisi e ripetere il test con un nuovo disco.
Disco di controllo del misuratore	È stato inserito un disco di controllo nel dispositivo di misurazione anziché un disco con reagenti.	Selezionare "Continua" per andare alla schermata dei risultati. Selezionare "Abortire" per andare alla schermata dell'analisi e iniziare il test con un disco con reagenti.
Sul display anziché il disinsettante appare la fonte	È stato scelto il tipo di mercato sbagliato	Andare a Impostazioni. Cambiare il tipo di mercato, impostando piscina/ spa
 Nelle schermate Risultati test e Cronologia test	Problema con il vuoto predefinito a causa di disco riempito insufficientemente o bolla d'aria. I risultati dei test sono discutibili.	Riempì correttamente il disco (vedi RIEMPIMENTO). Nella schermata dei risultati del test, tocca ! per dettagli.
Errore di intervallo	Dati non elaborati fuori intervallo	Contattare l'assistenza
Errore di uscita	Riduzione dell'intensità della luce La lente è potrebbe essere sporca	Pulire la lente [cfr. PULIZIA]. Attenersi alla procedura di verifica dell'intervallo. Se il messaggio di errore persiste, contattare l'assistenza.
Risultati sorprendentemente elevati per i metalli	È possibile che siano presenti metalli	Ripetere l'analisi con acqua distillata. Se i risultati mostrano ancora la presenza di metalli, contattare l'assistenza tecnica

Risultato di alcalinità pari a 0 ppm	Di norma causato dall'insufficiente riempimento del disco.	Rivedere le procedure di riempimento del disco e ripetere l'analisi. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.
Risultati inattesi	Copri-disco sporco	Pulire delicatamente le aperture del copri-disco con uno scovolino o un panno che non lasci pelucchi.
Tipo di disco non è un'opzione disponibile in Serie del disco	Il software o il firmware del fotometro non è aggiornato.	Aggiorna WaterLink Connect 2 su softwarecenter.lamotte.com
Risultati di pH alti	Se la temperatura del campione d'acqua è superiore ai 100 °F [38 °C] interferisce con il reagente al pH	In campioni di acqua con una temperatura superiore ai 100 °F [38 °C] sottrarre 0,3 dal risultato del pH oppure prima di procedere all'analisi attendere fino a che la temperatura del campione di acqua non sia scesa sotto i 100 °F [38 °C]
I risultati del sale non sono quelli attesi	Il campione d'acqua non si trova tra 68 e 74 °F [20-23 °C]. Un aumento o un calo delle temperature del disco rispetto a tale intervallo provoca anche una lettura artificialmente bassa/alta dei valori	Eseguire un'analisi del sale con l'acqua prelevata e un disco a una temperatura di 68-74 °F [20-23 °C].
Il disco non gira	Coperchio aperto, fotometro non acceso, batteria bassa, pressione eccessiva del disco o del copri-disco sull'elemento centrale  I transitori elettrici veloci possono interrompere il normale funzionamento del fotometro Spin Touch	Chiudere il coperchio, accendere il fotometro, ricaricare la batteria o attaccare il fotometro a una fonte di corrente stabile, ritirare il disco/copri-disco e inserirlo con più delicatezza nel fotometro  Riavviare l'analisi per riprendere il normale funzionamento
Il valore del risultato del test sul display è rosso	I risultati non rientrano nell'intervallo del sistema di reagenti	Diluire il campione. Eseguire nuovamente il test per il fattore di prova fuori portata. [Tutti i fattori tranne il pH.]
Problemi di collegamento del dispositivo Bluetooth	La funzione Bluetooth non è stata attivata  Vicino al fotometro si trovano troppi dispositivi Bluetooth  La stampante è accesa e la funzione Fast Printer Connect è attivata.	Attivare la funzione Bluetooth  Fare in modo che vicino al fotometro si trovi un unico dispositivo  Spegnere la stampante oppure disattivare la funzione Fast Printer Connect.
Difficoltà nel collegamento al PC tramite USB	Collegamento interrotto	Tenere premuto il pulsante di alimentazione per 1 secondo.

Impossibile stampare i risultati	La stampante non è accesa Il dispositivo Spin Touch è in grado di stampare solo con la Stampante portatile BLE [5-0067].	Accendere la stampante. Collegare il dispositivo a una Stampante portatile BLE [5-0067].
----------------------------------	---	---

## RISOLUZIONE DI PROBLEMI CON IL DISCO DI CONTROLLO DEL FOTOMETRO

**Non cercare di separare i componenti del disco di controllo del fotometro [codici 1705/1705-EU]. Il disco di controllo è costituito da un disco completo di copertura fissa [c.d. copri-disco].**

**Non riempire d'acqua il disco di controllo. Durante la procedura di verifica non si utilizza acqua.**

### Procedura di verifica dell'intervallo

Il disco di controllo serve per verificare il funzionamento di un fotometro, non per ritarare il medesimo. Infatti, i dispositivi di misurazione vengono tarati in fabbrica. Il fotometro funziona correttamente se i valori letti tramite il rispettivo disco di controllo rientrano nei limiti riportati sulla bustina che contiene tale elemento. I dati relativi a tali intervalli sono specifici per ogni disco identificato tramite il numero di serie riportato sulla bustina. Tali specifiche variano da disco a disco. Il valore esatto dei dati letti tramite un disco specifico può variare a seconda del dispositivo di misurazione.

1. Per pulire il vano luce e le lenti ottiche seguire la procedura di pulizia riportata.
2. Premere  per selezionare la serie del disco.
3. Premere **MCD** per selezionare il disco di controllo del fotometro.
4. Premere  per tornare alla schermata di analisi.
5. Ritirare il disco di controllo del fotometro [codici 1705/1705-EU] dalla bustina di alluminio. NON staccare la copertura nera [copri-disco] dal disco.
6. Inserire il disco di controllo del fotometro. Chiudere il coperchio.
7. Premere  per iniziare l'analisi.
8. Successivamente, appariranno i risultati.
9. Confrontare i risultati che appaiono sul display con quelli riportati nel grafico sulla bustina. Se i risultati non rientrassero nell'intervallo riportato sulla bustina, contattare l'assistenza tecnica.
10. Al termine dell'utilizzo ricollocare il disco di controllo del fotometro nell'apposita bustina in alluminio.

### Calibrazione dei LED

La calibrazione dei LED si esegue per impostare la luminosità dei singoli LED.

1. Seguire la procedura di pulizia descritta per pulire il vano luce e le lenti ottiche.
2. Toccare  per andare alle impostazioni.
3. Scheda **Calibration**.
4. Toccare **LED Cals**.
5. Rimuovere il disco di controllo del fotometro [codice 1705/1705-EU] dalla rispettiva custodia in stagnola. NON rimuovere il coperchio nero dal disco di controllo.
6. Inserire il disco di controllo del fotometro. Chiudere il coperchio.
7. Toccare **Inizio** per avviare la procedura di analisi.

8. Al termine della calibrazione appare il messaggio “LED Calibration Complete”.
9. Toccare  per tornare al menu Testing e riprendere l’analisi.

## Calibrazione dell’angolo

La funzione di calibrazione dell’angolo consente di verificare l’allineamento dell’elemento centrale rispetto al disco di controllo. I risultati vengono analizzati e riferiti come esiti positivi o negativi del test. Se le misurazioni hanno dato esito positivo durante il test, le impostazioni si salvano. In caso invece di esito negativo, contattare il servizio di assistenza.

Qualora si eseguano entrambe le calibrazioni, ovvero dei LED e dell’angolo, è preferibile iniziare dalla seconda.

1. Seguire la procedura di pulizia descritta per pulire il vano luce e le lenti ottiche.
2. Toccare  per andare alle impostazioni.
3. Scheda **Calibration**.
4. Toccare **Angle Cals.**.
5. Rimuovere il disco di controllo del fotometro [codice 1705/1705-EU] dalla rispettiva custodia in stagnola. NON rimuovere il coperchio nero dal disco di controllo.
6. Inserire il disco di controllo del fotometro. Chiudere il coperchio.
7. Toccare **Inizio** per avviare la procedura di analisi.
8. Se il fotometro funziona correttamente, appare il messaggio di esito positivo “Angle Calibration Successful” e le impostazioni vengono salvate. Se, invece, il fotometro non funziona correttamente appare il messaggio di esito negativo “Angle Calibration Unsuccessful”. A questo punto, appare il messaggio “Contact Support”, indicando la necessità di contattare il servizio di assistenza.
9. Toccare  per tornare al menu Testing e riprendere l’analisi.

E-mail: softwaresupport@lamotte.com

Telefono: 800-344-3100 estensione 3

Lun.-ven.: 9:00-17:00 EST

## CONSIGLI UTILI

- Non toccare la sommità né il fondo del disco. Prendere il disco dai bordi.
- Non riempire il disco all’interno del fotometro. Eseguire la procedura di riempimento del disco su una superficie pulita e asciutta.
- Riempire il disco su una superficie scura in modo tale da vedere con maggior facilità l’acqua utilizzata come campione.
- Il disco non deve contenere grandi bolle d’aria, poiché la loro presenza potrebbe dare dei risultati erronei.
- Usare sempre il copri-disco.
- Con WaterLink Spin Touch utilizzare solamente il copri-disco universale [codici 1719].
- Prima di procedere al riempimento con un nuovo campione svuotare la siringa.
- Al termine dell’analisi ritirare dal fotometro il disco riempito. Non trasportare il fotometro con inseriti dei dischi riempiti, poiché potrebbero perdere.

- Mantenere la camera pulita e asciutta. Tamponare delicatamente le lenti di LED e fotodiodo situate intorno all'elemento centrale con un batuffolo di cotone inumidito con un detergente per vetri che non graffia. Non usare alcol. Una volta asciutto lascia sulle lenti una sottile pellicola.

## MANUTENZIONE

### PULIZIA

Mantenere sempre pulito e asciutto il sistema ottico di WaterLink Spin Touch per garantirne sempre il massimo rendimento. Asciugare il disco con un panno che non lasci pelucchi prima di collocarlo nel rispettivo vano in modo da evitare che penetri umidità. Per ottenere i migliori risultati conservare lo strumento in un luogo asciutto e privo di vapori chimici aggressivi. Pulire l'involucro esterno con un panno umido che non lasci pelucchi. Evitare che penetri acqua nel vano luce o in qualsiasi altra parte del fotometro. Per pulire il vano luce e le lenti ottiche puntare una bomboletta di aria compressa verso il vano luce e il coperchio, dopodiché immettere aria compressa in tali componenti. Spruzzare aria compressa intorno ai LED [le piccole lenti circolari presenti sul coperchio nei punti corrispondenti alle ore 2:00, 4:00, 6:00, 8:00, 10:00 e 12:00]. I fotodiodi si trovano sul fondo del vano che circonda l'elemento centrale. Mantenere tale zona pulita e asciutta. Tamponare con delicatezza il LED e le lenti dei fotodiodi servendosi di un tampone di cotone inumidito con il detergente per vetri. Non usare alcol, poiché una volta asciutto lascerebbe un sottile strato di residui.

Rimuovere dal touch screen le macchie dovute all'uso giornaliero con l'ausilio di un panno in tessuto [codici 3580-WIPE]. Se necessario, effettuare una pulizia più a fondo con un panno inumidito con alcol. Non utilizzare lava vetri senza striature sul touchscreen.

### RIPARAZIONI

Qualora fosse necessario restituire il fotometro per effettuare riparazioni o interventi di assistenza, collocarlo con attenzione in un contenitore adeguato con del materiale È necessario richiedere a LaMotte Company un numero di autorizzazione per la restituzione, chiamando allo 800-344-3100, est. 3 (solo USA) o allo 410-778-3100, est. 3, oppure inviando un fax al numero 410-778-6394 o un'e-mail all'indirizzo [softwaresupport@lamotte.com](mailto:softwaresupport@lamotte.com). Spesso i problemi si possono risolvere via telefono o e-mail. Qualora fosse necessario restituire il fotometro, allegare alla bolla di spedizione una lettera indicando: numero di autorizzazione della restituzione, numero di serie dello strumento, breve descrizione del problema e dati di contatto [compreso telefono e fax]. Il servizio di assistenza avrà bisogno di tali dati per eseguire in maniera più efficiente le riparazioni necessarie.

### SMALTIMENTO DEL FOTOMETRO

#### RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Durante la produzione del presente strumento si sono utilizzate delle risorse naturali. Il dispositivo può contenere materiali pericolosi per la salute e l'ambiente. Per evitare di danneggiare l'ambiente e le risorse naturali si raccomanda di utilizzare adeguati sistemi di ritiro. Il simbolo del cassonetto con ruote barrato presente sul fotometro vuole incoraggiare l'uso di tali sistemi al momento dello smaltimento dell'apparecchio.

I sistemi di ritiro consentono il riciclaggio dei materiali o il riutilizzo in un modo non dannoso per l'ambiente. Per ulteriori informazioni circa i metodi autorizzati di raccolta, riutilizzo e riciclaggio contattare l'ente locale o regionale competente o centri di riciclaggio. Non incenerire il dispositivo.



## **SMALTIMENTO DEL DISCO**

Non riutilizzare i dischi. Con il tempo l'acqua presente nei dischi con reagenti evapora. I dischi sono riciclabili. Avertenza: Prima del riciclaggio consultare le autorità locali. Alcune legislazioni potrebbero imporre l'assenza di residui chimici sulla plastica o vietare rifiuti plasticci con sfere di miscelazione in acciaio inox. È possibile restituire i dischi utilizzati a LaMotte per consentirne il riciclaggio [la restituzione è a spese del cliente].

## **INFORMAZIONI GENERALI**

### **IMBALLAGGIO E RESI**

Il personale esperto di LaMotte Company incaricato degli imballaggi assicura una protezione adeguata contro i normali rischi di trasporto. Dopo che il prodotto esce dalla fabbrica tutte le responsabilità in termini di sicurezza di consegna spettano all'azienda di trasporto. Denunciare immediatamente a tale ditta eventuali danni riscontrati per poter così ottenere il risarcimento corrispondente alla merce danneggiata. Qualora fosse necessario restituire il fotometro per effettuare riparazioni o interventi di assistenza, collocarlo con attenzione in un contenitore adeguato con del materiale Richiedere un numero di autorizzazione per resi a LaMotte Company, chiamando ai numeri 1-800-344-3100 o 1-410-778-3100, est. 3 o inviando un'e-mail all'indirizzo: [softwaresupport@lamotte.com](mailto:softwaresupport@lamotte.com). Allegare alla bolla di spedizione una lettera in cui si indichi il numero di autorizzazione e si descriva il tipo di problema riscontrato. Il servizio di assistenza avrà bisogno di tali dati preziosi per eseguire in maniera più efficiente le riparazioni necessarie.

### **PRECAUZIONI GENERALI**

Leggere il manuale d'uso prima di cercare di configurare o usare lo strumento per evitare così possibili lesioni personali o danni al fotometro. Non conservare né utilizzare WaterLink Spin Touch in un ambiente umido o eccessivamente corrosivo. Prestare attenzione per impedire la penetrazione di acqua o reagenti nel vano del fotometro. Non inserire dischi umidi nel vano del fotometro.

### **NORME DI SICUREZZA**

Prima di ogni uso leggere le norme di sicurezza riportate sulle etichette di tutti i contenitori e le confezioni di reagenti. Sul sito [www.lamotte.com](http://www.lamotte.com) si possono trovare le schede dati di sicurezza corrispondenti [SDS]. Per ulteriori informazioni d'emergenza in merito a tutti i reagenti LaMotte contattare il centro tossicologico nazionale disponibile 24 ore al giorno [tel. 1-800-222-1222] oppure contattare la linea di emergenza disponibile 24 ore su 24 di ChemTel, chiamando il numero 1-800-255-3924 (USA, Canada e Porto Rico). Per chi chiama da un Paese non nordamericano chiamare il numero 813-248-0585.

Controllare che la protezione del dispositivo non sia danneggiata. Non installare né utilizzare il presente dispositivo in modo divergente da quello riportato nel presente manuale.

### **LIMITI DI RESPONSABILITÀ**

In nessun caso LaMotte Company sarà responsabile di perdite in termini di durata, proprietà o proventi né di altri danni provocati dall'uso o dall'abuso dei rispettivi prodotti.

## CERTIFICAZIONE NSF



Certified to  
NSF/ANSI/CAN 50

Il marchio di certificazione NSF/ANSI 50 su un dispositivo di controllo della qualità dell'acqua [WQTD] utilizzato in acque per scopi ricreativi, quali piscine e spa, significa che il prodotto è stato esaminato e certificato da NSF International per soddisfare gli standard nazionali americani applicabili per la progettazione e le prestazioni del prodotto. NSF effettua controlli ripetuti sui prodotti per confermare la loro conformità a tutti i requisiti di certificazione per le prestazioni, l'accuratezza e il range operativo. Sono possibili i livelli di certificazione L1, L2 e L3, essendo L1 la valutazione più elevata.

## CONFORMITÀ CE

Il fotometro WaterLink Spin Touch è stato testato in maniera indipendente ed ha ottenuto il marchio CE in quanto adempie alle normative in materia di compatibilità elettromagnetica e sicurezza. Per consultare tali certificati di conformità visitare il sito di LaMotte: [www.lamotte.com](http://www.lamotte.com).

Il presente dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Tuttavia, il suo funzionamento è soggetto a due condizioni: [1] Il dispositivo non può provocare interferenze dannose. [2] Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono provocare funzionamenti indesiderati.

Nota: Il presente dispositivo è stato appositamente testato, per cui se ne è confermata la conformità rispetto ai limiti previsti dalla parte 15 delle norme FCC per un dispositivo digitale di classe B. Tali limiti servono per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose quando il dispositivo funziona in un ambiente residenziale. Il dispositivo genera, usa e può emettere energia sotto forma di radiofrequenze. Se non installato o utilizzato conformemente a quanto previsto nel manuale d'uso può provocare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che durante un'installazione specifica non avvenga qualche interferenza. Qualora il presente dispositivo provocasse interferenze dannose in termini di ricezione radio o TV, il che potrebbe essere dovuto alla sua accensione o al suo spegnimento, si invita l'utente a correggere l'interferenza, adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o ricollocare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra dispositivo e ricevitore.
- Collegare il dispositivo a un'uscita su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per farsi aiutare.

## GARANZIA

LaMotte Company garantisce che il presente strumento è privo di difetti in quanto a componenti e manodopera per 2 anni a partire dalla data di spedizione. Qualora si dovesse restituire lo strumento per sottoporlo a interventi di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia o successivamente, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica, chiamando i numeri 1-800-344-3100 o 1-410-778-3100, est. 3, oppure scrivendo a [softwaresupport@lamotte.com](mailto:softwaresupport@lamotte.com) richiedendo un numero di autorizzazione di restituzione o, ancora, visitando [www.lamotte.com](http://www.lamotte.com) per scoprire come risolvere eventuali problemi. Il mittente si farà carico delle spese di spedizione, nolo e assicurazione, nonché del corretto imballaggio per evitare danni durante il trasporto. La presente garanzia non si applica a difetti riconducibili ad azioni dell'utente, come abuso, errori di cablaggio, funzionamento

divergente rispetto alle specifiche, manutenzione o riparazione non adeguata o modifica non autorizzata. LaMotte Company declina espressamente qualsiasi garanzia implicita di commercialibilità o idoneità per un determinato scopo e non risponderà di alcun danno diretto, indiretto, accidentale o conseguente. La responsabilità complessiva di LaMotte Company si limita alla riparazione o sostituzione del prodotto. La succitata garanzia è inclusiva e non si manifesta né implica alcun'altra garanzia scritta od orale. Conserva la prova d'acquisto per la verifica della garanzia.



# EINRICHTUNG

## VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

- Laden Sie den Akku über das Spin Touch USB-Kabel und das Netzteil an einer Wechselstromsteckdose vollständig auf.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Spin Touch die neueste Firmware enthält. Eine USB-Verbindung zu einem Windows®-PC ist erforderlich:
  1. Laden Sie die WaterLink Connect 2 für Windows unter <http://softwarecenter.lamotte.com/> herunter.
  2. Schließen Sie das Messgerät mit dem bereitgestellten USB-Kabel an den Computer an, und starten Sie die WaterLink Connect 2 über das Startmenü.
  3. Eine Eingabeaufforderung wird angezeigt, wenn Firmware-Updates verfügbar sind. Wählen Sie Aktualisieren. Tests und Datenübertragung sind erst nach Aktualisierung der Firmware möglich.

## MESSGERÄT

1. Das Messgerät kann über eine Wechselstromsteckdose, einen Computer oder den internen Akku betrieben werden.
2. Schließen Sie das Messgerät über das USB-Kabel und das Netzteil an eine Wechselstromsteckdose an.
3. Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Messgerät an den USB-Port eines Computers anzuschließen.

## LADEN DES AKKUS

1. Schließen Sie das Messgerät über das USB-Kabel und das Netzteil an eine Wechselstromsteckdose an, oder verwenden Sie das USB-Kabel [enthalten] mit einem Autoladegerät [nicht enthalten], um den Akku zu laden. [Anker PowerDrive 2, DC 12/24V, 5V = 4,8A, Teilenummer A2310 empfohlen.]
2. Das Akkusymbol auf dem Bildschirm zeigt den Akkustatus an. Laden Sie den Akku, bis der Akkuindikator die vollständige Ladung anzeigt.

## FIRMWARE-AKTUALISIERUNGEN

Von Zeit zu Zeit muss die Firmware des Spin Touch aktualisiert werden. Eine USB-Verbindung zu einem Windows®-PC ist erforderlich. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Laden Sie von <http://softwarecenter.lamotte.com/> die WaterLink Connect 2-Anwendung für Windows herunter.
2. Schließen Sie den Spin Touch über das beiliegende USB-Kabel an den Computer an.
3. Öffnen Sie die WaterLink Connect 2-Desktopanwendung, und warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Nach Abschluss der Aktualisierung können Sie WaterLink Connect sicher schließen und die Verbindung zum Gerät trennen. Nach dem Aktualisieren der Firmware wird empfohlen, die Verfahren zur LED-Kalibrierung und Winkelkalibrierung durchzuführen.

**HINWEIS:** Wenn Sie aufgefordert werden, die Firmware zu aktualisieren, werden die Optionen „Update Now“ [Jetzt aktualisieren] oder „Remind Me Later“ [Später erinnern] angezeigt. Wenn Sie „Remind Me Later“ wählen, wird die Aufforderung zur Aktualisierung 23 Stunden später noch einmal angezeigt. Um die Firmware zu einem beliebigen Zeitpunkt zu aktualisieren, öffnen Sie WaterLink Connect 2 und gehen Sie zu „Settings>Service Settings>Get Updates“ [Einstellungen>Serviceeinstellungen > Aktualisierungen abrufen].

## PC-ANSCHLUSS

Wenn der WaterLink Spin Touch per USB an einem Computer angeschlossen ist, wird der Berührungsbildschirm des Geräts deaktiviert, und die Tests werden über die WaterLink Connect 2-Anwendung für Windows durchgeführt. Diese Anwendung ist kostenlos auf <http://softwarecenter.lamotte.com> erhältlich. Über die WaterLink Connect 2-Desktopanwendung können Ergebnisse des Spin Touch an ein Wasseranalyseprogramm wie WaterLink Solutions übertragen werden.

## GERÄTEANSCHLUSS

Der WaterLink Spin Touch unterstützt Verbindungen zu einem Windows-basierten PC [über USB] und Android- und iOS-Mobilgeräten [über Bluetooth].

### ANSCHLUSS ÜBER USB

Anhand des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels kann der WaterLink Spin Touch an einen Windows-basierten PC angeschlossen werden. Bevor Sie ein Messgerät über USB anschließen, laden Sie die kostenlose WaterLink Connect 2-Anwendung für Windows von <http://softwarecenter.lamotte.com> herunter. Wenn der WaterLink Spin Touch per USB an den PC angeschlossen wird, werden die Steuerungen des Berührungsbildschirms deaktiviert, und die Tests werden über die WaterLink Connect 2-Anwendung durchgeführt. LaMotte bietet auch fehlerunanfällige Wasseranalyseprogramme wie WaterLink Solutions™ an, die Testergebnisse erfassen und detaillierte Behandlungsempfehlungen erteilen. Weitere Informationen über die Softwareprodukte von LaMotte finden Sie unter <http://softwarecenter.lamotte.com>.

### ANSCHLUSS ÜBER BLUETOOTH

Der WaterLink Spin Touch kann eine Verbindung zu einem Bluetooth-fähigen Gerät wie einem Smartphone oder Tablet herstellen. Der Spin Touch ist auch mit einem BLE Mobildrucker [5-0067] kompatibel. Andere Bluetooth-Drucker werden nicht unterstützt.

Zum Übertragen der Ergebnisse über Bluetooth an ein Mobilgerät muss eine Mobil-App auf dem Gerät installiert und ein aktives Konto für das zugehörige Softwareprogramm vorhanden sein. Beispielsweise können mit einem aktiven WaterLink Solutions-Konto und der WaterLink Solutions-Mobil-App auf einem Smartphone oder Tablet die Ergebnisse vom Messgerät an die Anwendung übertragen werden. Mobil-Apps für LaMotte-Softwareprodukte sind über iTunes [für iOS-Geräte] und Google Play [für Android-Geräte] erhältlich. Weitere Informationen über die Softwareprodukte von LaMotte finden Sie unter <http://softwarecenter.lamotte.com>.

So übertragen Sie Ergebnisse vom WaterLink Spin Touch an die Mobil-App für ein LaMotte-Softwareprodukt:

1. Melden Sie sich bei der Mobil-App des LaMotte-Softwareprodukts an.
2. Suchen Sie nach dem Datensatz eines Kunden oder eines Standorts. Sie müssen möglicherweise einen erstellen, bevor Sie mit dem Testen beginnen können.
3. Starten Sie einen Wassertest in der Mobil-App.
4. Führen Sie wie gewöhnlich einen Wassertest über den eingebauten Spin Touch-Berührungs Bildschirm durch. Der Spin Touch und das Bluetooth-fähige Mobilgerät werden automatisch verbunden.
5. Wenn die Verbindung verfügbar ist, leuchtet  auf dem Berührungs Bildschirm auf. Wenn abgeblendet ist, sind das Messgerät und das Gerät nicht verbunden. Tippen Sie auf , um Ergebnisse an die Mobil-App zu übertragen.

Immer, wenn auf dem Berührungs Bildschirm  angezeigt wird, kann der Spin Touch mit dem BLE Mobildrucker [5-0067] verbunden werden. Das Symbol  ist hervorgehoben, wenn eine Verbindung hergestellt ist, bzw. abgeblendet, wenn keine Verbindung besteht.


Der Spin Touch kann nicht gleichzeitig mit einem Mobilgerät und dem Drucker verbunden sein. [Siehe Testergebnisse Speichern, Drucken und Senden.]

## VERWENDEN VON BLUETOOTH LOW ENERGY


Der WaterLink Spin Touch stellt automatisch eine Verbindung zu dem nächstgelegenen Bluetooth-fähigen Smartphone, Tablet oder Drucker her. Es ist nicht erforderlich, den Spin Touch mit dem Bluetooth-fähigen Gerät zu koppeln. Hindernisse für drahtlose Signale können die Reichweite von drahtlosen Geräten reduzieren. Der WaterLink Spin Touch funktioniert am besten, wenn keine Wände zwischen ihm und dem Empfangsgerät vorhanden sind.

## BEFÜLLUNG: EINWEG-SCHEIBEN


Wenn die Spritze in die Wasserprobe gehalten und der Drücker ganz aufgezogen wird, enthält die Spritze mehr als ausreichend Probenwasser, um die Scheibe richtig zu befüllen. Halten Sie die Spritze vertikal und führen Sie die Spitze in das Füllloch der Scheibe ein. Drücken Sie den Drücker langsam und gleichmäßig nach unten, um die Scheibe zu befüllen.




1. Füllen Sie die Scheibe mit langsamem, gleichmäßigen Druck. Das Probenwasser füllt die Freiräume zwischen den Leitelementen gegen den Uhrzeigersinn. Jeder Raum wird von unten **nach oben** gefüllt. Es muss Probenwasser zugegeben werden, bis der Raum in der vierten Kammer bis oben und bis knapp über die geprägte Fülllinie gefüllt ist. Eine Befüllung bis leicht oberhalb der Fülllinie ist zulässig.




2. Die Scheibe darf nicht überfüllt werden. Wenn die Scheibe überfüllt wird, fließt Probenwasser aus dem Überlaufloch in der Scheibenmitte. Die Scheibe leckt nicht. Trocknen Sie die Scheibe, und führen Sie den Test durch.




3. Füllen Sie nicht zu wenig Wasser in die Scheibe. Wenn zu wenig Wasser eingefüllt wird, füllen sich die Reagenskammern nicht vollständig, und die Ergebnisse werden ungenau.



- 
4. Führen Sie keine Luftblasen in die Scheibe ein. Die Reagenz Kammern werden nicht vollständig gefüllt und die Ergebnisse werden ungenau sein. Sobald sich eine Blase zu bilden beginnt, ziehen Sie sich auf den Kolben zurück, um die Blase aus der Scheibe zu ziehen. Beginnen Sie den Füllvorgang wieder.



- 
5. Feuchte Scheiben müssen gründlich mit einem flusenfreien Tuch getrocknet werden. Fassen Sie die Scheibe nur an den Rändern an.



- 
6. Die Scheiben müssen innerhalb von 10 Minuten nach dem Befüllen verwendet werden. Sie können nicht im Voraus gefüllt werden.

Informationen zur Befüllung und Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie unter:  
[www.lamotte.com/spin\\_support/](http://www.lamotte.com/spin_support/)


## BEFÜLLUNG

### BEFÜLLUNG: MEHRWEG-SCHEIBEN


Wenn die Spritze in die Wasserprobe gehalten und der Drücker ganz aufgezogen wird, enthält die Spritze mehr als ausreichend Probenwasser, um die Scheibe richtig zu befüllen. Halten Sie die Spritze vertikal und führen Sie die Spitze in das Füllloch der Scheibe ein. Drücken Sie den Drücker langsam und gleichmäßig nach unten, um die Scheibe zu befüllen.



- 
1. Füllen Sie nicht genutzte Scheibenabschnitte mit langsamem, gleichmäßigem Druck. Geben Sie Probenwasser hinzufügt, bis die Blindkammer gefüllt und die Überlaufkammer teilweise gefüllt ist.




- 
2. Die Scheibe darf nicht überfüllt werden. Wenn die Scheibe überfüllt wird, fließt Probenwasser aus dem Abflussloch in der Scheibenmitte. Die Scheibe leckt nicht. Trocknen Sie die Scheibe, und führen Sie den Test durch.




3. Führen Sie keine Luftblasen in die Scheibe ein. Die Reagenz Kammern werden nicht vollständig gefüllt und die Ergebnisse werden ungenau sein. Sobald sich eine Blase zu bilden beginnt, ziehen Sie sich auf den Kolben zurück, um die Blase aus der Scheibe zu ziehen. Beginnen Sie den Füllvorgang wieder.



4. Führen Sie keine Luftblasen in die Scheibe ein. Die Reagenskammern füllen sich nicht vollständig, und die Ergebnisse werden ungenau. Entnehmen Sie das Probenwasser mit der Spritze, und befüllen Sie die Scheibe erneut.



5. Feuchte Scheiben müssen gründlich mit einem flusenfreien Tuch getrocknet werden. Fassen Sie die Scheibe an den Rändern an. Legen Sie die Scheibe zwischen den Tests auf eine ebene Fläche. Schütteln Sie teilweise gefüllte Scheiben nicht, um Lecks und Kontaminierung zu vermeiden. Teilweise verwendete Scheiben sollten am Ende des Tages entsorgt werden.



6. Die Scheiben müssen innerhalb von 10 Minuten nach dem Befüllen verwendet werden. Sie können nicht im Voraus befüllt werden.

Informationen zur Befüllung und Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie unter: [www.lamotte.com/  
spin\\_support/](http://www.lamotte.com/spin_support/)

## ALLGEMEINE ARBEITSANWEISUNGEN

### MESSGERÄT

Wenn eine gefüllte Scheibe in die Kammer eingelegt und der Deckel geschlossen wird, dreht sich das Messgerät in hoher Geschwindigkeit, um die Probe auf die Vertiefungen zu verteilen. Dann verlangsamt sich die Geschwindigkeit des Messgeräts, um die Pumpwirkung der Mischkugeln aus rostfreiem Stahl beim Mischen der Reagenzien mit dem Probenwasser zu maximieren. Anschließend wird jede Reaktion zur passenden Zeit und Wellenlänge für das betreffende Reagensesystem abgelesen.



Über den Schalter unten in der Mitte des Messgeräts wird das Gerät ein- und ausgeschaltet.

Die blaue Indikatorleuchte des Ein/Aus-Schalters gibt den Status des Instruments an.


**Durchgehendes blaues Licht** – die blaue LED leuchtet durchgehend, um anzudeuten, dass das Messgerät eingeschaltet und bereit für einen Test ist.

**Blinkendes blaues Licht** [3 Blinkzeichen/Sekunde] – ein Test läuft, und die Scheibe dreht sich. Öffnen Sie den Deckel nicht, während die Scheibe sich dreht.

Gehen Sie beim Schließen des Deckels vorsichtig vor. Schlagen Sie den Deckel nicht heftig zu. Die Verdrahtung zwischen dem Deckel und dem Körper des Photometers läuft durch das Scharnier. Bei offenem Deckel funktioniert das Messgerät nicht.

## BERÜHRUNGSBILDSCHIRM

Wenn der Schalter zum Einschalten des Messgeräts gedrückt wird, wird der Testbildschirm angezeigt.



Das Display ist ein Berührungsbildschirm. Um eine Auswahl zu treffen, berühren Sie mit der Fingerspitze, dem Fingernagel, einem Radiergummi oder einem Eingabestift das Symbol oder Wort auf dem Bildschirm.

- Entfernen Sie Fingerabdrücke vorsichtig mit dem Stofftuch [3580-WIPE] vom Bildschirm.
- Berühren Sie den Bildschirm nicht mit einem spitzen Gegenstand.
- Legen Sie keine Objekte auf den Bildschirm, die ihn zerkratzen oder beschädigen können.
- Berühren Sie den Bildschirm nicht mit nassen Fingern.

## TESTVERFAHREN



1. Drücken und halten Sie bis sich das Messgerät einschaltet.
2. Berühren Sie . Wählen Sie einen Desinfektionsmitteltyp aus. Berühren Sie zum Bestätigen.

3. Berühren Sie . Wählen Sie eine Scheibenreihe aus [siehe Scheibenverpackung]. Berühren Sie zum Bestätigen.  
HINWEIS: Die Scheibenreihen werden durch die Auswahl des Desinfektions beschränkt.
4. Nehmen Sie eine Scheibe aus der Verpackung.
5. Verwenden Sie die Spritze [1189], um die Scheibe mit der Pool- oder Spa-Wasserprobe zu befüllen.
6. Legen Sie die Scheibe ein. Decken Sie die Scheibe mit der Universal-Scheibenabdeckung [1719] ab. Schließen Sie den Deckel.
7. Berühren Sie , um den Test zu starten. Berühren Sie , um den Test abzubrechen. Wenn der Test abgebrochen wird, entsorgen Sie die Scheibe.
8. Die Ergebnisse werden angezeigt.
9. Wählen Sie eine Option aus.

- Tippen Sie auf , um ein Tag hinzuzufügen.
- Berühren Sie das markierte , um die Testergebnisse im Testprotokoll zu speichern, wenn die automatische Speicherung nicht aktiviert ist.
- Berühren Sie das hervorgehobene , um die Ergebnisse an den aktiven mobilen Bluetooth-Drucker zu senden.
- Berühren Sie das markierte , um die Testergebnisse an ein Bluetooth-fähiges Gerät zu senden.
- Berühren Sie , um zum Testbildschirm zurückzukehren.

10. Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang, um das Messgerät auszuschalten.

HINWEIS: Ziehen Sie für Wasserproben von über 100 °F [38 °C] 0,3 vom pH-Ergebnis ab, oder warten Sie für genaueste Ergebnisse mit dem Test, bis die Wasserprobe eine Temperatur von unter 90 °F [32 °C] erreicht hat.

Salzreste täglich entfernen. Salz beschädigt das Messgerät und führt zu ungenauen Ergebnissen. Siehe Reinigung.

## SPEICHERN, DRUCKEN UND SENDEN VON TESTERGEBNISSEN

Testergebnisse können gespeichert, per Bluetooth an die Mobil-App WaterLink Connect 2 übertragen und an den mobilen BLE Mobildrucker [5-0067] gesendet werden.



## Testverlaufeinstellungen


Der WaterLink Spin Touch kann Testergebnisse für 250 Wasserproben im Testverlauf speichern. Die Ergebnisse für die neueste Probe werden oben in der Liste angezeigt. Alle Ergebnisse können automatisch gespeichert werden, oder die Ergebnisse einer einzelnen Probe können gespeichert werden, nachdem die Probe getestet wurde.

Um das automatische Speichern zu aktivieren, tippen Sie auf dem Testbildschirm auf . Tippen Sie auf . Wählen Sie Auto Save Tests [Test automatisch speichern].

Tippen Sie auf und , um zum Testbildschirm zurückzukehren. Wenn das automatische Speichern aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm der Testergebnisse nicht hervorgehoben.

Um einzelne Ergebnisse für Proben manuell zu speichern, muss das automatische Speichern von Tests deaktiviert sein. Wenn das automatische Speichern deaktiviert ist, wird auf dem Bildschirm der Testergebnisse hervorgehoben. Tippen Sie nach der Testdurchführung auf , um die Ergebnisse für die betreffende Wasserprobe im Testverlauf zu speichern.

Ein benutzerdefiniertes Identifizierungs-Tag kann einem einzelnen Testergebnis zugewiesen werden. Tippen Sie auf dem Testbildschirm auf , um das Tagging zu aktivieren. Tippen Sie auf . Wählen Sie Beschriftungen aktivieren. Tippen Sie auf und , um zum Testbildschirm zurückzukehren. Das Tag kann bis zu 4 hexadezimale Zeichen enthalten. Es darf nicht mit Null beginnen. Um ein Testergebnis zu taggen, tippen Sie auf unten im Bildschirm „Testergebnisse“ und verwenden Sie die Schaltflächen, um bis zu vier Zeichen einzugeben. Tippen Sie auf die , um ein Zeichen zu löschen. Tippen Sie auf das , um das Tag zu speichern und zum Bildschirm „Testergebnisse“ zurückzukehren. Tippen Sie auf das , um zum Bildschirm „Testergebnisse“ zurückzukehren, ohne das Tag zu speichern. Das getaggte Ergebnis wird auf dem Bildschirm „Testergebnisse“ und auf dem Bildschirm „Testverlauf“ angezeigt. Dem Tag wird ein „T-“ vorangestellt.



Gespeicherte Ergebnisse können im Testverlauf eingesehen werden. Die Steuerungen für das Anzeigen und Verwalten von einzelnen oder mehreren Testdatensätzen befinden sich auf dem Bildschirm „Test History“ [Testverlauf]. Berühren Sie das Kontrollkästchen neben einem Testdatensatz, um ihn auszuwählen, und berühren Sie dann eine der Schaltflächen unten, um eine Aktion an den ausgewählten Datensätzen durchzuführen.

## Ergebnisse drucken oder an ein Bluetooth-fähiges Smartphone oder Tablet senden

Der WaterLink Spin Touch kann über den mobilen Bluetooth-Drucker drucken oder Testergebnisse an ein Bluetooth-fähiges Gerät wie ein Smartphone oder ein Tablet senden.  oder  ist hervorgehoben und zeigt, welche der Funktionen aktiv ist. Der Spin Touch kann nicht gleichzeitig mit dem Drucker und einem Smartphone oder Tablet verbunden sein.

Es gibt zwei Betriebsmodi für die Verbindung mit dem Drucker und einem Smartphone oder Tablet: „Fast Printer Connect ON“ [Schnelle Druckerverbindung EIN] und „Fast Printer Connect OFF“ [Schnelle Druckerverbindung AUS]. Der Standardmodus ist „Fast Printer Connect ON“. „Fast Printer Connect“ kann über das Bluetooth-Menü im Menü „Settings“ [Einstellungen] aktiviert oder deaktiviert werden.

Wenn die Einstellung „Fast Printer Connect ON“ gewählt wurde, wird das Messgerät mit dem Drucker verbunden, sobald es ihn erkennt. Auch eine Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet kann hergestellt werden, aber die Druckerverbindung hat Priorität. Der Drucker beginnt sofort zu drucken, wenn auf  getippt wird.  wird abgeblendet, während der Drucker druckt. Wählen Sie „Fast Printer Connect ON“, wenn Ergebnisse häufiger gedruckt als an ein Smartphone oder Tablet gesendet werden sollen. Die Option kann ausgewählt bleiben, wenn Ergebnisse nur an ein Smartphone oder Tablet gesendet werden. Wenn „Fast Print Connect ON“ ausgewählt und der Drucker eingeschaltet ist, muss der Drucker ausgeschaltet werden, bevor Ergebnisse an ein Smartphone oder Tablet gesendet werden können.


Wenn „Fast Printer Connect OFF“ ausgewählt ist, hat das Messgerät immer die Möglichkeit, eine Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet herzustellen, es sei denn, der Drucker druckt gerade einen Test aus. In diesem Fall stellt das Messgerät erst dann eine Verbindung mit dem Drucker her, wenn auf  getippt wird. Dabei wird das Drucken um einige Sekunden verzögert, während die Verbindung mit dem Drucker hergestellt wird.  wird abgeblendet, während der Drucker druckt. Nach dem Drucken stellt das Messgerät automatisch wieder eine Verbindung zum Smartphone oder Tablet her. Wählen Sie „Fast Printer Connect OFF“, wenn die Ergebnisse vorrangig an ein Smartphone oder Tablet gesendet und seltener gedruckt werden sollen.

## SPRITZE



Eine 3-ml-Kunststoffspritze [Code 1189] wird zum Befüllen der Scheiben verwendet. Eine Präzisionsspitze an der Spritze passt in das Füllloch der Scheibe. Die Spritzen spitze darf nicht von der Spritze abgenommen werden. Die Spritze muss zwischen den einzelnen Wasserproben gereinigt werden. Pumpen Sie mehrmals Luft durch die Spritze, um die vorherige Probe zu entfernen, oder spülen Sie die Spritze mit einer kleinen Menge der nächsten Wasserprobe aus, bevor Sie sie mit der nächsten Probe füllen.


## REAGENSSCHEIBE



Der WaterLink Spin Touch verwendet ein Scheiben-Reagenssystem. Die trockenen Reagenzien sind in einzelnen Testportionen in einer versiegelten Scheibe aus Polystyren verpackt. Die Mischkugeln aus rostfreiem Stahl in den Reaktionskammern mischen das Probenwasser mit den trockenen Reagenzien. Die Tests für alle Faktoren in der Reihe werden gleichzeitig durchgeführt. Es ist nicht möglich, die Vertiefung für einen einzelnen Faktor zu isolieren und den Test nur für einen Faktor durchzuführen. Einwegscheiben enthalten Reagenzien für eine Reihe. Mehrwegscheiben enthalten Reagenzien für Wiederholungen einer Reihe. Die Scheiben dürfen nicht in der Messgerätkammer befüllt werden.

## HANDHABUNG DER SCHEIBEN

Fassen Sie die Scheibe nur an den Rändern an. Vermeiden Sie es, die Ober- oder Unterseite der Scheibe zu berühren. Das Licht scheint durch die nicht matten Bereiche der Scheibe, sodass diese Bereiche frei von Flecken und Fingerabdrücken sein müssen. Die Scheiben dürfen nie nass in das Messgerät eingelegt werden. Trocknen Sie nasse Scheiben mit einem flusenfreien Tuch, bevor Sie sie in die Kammer einlegen.



Die Scheibe wird so in die Kammer eingelegt, dass das D-förmige Loch in der Scheibenmitte mit der D-förmigen Nabe in der Photometerkammer ausgerichtet wird. Die Scheibe muss vorsichtig auf die Nabe gesetzt werden. Es ist nicht nötig, die Scheibe fest auf die Nabe zu drücken.

## AUFBEWAHRUNG DER SCHEIBEN

Die Scheiben sind feuchtigkeitsanfällig. Vermeiden Sie das Öffnen von mehr Paketen als benötigt werden. Die Scheiben haben eine begrenzte Haltbarkeit und dürfen nicht mehr als erforderlich der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.




Legen Sie Mehrwegscheiben zwischen den Tests auf eine flache Unterlage. Schütteln Sie eine teilweise gefüllte Scheibe nicht. Es könnte Wasser auslaufen, oder die ungenutzten Abschnitte der Scheibe könnten kontaminiert werden. Teilweise verwendete Mehrwegscheiben sollten am Ende des Tages entsorgt werden. Transportieren Sie das Messgerät nicht mit eingelegter Scheibe. Der Test wird abgebrochen, wenn die Scheibenabdeckung nicht verwendet wird.

Lagern Sie die Disketten bei 70 ° -80 ° F / 21 ° -27 ° C. Scheiben mit Salzreagens müssen bei Raumtemperatur gelagert und verwendet werden (20-23 °C).

## SCHEIBENABDECKUNG

Die schwarze Scheibenabdeckung wird über die Scheibe in der Photometerkammer gelegt, um die Interferenzen durch Streulicht zu verringern. Die Scheibenabdeckung wird so positioniert, dass das D-förmige Loch in der Scheibenmitte mit der D-förmigen Nabe in der Photometerkammer ausgerichtet wird. Die Scheibenabdeckung muss vorsichtig auf die Nabe gesetzt werden. Es ist nicht nötig, die Scheibenabdeckung fest auf die Nabe zu drücken.



Nur die universale Scheibenabdeckung [Code 1719], die im Lieferumfang des WaterLinkSpin Touch enthalten ist, darf für Mehrwegscheiben verwendet werden.

## MESSGERÄT-PRÜFSCHEIBE

Die Messgerät-Prüfscheibe [1705/1705-EU] dient mehreren Zwecken:

- Wenn die messgerät-prüfscheibe [MCD] als Option aus dem Menü Disk Series ausgeführt wird, folgen Sie dem Verfahren zur Bereichsprüfung, die Werte auf dem Display werden mit den Werten in der Tabelle des Messgerät-prüfscheibe verglichen, um festzustellen, ob das Messgerät Ergebnisse in den erwarteten Bereichen meldet.
- Bei der LED-Kalibrierung wird die Helligkeit der LEDs mithilfe des MCD eingestellt.
- Die MCD wird bei der Winkelkalibrierung verwendet, um die Ausrichtung von Hub und Platte zu analysieren.

Informationen zur Verwendung der Messgerät-Prüfscheibe finden Sie unter FEHLERBEHEBUNG FÜR DIE MESSGERÄT- PRÜFSCHEIBE.

## USB-KABEL

Über ein USB-Kabel wird der Waterlink Spin Touch an einen Windows-PC angeschlossen. Bei Verwendung zusammen mit dem Wechselstromnetzteil wird damit das Messgerät an eine Wechselstromsteckdose angeschlossen.

**WARNUNG:** Verwenden Sie nur das USB-Kabel und den Wand Adapter, die mit dem Kit geliefert werden. Ersetzen Sie dieses nicht.

## AKKU

Ein voll aufgeladener Akku reicht für ca. 150 Tests unter durchschnittlichen Bedingungen. Die Akkulebensdauer kann abhängig von der Nutzung variieren. Nach dem Testen sollte das Messgerät ausgeschaltet werden, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Der Standard-Lebenszyklus eines Lithium-Ionen-Akkus beträgt 500 Zyklen. Ein vollständiger Ladevorgang für den Akku dauert ca. 10-12 Stunden. Der Akku ist für ein Aufladen über Nacht vorgesehen und darf nur in Innenräumen geladen werden. Der Akku ist für eine Kapazität von 12 V und 8,1 mAh ausgelegt. Das Messgerät wird über den Akkupack oder eine Wechselstromsteckdose mit Strom versorgt. Für den Anschluss des Messgeräts an eine Wechselstromsteckdose werden das USB-Kabel und das Wechselstromnetzteil verwendet. **WARNUNG:** Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Wechselstromnetzteil. Tauschen Sie es nicht aus.

Der Akkuladestatus wird durch das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt. Das Akkusymbol zeigt an, ob der Akkuladestand voll, teilweise geladen, niedrig oder leer ist bzw. ob gerade geladen wird. Das Symbol „Akku leer“ blinkt, um anzugeben, dass das Messgerät an eine Wechselstromsteckdose angeschlossen werden muss. Wenn das Messgerät bei niedrige Akkuladestand weiterverwendet wird, ohne an eine Wechselstromsteckdose angeschlossen zu werden, wird das Messgerät automatisch heruntergefahren. In diesem Modus ist das Messgerät gesperrt, bis es an eine Wechselstromsteckdose angeschlossen und der Akku ausreichend aufgeladen wird.



Während des Ladevorgangs wird das Symbol „Akku lädt“ angezeigt. Das Messgerät sollte angeschlossen bleiben, bis der Akku vollständig geladen ist. Wenn der Akku vollständig geladen ist, ändert sich das Symbol zu „Akku voll“.

## EINSTELLUNGEN

Berühren Sie  , um das Menü „Settings“ [Einstellungen] zu öffnen. Berühren Sie  , um jederzeit zum Testbildschirm zurückzukehren.

<b>Helligkeit</b>	Die Helligkeit der Anzeige kann von 00 bis 10 angepasst werden. Berühren Sie  und  , um die Helligkeit anzupassen. Berühren Sie  , um das Menü „Settings“ [Einstellungen] zu schließen.
<b>Datum/Uhrzeit</b>	Es können Jahr, Monat, Tag, Format, Stunde, Minute und AM/PM eingestellt werden. Berühren Sie  oder  , um den angezeigten Wert anzupassen. Berühren Sie  , um zum nächsten Wert zu wechseln. Nachdem der letzte Wert ausgewählt ist [Minuten im 24-Stunden-Format, AM/PM im 12-Stunden-Format], berühren Sie  , um zum Menü „Settings“ [Einstellungen] zurückzukehren. Berühren Sie  , um jederzeit das Menü „Einstellungen“ zu schließen.
<b>Sprache festlegen</b>	Es sind zehn Sprachoptionen vorhanden: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Niederländisch, Schwedisch, Portugiesisch, Italienisch, Türkisch, und Chinesisch. Berühren Sie die Auswahl. Berühren Sie  , um das Menü „Settings“ [Einstellungen] zu schließen.
<b>Kalibrierung</b>	Berühren Sie die Option, um eine Winkelkalibrierung auszuführen und die Ausrichtung von Nabe und Scheibe zu beurteilen. Berühren Sie  , um das Menü „Settings“ [Einstellungen] zu schließen.
<b>Stromsparoptionen</b>	Es sind drei Stromsparoptionen vorhanden: Auto Dim Time [automatische Abblendezeit], Auto Off Time [automatische Ausschaltzeit], Power Save [Stromsparmodus] und Bluetooth. Berühren Sie die Optionen und dann eine Auswahl. Berühren Sie die Auswahl. Berühren Sie  , um das Menü „Settings“ [Einstellungen] zu schließen.
<b>Bluetooth</b>	Es gibt zwei Bluetooth-Optionen: Bluetooth aktiviert und schnelle Druckerverbindung, die zum Übertragen und Drucken von Testergebnissen verwendet werden. Berühren Sie  , um das Menü Einstellungen zu schließen.
<b>Marktyp</b>	Berühren Sie die Option , um den Marktyp auszuwählen. Wählen Sie „Pool/Spa“ aus. Berühren Sie  , um das Menü „Settings“ [Einstellungen] zu schließen.

## Einstellungen

Listet die Seriennummer, Firmware-Version, Bluetooth MAC-Adresse, Bluetooth-Version und Testanzahl auf. Die Testanzahl zeigt die Anzahl der abgeschlossenen Tests, die während der Lebensdauer des Messgeräts durchgeführt wurden. Berühren Sie , um zum Menü „Settings“ [Einstellungen] zurückzukehren.

Wenn Bereiche aktiviert sind, können Testergebnisse außerhalb des Bereichs für das Reagenzsystem in Rot dargestellt werden. Die Standardeinstellung ist Aus.

Wenn „Show Market Type“ [Marktyp anzeigen] ausgewählt ist, wird der Marktyp auf dem Testbildschirm angezeigt. Die Standardeinstellung ist AUS. Berühren Sie [Prüfen] um zum Menü „Settings“ [Einstellungen] zurückzukehren.

Wählen Sie „Disk Detection“ [Scheibenerkennung], um eine Fehlermeldung anzuzeigen und den Test abzubrechen, wenn fehlerhafte Testbedingungen wie „No Disk“ [Keine Scheibe], „No Disk Cover“ [Keine Scheibenabdeckung], „Used Disk“ [Gebrauchte Scheibe] oder „Meter Check Disk“ [Messgerät-Prüfscheibe] vorliegen, die zu ungenauen oder keinen Testergebnissen führen würden. Die Standardeinstellung ist ausgeschaltet. Berühren Sie [Prüfen] um zum Menü „Settings“ [Einstellungen] zurückzukehren.

## BEREICHE

Testfaktor	Bereich	Abkürzungen anzeigen	Testfaktor	Bereich	Abkürzungen anzeigen
Alkalinität, gesamt	0–250 ppm	ALK	Kupfer	0,0–3,0 ppm	COPPER
Biguanid	0–70 ppm	BIG	Cyanursäure	5–150 ppm	CYA
Biguanid-Schock	0–250 ppm	BSK	Härte, Calcium	0–800 ppm	HARD
Borat	0–80 ppm	BORATE	Eisen	0,0–3,0 ppm	IRON
Brom [DPD]	0,00–33,00 ppm	BR	pH	6,4–8,6	PH
Chlor, frei [DPD]	0,00–15,00 ppm	FCL	Phosphat	0–2000 ppb	PHOS
Chlor, Kombiniertes	0,00–15,00 ppm	CCL	Salz	0 – 5000 ppm	SALT
Chlor, gesamt [DPD]	0,00–15,00 ppm	TCL			

Die Testergebnisse, die sich außerhalb des Bereichs des Reagenzsystems befinden, werden in ROT dargestellt. Testergebnisse in ROT sind möglicherweise ungenau. Gehen Sie zu „SETTINGS“ [Einstellungen] > „Other Settings“ [Weitere Einstellungen], um die Bereichsfunktion zu deaktivieren.


Kupferkonzentrationen von mehr als 4 ppm führen zu niedrigeren Gesamthärteergebnissen

# SCHEIBENBESCHREIBUNGEN

## EINWEGSCHEIBEN


### Chlor-/Brom-Scheibe [Code 4328]

Freies Chlor	Salz
Brom	Calciumhärte
Chlor gesamt	Kupfer
Alkalinität gesamt	Eisen
pH	Cyanursäure




### Chlor/Brom plus Phosphat Scheibe mit 10 Testreihen [Code 4329]

Freies Chlor	Salz
Brom	Calciumhärte
Chlor gesamt	Kupfe
Alkalinität gesamt	Eisen
pH	Cyanursäure
	Phosphat




### Chlor/Brom plus Borat Scheibe mit 10 Testreihen [Code 4330]

Freies Chlor	Calciumhärte
Brom	Kupfer
Chlor gesamt	Eisen
Alkalinität gesamt	Cyanursäure
pH	Borat
Salz	



### Biguanid plus Borat [Code 4331]


Biguanid	Calciumhärte
Biguanid-Schock	Kupfer
Alkalinität gesamt	Eisen
pH	Borat



## MEHRWEGSCHEIBEN


### Chlor/Brom/pH [Code 4334]

pH  
Freies Chlor  
Brom  
Chlor gesamt




### Chlor/Brom/pH/ Cyanursäure [Code 4340]

pH  
Free Chlorine  
Bromine  
Cyanursäure



### Chlor/Brom/pH/ Alkalinität [Code 4335]

pH  
Free Chlorine  
Bromine  
Alkalinität



HINWEIS: Vor der Zugabe des Probenwassers können in der Scheibe farbige Reagenzien zu sehen sein.

HINWEIS: Scheiben mit Salzreagens müssen bei Raumtemperatur gelagert und verwendet werden [20-23 °C].

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Beschreibung	Code
WaterLink Spin Touch Messgerät	1715-METER
Wasserprobenflasche [60 ml]	0688
Wasserprobenflasche [30 ml]	0689
Spritze mit Spitzen [3]	1189-3
Spritzenspitzen [3]	1189-TIP
Reinigungstücher	0669
Messgerät-Prüfscheibe [Europe]	1705-EU

Universale Scheibenabdeckung	1719
USB-Kabel	1712
Wechselstromnetzteil [Europe]	27252-PAD-EU
Stofftuch	3580-WIPE
BLE Mobildrucker	5-0067
WaterLink Spin Touch Tischauflage	3580-MAT
WaterLink Spin Touch Handbuch	3580-MN-EU
WaterLink Spin Touch Schnellreferenz	3580-QG
WaterLink Spin Touch Schnellreferenz	3580-QG-DE
WaterLink Spin Touch Schnellreferenz	3581-QG
WaterLink Spin Touch Schnellreferenz	3581-QG-DE
WaterLink Spin Touch Banner	3580-BAN
WaterLink Spin Touch Fensterentkalkung	3580-DECAL

Informationen zu verfügbaren Reagenzdisketten finden Sie unter Scheibbeschreibungen.

## SPEZIFIKATIONEN

Instrumenttyp	Zentrifugen- Flüssigkeitsphotometer
Wellenlängen [Interferenzfilter]	390 nm, 428 nm, 470 nm, 525 nm, 568 nm, 635 nm
Anzeige	Kapazitiver Farb-Berührungsbildschirm, 3,5 Zoll, 320 x 240 Pixel Auflösung
Wellenlängen-Genauigkeit	±2 nm
Wellenlängen-Bandbreite	10 typisch
Photometrischer Bereich	-2 bis 2 AE
Photometrische Präzision	±0,01 AE bei 1,0 AE
Photometrische Genauigkeit	±0,01 AE bei 1,0 AE
Probenkammer	Akzeptiert vorgefüllte Scheiben
Lichtquelle	6 LEDs
Detektoren	6 Silicium-Photodioden
Vorprogrammierte Tests	Ja, mit automatischer Wellenlängenauswahl
Sprachen	Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Niederländisch, Schwedisch, Portugiesisch, Italienisch, Chinesisch, Türkisch
Temperatur	Betrieb: 0-50 °C; Lagerung: -40-60 °C
Betriebs-Feuchtigkeitsbereich	0- 90 % RH, nicht kondensierend
Kommunikation	USB-C, Bluetooth Low Energy Technology [BLE]
Kalibrierung	Werkseitig eingestellt, Kalibrierung vor Ort per Internetverbindung

Firmware	Per Internet aktualisierbar [neuer Test, neue Testkalibrierungen usw.] Erfordert eine USB-Verbindung zum Windows-PC		
Software	WaterLink Solutions [Web, Android, iOS], DataMate Web [Web, Android, iOS], WaterLink Connect 2 [Windows]		
Stromversorgung	USB-Netzteil, USB-Computeranschluss oder interner wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku		
Akkutyp	Lithium-Ionen		
Mindestkapazität	12 V/2,6 AH		
Dauer der Akkuladung	Ca. 500 Ladevorgänge		
Akkulebensdauer	Ladung 10-12 Stunden		
Dauer vollständige	10-12 hours		
Wasserdichtigkeit	Gummiüberzug am Boden, Gummistöpsel am USB-Port, Anzeige und Scharnier mit Dichtung		
Elektrische Leistung	Nennspannung [5V], Nenneingangsstrom [1,6 A] an USB C		
Automatisches Abschalten	Ja, Standard 15 [nur im Akkubetrieb]		
Stromsparmodus	Ja, Standard Aus		
Datenprotokoll	250 Testergebnisse gespeichert für Download auf den PC oder Übertragung per Bluetooth		
Zertifizierungen	EZ-BLE™ PRoC™ Module, CYBLE-022001-00 RF Radio:	FCC [USA]: Industry Canada [IC] Certification: Zertifizierung:  CE [Europe]:  MIC [Japan]: KC [Korea]:	FCC ID: WAP2001  Erfüllt die Bestimmungen aus Richtlinie 1999/5/EG  Complies with Directive 1999/5/EC  005-101007 MSIP-CRM- Cyp-2001
	EMC:	EU: ETSI EN 301489-1 US: FCC PART 15 B CAN ICES-3 [B]/NMB-3[B] AS/NZS: CSPR 22	
	Safety:	EU: EN61010-1:2010 AS/NZS: national differences	
Abmessungen	21,6 X 12,4 X 10,4 cm [L X W X H] 8,5 X 4,9 X 4,2 in		
Gewicht	0,79 Kg, 1,74 lb		

# FEHLERBEHEBUNG

## FEHLERBEHEBUNGSLEITFÄDEN

Problem	Grund	Lösung
„Keine Festplatte, Test abgebrochen“	Keine Scheibe in der Kammer	Gefüllte Scheibe in die Kammer einlegen. Mit Scheibenabdeckung abdecken. „OK“ auswählen. Test starten.
	Leere Kammer	Gefüllte Scheibe einlegen. Mit Scheibenabdeckung abdecken. „OK“ auswählen. Test starten.
„Keine Festplattenabdeckung, Test abgebrochen“	Scheibenabdeckung wurde nicht verwendet	Scheibenabdeckung verwenden. „OK“ auswählen. Test starten.
„Deckel geöffnet, Test abgebrochen“	Deckel geöffnet	Deckel schließen. „OK“ auswählen. Test starten.
„Benutzte Festplatte“	Reagierte Scheibe in der Kammer	„Fortsetzen“ [Weiter] auswählen, um zum Bildschirm „Test Results“ [Testergebnisse] zu gehen. „Abbrechen“ [Abbrechen] auswählen, um zum Testbildschirm zu gehen und den Test mit einer neuen Scheibe auszuführen.
Geräteprüfdisquette	Messgerät-Prüfscheibe anstelle einer Reagensscheibe in der Kammer	„Fortsetzen“ [Weiter] auswählen, um zum Bildschirm „Test Results“ [Testergebnisse] zu gehen. „Abbrechen“ [Abbrechen] auswählen, um zum Testbildschirm zu gehen und den Test mit einer Reagensscheibe auszuführen
Auf dem Testbildschirm wird „Source“ [Quelle] anstelle von „Sanitizer“ [Desinfektionsmittel] angezeigt	Der falsche Markttyp wurde ausgewählt.	Gehen Sie zu „Settings“ [Einstellungen]. Ändern Sie „Market Type“ [Markttyp] zu „Pool / Spa“.
 Auf den Bildschirmen Testergebnisse und Testverlauf	Problem mit dem Standardrohling aufgrund einer unterfüllten Scheibe oder Luftblase. Testergebnisse sind fraglich.	Füllen Sie die Diskette richtig [siehe BEFÜLLUNG]. Tippen Sie auf dem Bildschirm Testergebnisse auf ! für Details.
Bereichsfehler	Rohdaten nicht im gültigen Bereich	Support kontaktieren
Ausgabefehler	Verringerte Lichtintensität. Möglicherweise verschmutzte Linse	Linse säubern [siehe REINIGUNG] Bereichsprüfverfahren befolgen. Wenn der Fehler fortbesteht, Support kontaktieren.
Durchgehend unerwartet hohe Ergebnisse für Metalle	Es könnten tatsächlich Metalle vorliegen	Den Test mit destilliertem Wasser wiederholen. Wenn die Ergebnisse immer noch anzeigen, dass Metalle vorliegen, den Support kontaktieren.

Alkalinitätsergebnis von 0 ppm	In der Regel aufgrund einer nicht genügend gefüllten Scheibe.	Das Scheibenfüllverfahren überprüfen und erneut testen. Wenn das Problem fortbesteht, den Support kontaktieren.
Unerwartete Ergebnisse	Verschmutzte Scheibenabdeckung	Die Scheibenabdeckung vorsichtig mit Pfeifenreiniger oder einem flusenfreiem Lappen reinigen.
Der Scheibentyp ist keine Option in der Scheibenreihe.	Die Software oder die Messgerät-Firmware ist veraltet.	WaterLink Connect 2 unter softwarecenter.lamotte.com aktualisieren
Zu hohe pH-Ergebnisse	Eine Wasserprobentemperatur von mehr als 38 °C beeinflusst das pH-Reagens	Ziehen Sie für Wasserproben von über 100 °F [38 °C] 0,3 vom pH-Ergebnis ab, oder warten Sie für genauste Ergebnisse mit dem Test, bis die Wasserprobe eine Temperatur von unter 90 °F [32 °C] erreicht hat
Salzergbnisse nicht wie erwartet	Wasserprobe nicht zwischen 20-23 °C. Probenscheibentemperaturen über oder unter diesem Wert führen auch zu künstlich niedrigen bzw. erhöhten Ablesewerten.	Führen Sie den Salztest mit Probenwasser- und Scheibentemperaturen von 20-23 °C.
Scheibe dreht sich nicht	Deckel offen, Gerät nicht eingeschaltet, Akkuladestand niedrig, Scheibe oder Scheibenabdeckung zu fest auf die Nabe gedrückt	Schließen Sie den Deckel, schalten Sie das Messgerät ein, laden Sie den Akku auf oder schließen Sie das Messgerät an eine sichere Stromquelle an, nehmen Sie die Scheibe oder die Scheibenabdeckung heraus und setzen Sie sie vorsichtiger wieder in der Photometerkammer ein.
	Schnelle elektrische Transiente können den Betrieb des Spin Touch-Messgeräts unterbrechen	Test neu starten, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen
Der Testergebniswert auf dem Display ist rot	Die Ergebnisse liegen außerhalb des Bereichs des Reagenzsystems	Probe verdünnen. Erneut auf Testfaktor außerhalb des Bereichs testen. [Alle Faktoren außer pH.]
Probleme beim Verbinden mit dem Bluetooth Gerät Bluetooth ist nicht aktiviert	Zu viele Bluetooth Geräte nahe beim Messgerät Aktivieren Sie Bluetooth. Der Drucker ist eingeschaltet und die Einstellung „Fast Printer Connect ON“ ist ausgewählt.	Sorgen Sie dafür, dass sich nur ein Bluetooth Gerät nahe beim Messgerät befindet. Drucker ausschalten. Oder die Einstellung „Fast Printer Connect OFF“ auswählen.
Probleme beim Verbinden des Computers über USB	Unterbrochene Verbindung	Halten Sie die Einschalttaste 1 Sekunde lang gedrückt.
Ergebnisse werden nicht gedruckt	Drucker nicht eingeschaltet Der Spin Touch kann nur über den BLE Mobildrucker [5-0067].	Drucker einschalten Verbindung zum BLE Mobildrucker [5-0067].

## **FEHLERBEHEBUNG FÜR DIE MESSGERÄT-PRÜFSCHEIBE**

**Versuchen Sie nicht, die Bestandteile der Messgerät-Prüfscheibe [Code 1705/1705-EU] voneinander zu trennen. Die Messgerät-Prüfscheibe besteht aus einer Scheibe mit fest angebrachter Abdeckung.**

**Füllen Sie die Messgerät-Prüfscheibe nicht mit Wasser. Während der Messgerätprüfung wird kein Wasser verwendet.**

### **Bereichsprüfverfahren**

Die Messgerät-Prüfscheibe wird verwendet, um die Leistung eines Messgeräts zu prüfen. Sie wird nicht verwendet, um das Messgerät neu zu kalibrieren. Messgeräte werden bei ihrer Herstellung kalibriert. Das Messgerät funktioniert ordnungsgemäß, wenn die abgelesenen Werte bei Verwendung der Messgerät-Prüfscheibe in den Bereichen liegen, die auf dem Beutel der Scheibe angegeben sind. Bereichsspezifikationen sind für die Scheibe spezifisch, die durch die Seriennummer auf dem Beutel identifiziert wird. Die Bereichsspezifikationen können für die einzelnen Scheiben variieren. Der genaue abgelesene Wert für eine bestimmte Scheibe kann bei den einzelnen Messgeräten unterschiedlich sein.

1. Befolgen Sie das Reinigungsverfahren, um die Lichtkammer und die optischen Linsen zu reinigen.
2. Berühren Sie , um die Scheibenreihe auszuwählen.
3. Berühren Sie **MCD**, um die Messgerät-Prüfscheibe auszuwählen.
4. Berühren Sie , um zum Testbildschirm zurückzukehren.
5. Nehmen Sie die Messgerät-Prüfscheibe [Code 1705/1705-EU] aus dem Folienschutzbeutel. NICHT die schwarze Abdeckung von der Scheibe entfernen.
6. Legen Sie die Messgerät-Prüfscheibe ein. Schließen Sie den Deckel.
7. Berühren Sie , um den Test zu starten.
8. Die Ergebnisse werden angezeigt.
9. Vergleichen Sie die Ergebnisse auf der Anzeige mit den Werten in der Tabelle auf dem Beutel. Wenn die Ergebnisse nicht in dem auf dem Beutel angegebenen Bereich liegen, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
10. Legen Sie die Messgerät-Prüfscheibe zur Aufbewahrung wieder in den Folienbeutel.

### **LED-Kalibrierung**

Die LED-Kalibrierung wird durchgeführt, um die Helligkeit der einzelnen LEDs festzulegen.

1. Befolgen Sie das Reinigungsverfahren, um die Lichtkammer und die optischen Linsen zu reinigen.
2. Berühren Sie , um zu „Settings“ [Einstellungen] zu wechseln.
3. Berühren Sie **Calibration [Kalibrierung]**.
4. Berühren Sie **LED Cals [LED-Kalibrierungen]**.
5. Nehmen Sie die Messgerät-Prüfscheibe [Code 1705/1705-EU] aus dem Folienschutzbeutel. Entfernen Sie NICHT die schwarze Abdeckung von der Scheibe.
6. Legen Sie die Messgerät-Prüfscheibe ein. Schließen Sie den Deckel.
7. Berühren Sie **Start**, um das Prüfverfahren für das Messgerät zu beginnen.
8. Nach Abschluss der Kalibrierung wird die Nachricht „LED Calibration Complete“ [LED-Kalibrierung abgeschlossen] angezeigt.
9. Berühren Sie , um zum Testmenü zurückzukehren und weiter zu testen.

## Winkelkalibrierung

Mit der Winkelkalibrierung wird die Ausrichtung von Nabe und Scheibe geprüft. Die Ergebnisse werden analysiert und als „Pass“ [Bestanden] oder „Fail“ [Nicht bestanden] gemeldet. Wenn die Messungen die Prüfung bestehen, werden die Einstellungen gespeichert. Wenn die Analyse fehlschlägt, wenden Sie sich an den Support.

Wenn beide Kalibrierungen durchgeführt werden, sollte die LED-Kalibrierung vor der Winkelkalibrierung erfolgen.

1. Befolgen Sie das Reinigungsverfahren, um die Lichtkammer und die optischen Linsen zu reinigen.
2. Berühren Sie , um zu „Settings“ [Einstellungen] zu wechseln.
3. Berühren Sie **Calibration [Kalibrierung]**.
4. Berühren Sie **Angle Cals [Winkelkalibrierungen]**.
5. Nehmen Sie die Messgerät-Prüfscheibe [Code 1705/1705-EU] aus dem Folienschutzbeutel. Entfernen Sie NICHT die schwarze Abdeckung von der Scheibe.
6. Legen Sie die Messgerät-Prüfscheibe ein. Schließen Sie den Deckel.
7. Berühren Sie **Start**, um das Prüfverfahren für das Messgerät zu beginnen.
8. Wenn das Messgerät ordnungsgemäß funktioniert, wird „Angle Calibration Successful“ [Winkelkalibrierung erfolgreich] angezeigt, und die Einstellungen werden gespeichert. Wenn das Messgerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wird „Angle Calibration Unsuccessful. Contact Support“ [Winkelkalibrierung nicht erfolgreich. Support kontaktieren] angezeigt.
9. Berühren Sie , um zum Testmenü zurückzukehren und weiter zu testen.

E-Mail: softwaresupport@lamotte.com

Telefon: 800 344 3100, Option 3

Mo-Fr, 9 bis 17 Uhr EST

## NÜTZLICHE TIPPS

- Berühren Sie nicht die Ober- oder Unterseite der Scheibe. Fassen Sie die Scheibe am Rand an.
- Befüllen Sie die Scheibe nicht, während sie im Messgerät eingelegt ist. Befüllen Sie die Scheibe auf einer sauberen, trockenen Fläche.
- Füllen Sie die Scheibe auf einer dunklen Oberfläche, um das Probenwasser besser sehen zu können.
- Die Scheibe darf keine großen Luftblasen enthalten. Luftblasen führen zu fehlerhaften Ergebnissen.
- Verwenden Sie immer die Scheibenabdeckung.
- Nur die Universal-Scheibenabdeckung [Code 1719] darf zusammen mit dem WaterLink Spin Touch verwendet werden.
- Entleeren Sie die vorherige Probe aus der Spritze, bevor Sie sie mit der nächsten Probe füllen.
- Entnehmen Sie die gefüllte Scheibe nach dem Testen aus dem Messgerät. Transportieren Sie das Messgerät nicht mit eingelegten gefüllten Scheiben. Sie könnten tropfen.

- Halten Sie die Kammer sauber und trocken. Reinigen Sie die LED und die Photodioden-Linsen um den Hub vorsichtig mit einem Wattebausch, der mit einem streifenfreien Fensterreiniger angefeuchtet wurde. Verwenden Sie keinen Alkohol. Dieser hinterlässt beim Trocknen einen dünnen Film auf den Linsen.

## INSTANDHALTUNG

### REINIGUNG

Das optische System des WaterLink Spin Touch muss sauber und trocken gehalten werden, um optimale Leistung zu gewährleisten. Trocknen Sie die Scheibe mit einem flusenfreien Tuch, bevor Sie sie in die Kammer einlegen, damit keine Feuchtigkeit hineinkommt. Beste Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie das Instrument an einem trockenen, von aggressiven Chemikaliendämpfern freien Ort aufbewahren. Reinigen Sie das Gehäuse außen mit einem feuchten, flusenfreien Tuch. Es darf kein Wasser in die Lichtkammer oder in andere Teile des Messgeräts eindringen. Richten Sie zum Reinigen der Lichtkammer und der optischen Linsen einen Druckluftbehälter auf die Lichtkammer und den Deckel, und blasen Sie Druckluft darauf. Zielen Sie mit der Druckluft auf die LEDs. Dabei handelt es sich um die kleinen runden Linsen an den Positionen 02:00, 04:00, 6:00, 8:00, 10:00 und 12:00 im Deckel. Die Photodioden befinden sich unten in der Kammer um die Nabe. Dieser Bereich muss sauber und trocken gehalten werden. Verwenden Sie ein mit streifenfreiem Fensterreiniger andgfuchtetes Wattestäbchen um die LED- und Photodiodenlinsen vorsichtig abzuwischen. Verwenden Sie keinen Alkohol, da nach dem Trocknen eine dünne Schicht auf den Gläsern zurückbleibt.

Entfernen Sie durch routinemäßigen Gebrauch entstandene Fingerabdrücke mit dem Stofftuch vom Berührungsbildschirm [Code 3580-WIPE]. Verwenden Sie ein mit Alkohol angefeuchtetes Tuch für eine gründlichere Reinigung, sofern erforderlich. Verwenden Fensterputzer Streifenfreien auf dem Berührungsbildschirm.

### REPARATUREN

Wenn das Messgerät für Reparaturen oder Wartungsarbeiten eingeschickt werden muss, packen Sie es vorsichtig in einen geeigneten Karton mit entsprechendem Verpackungsmaterial. Es ist eine Rückgabe-Genehmigungsnummer von LaMotte Company erforderlich. Diese erhalten Sie unter der Rufnummer 800 344 3100, Durchwahl 3 [nur USA] bzw. 410 778 3100, Durchwahl 3, Fax 410 778-6394 oder per E-Mail an [softwaresupport@lamotte.com](mailto:softwaresupport@lamotte.com). Häufig lässt sich ein Problem telefonisch oder per E-Mail beheben. Wenn die Rückgabe des Messgeräts erforderlich ist, legen Sie ein Schreiben mit der Rückgabe-Genehmigungsnummer, der Seriennummer des Messgeräts, einer kurzen Beschreibung des Problems und Kontaktinformationen einschließlich Telefon- und Faxnummern in den Versandkarton. Anhand dieser Angaben kann die Kundendienstabteilung die erforderlichen Reparaturen effizienter vornehmen.

### ENTSORGUNG DES MESSGERÄTS

#### Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Bei der Herstellung dieses Geräts wurden natürliche Ressourcen verwendet. Dieses Gerät kann Material enthalten, das schädlich für die Gesundheit und die Umwelt ist. Um Schäden an der Umwelt und an natürlichen Ressourcen zu vermeiden, wird die Verwendung eines geeigneten Rücknahmesystems empfohlen. Das durchgestrichene Symbol eines Müllimers mit Rädern auf dem Messgerät fordert zur Nutzung dieser Systeme beim Entsorgen des Geräts auf.



Über Rücknahmesysteme können die Materialien so wiederverwendet oder recycelt werden, dass die Umwelt nicht geschädigt wird. Weitere

Informationen zu genehmigten Sammel-, Wiederverwendungs- und Recycling-Systemen erhalten Sie von Ihrer örtlichen oder regionalen Müllverwaltung bzw. von der Recycling-Stelle. Das durchgestrichene Symbol eines Mülleimers mit Rädern auf dem Messgerät fordert zur Nutzung dieser Systeme beim Entsorgen des Geräts auf.

## **ENTSORGUNG DER SCHEIBEN**

Die Scheiben können nicht wiederverwendet werden. Mit der Zeit verdunstet das Wasser in den Scheiben, in denen die Reaktionen bereits stattgefunden haben. Die Scheiben können recycelt werden. Warnung: Recycler sollten sich an die örtlichen Behörden wenden. In einigen Ländern kann vorgeschrieben sein, dass keine chemischen Reste am Kunststoff enthalten sein dürfen, oder es kann kein Plastikmüll zusammen mit Mischperlen aus rostfreiem Stahl akzeptiert werden. Gebrauchte Scheiben können auf Kosten des Kunden zum Recyceln an LaMotte zurückgegeben werden.

## **ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

### **VERPACKUNG UND RÜCKGABEN**

Erfahrenes Packpersonal bei LaMotte Company sorgt für angemessenen Schutz gegen normale Risiken während des Transports der Lieferungen. Nachdem das Produkt den Hersteller verlassen hat, liegt die gesamte Verantwortung für die sichere Zustellung beim Transportunternehmen. Schadensansprüche müssen sofort beim Transportunternehmen gestellt werden, um Entschädigung für beschädigte Waren zu erhalten. Wenn das Instrument für Reparaturen oder Wartungsarbeiten eingeschickt werden muss, packen Sie es vorsichtig in einen geeigneten Karton mit entsprechendem Verpackungsmaterial. Es ist eine Rückgabe-Genehmigungsnummer von LaMotte Company erforderlich. Diese erhalten Sie unter der Rufnummer 1 800 344 3100 oder 1 410 778 3100, Durchwahl 3, oder per E-Mail an [softwaresupport@lamotte.com](mailto:softwaresupport@lamotte.com). Legen Sie ein Schreiben mit der Genehmigungsnummer und eine Beschreibung des Problems in den Versandkarton. Anhand dieser wichtigen Angaben kann die Kundendienstabteilung die erforderlichen Reparaturen effizienter vornehmen.

### **ALLGEMEINE VORSICHTSHINWEISE**

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie versuchen, das Gerät einzurichten oder zu verwenden. Andernfalls kann es zu Personenschäden oder Schäden am Messgerät kommen [SDS]. Der WaterLink Spin Touch darf nicht in einer feuchten oder zu korrosiven Umgebung aufbewahrt werden. Das Eindringen von Wasser oder Reagenzien in die Photometerkammer muss verhindert werden. Die Scheiben dürfen nie nass in die Photometerkammer eingelegt werden.

### **SICHERHEITSHINWEISE**

Lesen Sie vor der Verwendung die Sicherheitshinweise auf den Etiketten aller Reagensbehälter und Verpackungen durch. Sicherheitsdatenblätter [SDS] werden auf [www.lamotte.com](http://www.lamotte.com) bereitgestellt. Weitere Notfallinformationen für alle Reagenzien von LaMotte erhalten Sie rund um die Uhr vom National Poison Control Center unter 1 800 222 1222, oder wenden Sie sich an die rund um die Uhr erreichbare Chemikalien-Hotline unter 1 800 255 3924 [USA, Kanada, Puerto Rico]. Von außerhalb des nordamerikanischen Kontinents wählen Sie 813 248 0585 [R-Gespräch].

Vergewissern Sie sich, dass der von diesem Gerät bereitgestellte Schutz nicht beschädigt ist. Installieren oder verwenden Sie dieses Gerät nicht auf eine andere Weise als die im Handbuch angegebene.

## **HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG**

LaMotte Company haftet unter keinen Umständen für den Verlust von Leben, Eigentum, Gewinnen oder für andere Schäden, die durch die Verwendung oder missbräuchliche Verwendung ihrer Produkte verursacht werden.

## **NSF-ZERTIFIZIERUNG**



Das Zeichen für die NSF/ANSI 50-Zertifizierung auf einem Wassertestgerät für zu Freizeitzwecken genutztes Wasser [z. B. in Pools und Spas] bedeutet, dass das Produkt von NSF International geprüft und zertifiziert wurde, um zu bestätigen, dass es den anwendbaren staatlichen US-Standards für Produktdesign und Leistung entspricht. NSF testet die Produkte wiederholt, um zu bestätigen, dass sie alle Anforderungen der Zertifizierung hinsichtlich Leistung, Genauigkeit und Betriebsbereich erfüllen. Die Zertifizierungsstufen sind L1, L2 und L3, wobei L1 die höchste Bewertung ist.

## **CE-KONFORMITÄT**

Das WaterLink Spin Touch-Messgerät wurde unabhängig getestet und erhielt die europäische CE-Konformitätskennzeichnung für elektromagnetische Verträglichkeit und Sicherheit. Die Zertifikate finden Sie auf der Website von LaMotte unter [www.lamotte.com](http://www.lamotte.com).

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb ist an die folgenden beiden Bedingungen gebunden: [1] Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und [2] dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen können, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Anmerkung: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie angemessenen Schutz vor Störungen gewähren, wenn das Gerät in einer Wohnumgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Hochfrequenzenergie aus und kann den Funkverkehr stören, wenn es nicht gemäß den Anweisungen im Handbuch installiert und verwendet wird. Es ist jedoch nicht gewährleistet, dass nicht auch sonst Störungen unter bestimmten Installationsbedingungen auftreten können. Falls dieses Gerät Störungen des Funk- oder Fernsehempfangs verursacht, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, kann der Benutzer zu deren Beseitigung eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen:

- die Empfangsanterne umstellen oder anders ausrichten
- den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger erhöhen
- den Netzstecker des Geräts mit einem anderen Stromkreis als dem verbinden, an den der Empfänger angeschlossen ist
- einen erfahrenen Funk-/Fernsehfachmann heranziehen

## **GARANTIE**

LaMotte Company garantiert, dass dieses Instrument für 2 Jahre ab dem Lieferdatum frei von Teile- und Fertigungsfehlern ist. Sollte es erforderlich werden, das Instrument während oder nach dem Garantiezeitraum zur Wartung zurückzugeben, wenden Sie sich an unsere Kundendienstabteilung unter 1 800 344 3100 oder 1 410 778 3100, Durchwahl 3, oder an [softwaresupport@lamotte.com](mailto:softwaresupport@lamotte.com), um eine Rückgabe-Genehmigungsnummer zu erhalten, oder gehen Sie zu [www.lamotte.com](http://www.lamotte.com), um Hilfe zur Fehlerbehebung zu erhalten. Der Absender ist für die Versandkosten, Fracht, Versicherung und angemessene

Verpackung zur Vermeidung von Transportschäden verantwortlich. Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die aus Benutzeraktionen wie Missbrauch, falschem Anschluss, Betrieb außerhalb der Spezifikationen, ungeeignete Instandhaltung oder Reparatur oder nicht genehmigter Änderung entstehen. LaMotte Company schließt spezifisch alle konkluidenten Gewährleistungen für Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus und haftet nicht für jegliche direkten, indirekten, Neben- oder Folgeschäden. Die gesamte Haftung der LaMotte Company besteht in der Reparatur oder dem Ersatz des Produktes. Die obige Garantie versteht sich einschließlich, und keine weitere schriftliche oder mündliche Garantie gilt ausdrücklich oder implizit. Bewahren Sie den Kaufbeleg zur Überprüfung der Garantie auf.



## AAN DE SLAG

### VÓOR HET EERSTE GEBRUIK

- Laad de batterij volledig op met de Spin Touch USB-kabel en adapterstekker in het AC-stopcontact.
- Zorg dat uw Spin Touch over de laatste firmware beschikt. Een USB-verbinding met een Windows®-pc is vereist:
  1. Download en installeer de WaterLink Connect 2 voor via <http://softwarecenter.lamotte.com/>.
  2. Verbind de meter aan de hand van de meegeleverde USB-kabel met uw computer en open de WaterLink Connect 2 via het Startmenu.
  3. Er verschijnt een bericht als er nieuwe firmware-updates beschikbaar zijn. Selecteer Update. Testen en gegevensoverdracht zijn pas mogelijk nadat de firmware is bijgewerkt.

### METER

1. De meter kan van stroom worden voorzien via een AC-stopcontact, een computer of de interne batterij.
2. Gebruik de USB-kabel en de adapter om de meter aan te sluiten op een AC-stopcontact.
3. Gebruik de USB-kabel om de meter aan te sluiten op de USB-poort van een computer.

### DE BATTERIJ OPLADEN

1. Gebruik de USB-kabel en de adapter om de meter aan te sluiten op een AC-stopcontact of gebruik de USB-kabel [meegeleverd] met een autolader [niet meegeleverd] om de batterij op te laden. [Anker PowerDrive 2, DC 12/24V, 5V = 4.8A, Onderdeelnummer A2310 aanbevolen.]
2. Het batterijsymboolje op het scherm geeft de status van de batterij aan. Laad de batterij op tot het batterijsymboolje vol is.

### FIRMWARE-UPDATES

Nu en dan moet de firmware van de Spin Touch worden geüpdatet. Een USB-verbinding met een Windows-pc is vereist. Surf hiervoor naar:

1. <http://softwarecenter.lamotte.com/> en download de WaterLink Connect 2 toepassing voor Windows.
2. Sluit de Spin Touch aan op de computer aan de hand van de meegeleverde USB-kabel
3. Open de WaterLink Connect 2 bureaubladtoepassing en wacht tot de update klaar is

Wanneer de update klaar is, kunt u de WaterLink Connect 2 toepassing sluiten en het lab uittrekken. Na het updaten van de firmware wordt aanbevolen om de procedures voor Ledkalibratie en hoekkalibratie uit te voeren.

**OPMERKING:** Wanneer u een prompt ontvangt voor het updaten van de firmware worden de opties Update Now [Nu updaten] of Remind Me Later [Herinner mij later] weergegeven. Als Remind Me Later wordt gekozen, wordt de updateprompt 23 uur later nogmaals weergegeven. Om de firmware op elk willekeurig moment te updaten, open WaterLink Connect 2, gaat u naar Settings>Service Settings>Get Updates [Instellingen>Service-instellingen>Updates weergeven].

## PC AANSLUITING

Wanneer de WaterLink Spin Touch is aangesloten op een computer via USB wordt het ingebouwde aanraakscherm uitgeschakeld en wordt de operatie van het lab uitgevoerd door de WaterLink Connect 2-toepassing voor Windows. Deze toepassing is gratis verkrijgbaar op <http://softwarecenter.lamotte.com/>. Via de WaterLink Connect 2-bureaubladtoepassing kunnen de resultaten van de Spin Touch worden overgebracht naar een wateranalyseprogramma zoals WaterLink Solutions™.

## TOESTELAANSLUITING

De WaterLink Spin Touch kan worden aangesloten op een pc met een Windows-besturingssysteem [via USB] en op mobiele Android- en iOS-toestellen [via bluetooth].

### VERBINDING VIA USB

Met de meegeleverde USB-kabel kan de WaterLink Spin Touch worden aangesloten op een pc met een Windows-besturingssysteem. Download de gratis WaterLink Connect 2 Windows-toepassing op <http://softwarecenter.lamotte.com> en installeer deze alvorens een meter via USB aan te sluiten. Wanneer de WaterLink Spin Touch via USB is aangesloten op de pc wordt de bediening van het ingebouwde aanraakscherm uitgeschakeld en wordt de operatie van de meter uitgevoerd door de WaterLink Connect 2-toepassing. LaMotte biedt ook wateranalyseprogramma's zoals WaterLink Solutions om testresultaten te verzamelen en uitvoerige aanbevelingen voor behandeling te bieden. Ga naar <http://softwarecenter.lamotte.com> voor meer informatie over de softwareproducten van LaMotte.

### VERBINDING VIA BLUETOOTH

De WaterLink Spin Touch kan verbinding maken met een toestel waarvan bluetooth is ingeschakeld, zoals een telefoon of tablet. De Spin Touch is ook compatibel met een BLE mobiele printer [5-0067]. Andere bluetoothprinters worden niet ondersteund.

Om resultaten via bluetooth over te brengen naar een mobiel toestel moet op dit toestel een mobiele app zijn geïnstalleerd en moet het een actieve account hebben voor het bijbehorende softwareprogramma. Met een actieve WaterLink Solutions-account en de WaterLink Solutions mobiele app op een telefoon of tablet kunnen bijvoorbeeld resultaten worden overgebracht van de meter naar de applicatie. Mobiele apps voor de softwareproducten van LaMotte zijn verkrijgbaar op iTunes [voor iOS-toestellen] en Google Play [voor Androidtoestellen]. Ga naar <http://softwarecenter.lamotte.com> voor meer informatie over de softwareproducten van LaMotte.

Overbrengen van resultaten van de WaterLink Spin Touch naar een mobiele app van een LaMotte-softwareproduct:

1. Meld u aan op de mobiele app van het LaMotte-softwareproduct.
2. Zoek naar een klant of locatie. U zult er misschien een moeten aanmaken voordat u kunt beginnen met testen.
3. Start een watertest in de mobiele app.
4. Verricht een watertest met het Spin Touch ingebouwde aanraakscherm. De Spin Touch en het mobiele toestel met ingeschakelde bluetooth worden automatisch met elkaar verbonden.
5. Wanneer de verbinding beschikbaar is, licht de  op het aanraakscherm op. Wanneer de donker is, zijn de meter en het toestel niet verbonden. Tik de  om de resultaten over te brengen naar de mobiele app.

Elke keer wanneer de  op het aanraakscherm verschijnt, kan de Spin Touch verbinding maken met de BLE mobiele printer [5-0067]. De  toets licht op bij verbinding en is donker bij geen verbinding.


De Spin Touch kan niet tegelijkertijd een verbinding maken met het mobiele toestel en de printer. [Zie Resultaten opslaan, afdrukken en verzenden]

## BLUETOOTH LOW ENERGY GEBRUIKEN


De WaterLink Spin Touch maakt automatisch verbinding met de dichtbijzijnde telefoon, tablet of printer waarvan bluetooth is ingeschakeld. Het is niet nodig om de Spin Touch te koppelen met een toestel waarvan bluetooth is ingeschakeld. Als de draadloze signalen worden belemmerd, kan het bereik van de draadloze apparaten worden verminderd. De WaterLink Spin Touch werkt het best wanneer er geen muren staan tussen de Spin Touch en de ontvangende toestellen.

## VULLEN: Wegwerpplaatjes


Wanneer de spuit in het watermonster is geplaatst en de zuiger helemaal naar boven is getrokken, bevat de spuit meer dan genoeg water om de disk naar behoren te vullen. Houd de spuit verticaal en plaats het uiteinde in het vulgaatje van de disk. Druk zachtjes op de zuiger om de disk te vullen.



- Zorg dat u langzaam en gelijkmatig duwt om het plaatje te vullen. Het monsterwater vult de ruimtes tussen de schotten tegen de wijzers van de klok in. Elke ruimte wordt van onder **tot boven** gevuld. U moet monsterwater toevoegen tot de vierde ruimte tot boven is gevuld, enigszins voorbij het vulrandje. Dit vulrandje mag enigszins worden overschreden.




- Vul het plaatje niet te veel. Als het plaatje te veel is gevuld, stroomt het monsterwater uit het overloopgaatje in het midden van het plaatje. Het plaatje lekt niet. Droog het plaatje af en voer de test uit.




(Droog het plaatje af voordat u het in de meter plaatst)

- Vul het plaatje ook niet te weinig. Als het plaatje te weinig is gevuld, worden de reageerruimtes niet volledig gevuld en zijn de resultaten onnauwkeurig.



- Introduceer geen luchtbellen in de schijf. De reagentia kamers zullen niet volledig vullen en de resultaten zullen onjuist zijn. Zodra een zeepbel begint te vormen, terug te trekken op de zuiger om de zeepbel te trekken uit de schijf. Begin het vullings proces opnieuw.



- 
- Natte plaatjes moeten grondig worden afgedroogd met een pluisvrij doekje. Houd de plaatjes aan de rand vast.




- 
- De plaatjes moeten worden gevuld en binnen de 10 minuten worden gebruikt. Ze mogen niet te veel vooraf worden gevuld.

Surf voor tips voor het vullen en probleemoplossing naar: [www.lamotte.com/spin\\_support/](http://www.lamotte.com/spin_support/)


## VULLEN: Herbruikbare plaatjes

Wanneer de spuit in het watermonster is geplaatst en de zuiger helemaal naar boven is getrokken, bevat de spuit meer dan genoeg water om de disk naar behoren te vullen. Houd de spuit verticaal en plaats het uiteinde in het vulgaatje van de disk. Druk zachtjes op de zuiger om de disk te vullen.




VULLEN


- Zorg dat u langzaam en gelijkmatig duwt om een ongebruikt deel van het plaatje te vullen. Voeg monsterwater toe tot de blanco ruimte vol is en de overloopruimte deels gevuld is.




- Vul het plaatje niet te veel. Als het plaatje te veel is gevuld, stroomt het monsterwater uit het overloopgaatje in het midden van het plaatje. Het plaatje lekt niet. Droog het plaatje af en voer de test uit.



- Vul het plaatje ook niet te weinig. Als het plaatje te weinig is gevuld, wordt de blanco ruimte niet gevuld. De reageerruimtes worden niet volledig gevuld en de resultaten zijn onnauwkeurig.



- Introduceer geen luchtbellen in de schijf. De reagentia kamers zullen niet volledig vullen en de resultaten zullen onjuist zijn. Zodra een zeepbel begint te vormen, terug te trekken op de zuiger om de zeepbel te trekken uit de schijf. Begin het vullings proces opnieuw.



- Natte plaatjes moeten grondig worden afgedroogd met een pluisvrij doekje. Houd het plaatje aan de rand vast. Bewaar het plaatje tussen tests op een vlakke ondergrond. Schud niet met een gedeeltelijk gevuld plaatje om lekken en verontreiniging te voorkomen. Gedeeltelijk gevulde plaatjes moeten aan het einde van de dag worden afgedankt.
- De plaatjes moeten worden gevuld en binnen de 10 minuten worden gebruikt. Ze mogen niet te veel vooraf worden gevuld.



Surf voor tips voor het vullen en probleemoplossing naar: [www.lamotte.com/spin](http://www.lamotte.com/spin)

## ALGEMENE WERKWIJZE

### METER

Wanneer u een gevuld plaatje in het compartiment plaatst en het deksel sluit, draait de meter met hoge snelheid rond om het monster te verdelen naar de testkokers. Vervolgens mindert de meter snelheid om de pompwerking van de roestvrijstalen mengkralen te maximaliseren terwijl de reagentia worden gemengd met het monsterwater. Elke reactie wordt dan op het juiste ogenblik en de juiste golf lengte afgelezen voor dat reageersysteem.



Met de knop in het midden onderaan de bovenkant van de meter kan het toestel aan en uit worden gezet.

Het blauwe controlelampje van de aan/uit knop geeft de status van het toestel aan.


**Vast blauw lampje** – de blauwe LED blijft vast branden om aan te geven dat de meter aan staat en klaar is om een test uit te voeren.

**Knipperend blauw lampje** [knippert drie keer/seconde] – er wordt een test uitgevoerd en het plaatje draait rond. Doe het deksel niet open wanneer het plaatje rond draait.

Wees voorzichtig wanneer u het deksel sluit. Gooi het deksel niet dicht. De bedrading tussen het deksel en de behuizing van de fotometer loopt door het scharnier. De meter werkt niet als het deksel open staat.

## AANRAAKSCHERM


Wanneer de knop om de meter aan te zetten wordt ingedrukt, verschijnt het testscherm [Test Screen].



Het weergavescherm is aanraakgevoelig. Druk om te selecteren met uw vingertop, vingernagel, potloodgom of stylus op het pictogram of woord op het scherm.

- Veeg vlekken op het scherm voorzichtig schoon met de stoffen doek [3580-WIPE].
- Raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen.
- Houd geen voorwerpen tegen het scherm die het kunnen krassen of beschadigen.
- Raak het scherm bij voorkeur niet aan met natte vingers.

## TESTEN




1. Druk op en houd ingedrukt tot de meter aan gaat.
2. Druk op . Selecteer een ontsmettingsmiddel Druk op om te bevestigen.
3. Druk op . Selecteer een plaatjesserie [zie de verpakking van het plaatje]. Druk op om te bevestigen.  
OPMERKING: De plaatjesseries zijn beperkt afhankelijk van het geselecteerde ontsmettingsmiddel.
4. Haal een plaatje uit de verpakking.
5. Gebruik de spuit [1189] om het plaatje te vullen met zwembad- of spawater.
6. Plaats het plaatje. Dek het plaatje af met de Universal Disk Cover [1719]. Doe het deksel dicht.
7. Druk op om de test te starten. Druk op om de test te annuleren. Als de test is geannuleerd, gooit u de disk weg.
8. De resultaten worden weergegeven.
9. Kies een optie.
  - Tik op om een tag toe te voegen.
  - Tik op de opgelichte om de testresultaten op te slaan in het testlogboek als Auto Save niet is ingeschakeld.
  - Tik op de opgelichte om de resultaten te verzenden naar een ingeschakelde draagbare bluetoothprinter.
  - Tik op de opgelichte om de resultaten te verzenden naar een toestel waarvan bluetooth is ingeschakeld.
  - Tik om terug te gaan naar het testscherm.
10. Druk op en houd 2 seconden ingedrukt om de meter uit te zetten.

**OPMERKING:** Voor watermonsters van meer dan 100 °F [38 °C]: trek 0,3 af van het pH-resultaat of, voor het nauwkeurigste resultaat, wacht tot het watermonster minder dan 90 °F [32°C] is om te testen.

Verwijder zoutresten dagelijks. Zout beschadigt de meter en leidt tot onnauwkeurige resultaten. Zie Reiniging.

## RESULTATEN OPSLAAN, AFDRUKKEN EN VERZENDEN

Testresultaten kunnen worden opgeslagen, via Bluetooth doorgestuurd worden naar de WaterLink Connect 2 mobiele app en verzonden worden naar de BLE mobiele printer [5-0067].



### Instellingen voor testgeschiedenis

De WaterLink Spin Touch kan voor 250 watermonsters resultaten registreren in het Testoverzicht. De resultaten van het meest recente monster worden bovenaan de lijst weergegeven. Alle resultaten kunnen automatisch worden geregistreerd of de resultaten van een afzonderlijk monster kunnen worden geregistreerd na het testen van het monster.

Om automatisch registreren te activeren, drukt u op op het Testschermscherm. Druk op . Selecteer Auto-Save Tests. Druk op en om terug te keren naar het testschermscherm. Wanneer Auto Save is geselecteerd, is niet gemarkeerd op het Testresultatenschermscherm.

Om handmatig resultaten voor één monster tegelijk te registreren, moet Auto-Save Tests zijn uitgeschakeld. Als Auto-Save Tests is uitgeschakeld, is gemarkeerd op het Testresultatenschermscherm. Druk nadat de test is uitgevoerd op om de resultaten voor dat watermonster in het Testoverzicht te bewaren.

Een door een gebruiker gedefinieerde tag kan worden toegekend aan een individueel monsterresultaat. Tik op op het testschermscherm om tagging in te schakelen. Tik op . Selecteer Labels inschakelen. Tik op en om terug te keren naar het testschermscherm. De tag kan tot maximaal 4 hexadecimale karakters bevatten. Deze kan niet met een nul beginnen. Om een tag toe te voegen aan een testresultaat tikt u op onder aan het Testresultatenschermscherm en gebruikt u de toetsen om tot vier karakters in te voeren. Tik op om een karakter te wissen. Tik op om de tag op te slaan en naar het Testresultatenschermscherm terug te keren. Tik op om terug te keren naar het Testresultatenschermscherm zonder de tag op te slaan. Het resultaat met de toegevoegde tag verschijnt op het Testresultatenschermscherm en het Testgeschiedenissschermscherm. De tag wordt voorafgegaan door 'T-'.



Geregistreerde resultaten worden weergegeven in het Testoverzicht. Het Testoverzichtscherm bevat bedieningselementen om afzonderlijke of meerdere bewaarde testresultaten weer te geven en te beheren. Druk op het controlevakje naast een bewaard testresultaat om het te selecteren en druk dan op een van de knoppen onderaan om een bewerking uit te voeren met de geselecteerde testresultaten.

## Resultaten afdrukken of naar een Bluetooth telefoon of tablet sturen

De WaterLink Spin Touch kan testresultaten via de Mobiele Bluetooth Printer afdrukken of naar een apparaat sturen waarvan de Bluetooth is ingeschakeld, zoals een telefoon of tablet. De actieve functie wordt weergegeven door een gemarkeerde of . De Spin Touch kan niet tegelijkertijd verbinding maken met een telefoon of tablet en de printer.

Verbinding met de printer of een telefoon of tablet kan op twee manieren worden gemaakt - Fast Printer Connect **ON** en Fast Printer Connect **OFF**. De standaard modus is Fast Printer Connect **ON**. Fast Printer Connect kan in of uit worden geschakeld via het Bluetooth-menu in het Instellingen-menu.

Als Fast Printer Connect op **ON** staat, maakt de meter onmiddellijk verbinding met de printer wanneer deze wordt herkend. De meter maakt ook verbinding met een telefoon of tablet, maar voorkeur wordt gegeven aan de verbinding met de printer. De printer begint onmiddellijk af te drukken wanneer op wordt gedrukt. wordt donker terwijl de printer aan het afdrukken is. Fast Printer Connect moet op **ON** staan als de resultaten vaker worden afgedrukt dan naar een telefoon of tablet te worden gestuurd. De functie kan geselecteerd blijven als de resultaten enkel naar een telefoon of tablet worden gestuurd. Als Fast Print Connect op **ON** staat en de printer ook aan staat, moet de printer eerst worden uitgeschakeld voordat de resultaten naar een telefoon of tablet kunnen worden gestuurd.


Als Fast Printer Connect op **OFF** staat, kan de meter steeds verbinding maken met een telefoon of tablet wanneer de printer geen test aan het afdrukken is. De meter maakt enkel verbinding met de printer nadat op werd gedrukt, waardoor het enkele seconden kan duren voordat het afdrukken begint terwijl de verbinding met de printer wordt gemaakt. wordt donker terwijl de printer aan het afdrukken is. Na het afdrukken maakt de meter automatisch opnieuw verbinding met de telefoon of tablet. Fast Printer Connect moet op **OFF** staan als de resultaten vaker naar een telefoon of tablet worden gestuurd dan te worden afgedrukt.

## SPUIT



Om de plaatjes te vullen, wordt een plastic spuit van 3 ml gebruikt [code 1189]. De precisiepunt van de spuit past in het vulgaatje van het plaatje. De punt van de spuit mag niet van de spuit worden gehaald. Spuiten moeten tussen watermonsters worden gereinigd. Pomp enkele keren lucht in en uit de spuit om het vorige monster te verwijderen of spoel de spuit met een beetje van het volgende watermonster voordat u de spuit met het volgende monster vult.


## REAGEERPLAATJE



De WaterLink Spin Touch maakt gebruik van een reageerplaatjessysteem. De gedroogde reagentia zijn in afzonderlijke testhoeveelheden verpakt in een hermetisch afgesloten plaatje van polystyreen. De roestvrijstalen mengparels in de reageerruimtes mengen het monsterwater met de gedroogde reagentia. Alle factoren van de serie worden in één keer getest. Het is niet mogelijk een koker voor een bepaalde factor te isoleren en slechts één factor te testen. Wegwerpplaatjes bevatten reagentia voor één enkele serie. Herbruikbare plaatjes bevatten reagentia om een serie te herhalen. De plaatjes mogen niet worden gevuld in het compartiment van de meter.

## OMGAAN MET PLAATJES

Houd de plaatjes aan de rand vast. Raak de bovenkant of onderkant van het plaatje niet aan. Het licht gaat door de niet-matte delen van het plaatje dus deze delen mogen geen vlekken of vingerafdrukken bevatten. Plaats nooit natte plaatjes in de meter. Droog natte plaatjes af met een pluisvrij doekje voordat u ze in het compartiment plaatst.



Zet het plaatje in het compartiment door het D-vormige gaatje in het midden van het plaatje over het D-vormige staafje in het fotometercompartiment te plaatsen. Het plaatje moet zachtjes op het staafje worden geplaatst. Het is niet nodig het plaatje naar beneden te drukken op het staafje.

## PLAATJES BEWAREN

De plaatjes zijn gevoelig voor vocht. Doe niet meer verpakkingen open dan nodig. De plaatjes zijn beperkt houdbaar en mogen niet meer dan nodig worden blootgesteld aan omgevingsvocht.




Bewaar herbruikbare plaatjes tussen tests horizontaal. Schud gedeeltelijk gevulde plaatjes niet. Ze kunnen lekken of ongebruikte delen van het plaatje verontreinigen. Gedeeltelijk gebruikte herbruikbare plaatjes moeten aan het einde van de dag worden afgedankt. Verplaats de meter niet als er een plaatje in het compartiment zit.

Bewaar schijven op 70 ° -80 ° F / 21 ° -27 ° C. Plaatjes met zoutreagens moeten op kamertemperatuur worden bewaard en gebruikt [68-74 °F/20-23 °C].

## PLAATJESAFDEKKING

De zwarte plaatjesafdekking wordt over het plaatje in het fotometercompartiment geplaatst om interferentie van strooilight te verminderen. Plaats de plaatjesafdekking over het plaatje door het D-vormige gaatje in het midden van het plaatje over het D-vormige staafje in het fotometercompartiment te plaatsen. De plaatjesafdekking moet zachtjes op het staafje worden geplaatst. Het is niet nodig de plaatjesafdekking naar beneden te drukken op het staafje. De test wordt afgebroken als de plaatjesafdekking niet wordt gebruikt.



Voor herbruikbare plaatjes mag enkel de bij de WaterLink Spin Touch geleverde Universal Disk Cover [code 1719] worden gebruikt.

## METERCONTROLEPLAATJE

Die metercontroleplaaje [1705/1705-EU] dient mehreren Zwecken:

- Wanneer de metercontroleplaaje [MCD] wordt uitgevoerd als een optie in het Disk Series-menu volgens de Bereikcontroleprocedure, de waarden op het display worden vergeleken met de waarden op de kaart van het metercontroleplaaje-pakket om te bepalen of de meter resultaten rapporteert in het verwachte bereik.
- De LED-kalibratieprocedure gebruikt de MCD om de helderheid van de LED's in te stellen.
- De MCD wordt gebruikt in de hoekkalibratieprocedure om de uitlijning van de naaf en schijf te analyseren.

Voor het gebruik van de metercontroleplaaje, zie PROBLEEMOPLOSSING MET HET METERCONTROLEPLAAJE.

## USB-KABEL

Waterlink Spin Touch wordt aan de hand van een USB-kabel aangesloten op een PC die Windows draait. Wanneer de AC-stroomadapter wordt gebruikt, wordt de meter aangesloten op een AC-stopcontact.

**WAARSCHUWING:** gebruik alleen de USB-kabel en de wandadapter de meegeleverde Kit. Gebruik geen andere adapters.

## BATTERIJ

Een volledig opgeladen batterij gaat in normale omstandigheden ongeveer 150 tests mee. De batterijduur hangt af van de gebruikspatronen. De meter moet na het testen worden uitgezet voor een langere batterijduur. De standaard levenscyclus van een lithium-ion batterij bedraagt 500 cycli. De batterij wordt volledig opgeladen in ongeveer 10-12 uur. De batterij is ontworpen om in 1 nacht te worden opgeladen en mag enkel binnen worden opgeladen. Het nominale vermogen van de batterij bedraagt 12 V en 8.1 AH. Voorzie de meter van stroom via het batterijpack of een AC-stopcontact. Gebruik de USB-kabel en de AC-adapter om de meter aan te sluiten op een AC-stopcontact. **WAARSCHUWING:** gebruik enkel de meegeleverde AC-adapter. Gebruik geen andere adapters.

De laadstatus van de batterij wordt aangegeven door het batterijsymbooltje op de weergave. Het batterijsymbooltje geeft aan wanneer de batterij volledig is opgeladen, gedeeltelijk is opgeladen, bijna leeg is, leeg is of aan het opladen is. Het lege batterijsymbooltje knippert om aan te geven dat de meter op een AC-stroombron moet worden aangesloten. Als de meter blijft gebruikt worden wanneer de batterij bijna leeg is en niet op een AC-stroombron wordt aangesloten, wordt de meter automatisch uitgeschakeld.

In deze toestand blijft de meter geblokkeerd tot deze wordt aangesloten op een AC-bron en de batterij voldoende is opgeladen.



Tijdens het opladen wordt het oplaadsymbooltje van de batterij weergegeven. De meter moet aangesloten blijven tot de batterij volledig is opgeladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, verandert het oplaadsymbooltje in het volle batterijsymbooltje.

## SETTINGS

Druk op om het Instellingenmenu [Settings Menu] te openen. Druk op om wanneer dan ook terug te keren naar het testscherm [Test Screen].

**Helderheid** Het helderheidsniveau van de weergave kan worden ingesteld van 00 tot 10. Druk op en om de helderheid aan te passen. Druk op om het Instellingenmenu te verlaten.

**Datum/Uur** Het jaar, de maand, de dag, het formaat, het uur, de minuten en AM/PM kunnen worden ingesteld. Druk op of om de weergegeven waarde in te stellen. Druk op X om naar de volgende waarde te gaan. Druk nadat de laatste waarde is gekozen [minuten voor 24-uur formaat, AM/PM voor 12-uur formaat] op om terug te keren naar het Instellingenmenu. Druk op om wanneer dan ook het Instellingenmenu te verlaten.

**Taal instellen** Er zijn tien talen beschikbaar – Engels, Frans, Spaans, Duits, Nederlands, Zweeds, Portugees, Italiaans, Chinees, Turks. Druk op uw keuze. Druk op om het Instellingenmenu te verlaten.

**Kalibratie** Druk op om een hoekkalibratie uit te voeren om de uitlijning van het staafje en het plaatje te evalueren. Druk op om het Instellingenmenu te verlaten.

**Energie-opties** Er zijn frie energieopties: Automatische dimtijd [Auto Dim Time], Automatische uitschakeltijd [Auto Off Time], Energiespaarstand [Power Save] en Bluetooth. Druk op de opties en vervolgens op een keuze. Druk op uw keuze. Druk op om het Instellingenmenu [Settings Menu] te verlaten.

**Bluetooth** Er zijn twee bluetooth-opties, "Bluetooth Enabled" en "Fast Printer Connect", voor het verzenden en uitprinten van de testresultaten. Tik op om naar het menu Instellingen te gaan.

**Markttype** Druk om het markttype te selecteren. Selecteer Zwembad/Spa [Pool/Spa]. Druk op om het Instellingenmenu [Settings Menu] te verlaten.

**Andere Instellingen** Weergave van het serienummer, firmwareversie, bluetooth-MAC-adres, Bluetooth-versie en testtelling. De testtelling toont het aantal complete tests dat is uitgevoerd in de totale levensduur van de meter. Druk op om terug te keren naar het Instellingenmenu [Instellingenmenu].

Bereiken Ingeschakeld biedt de mogelijkheid om testresultaten die buiten het bereik van het reageersysteem liggen in het rood weer te geven. De standaard instelling is uit.

Wanneer Markttype Tonen is geselecteerd, wordt het markttype weergegeven op het Testschermerm. De standaard instelling is UIT. Duw op om terug te keren naar het Instellingenmenu.

Selecteer Plaatjesdetectie om een foutbericht weer te geven en breekt de test af in het geval van ongeschikte testomstandigheden, zoals Geen Plaatje, Geen Plaatjesafdekking, Gebruikt Plaatje of Metercontroleplaatje, die tot onnauwkeurige of geen testresultaten zouden kunnen leiden. De standaardinstelling is uitgeschakeld. Duw op om terug te keren naar het Instellingenmenu.

## BEREIKEN

Testfactor	Bereik	Afkortingen weergeven
Alkaliteit, totaal	0-250 ppm	ALK
Biguanide	0-70 ppm	BIG
Biguanide Shock	0-250 ppm	BSK
Boraat	0-80 ppm	BORATE
Broom [DPD]	0,00-33,00 ppm	BR
Chloor, vrij [DPD]	0,00-15,00 ppm	FCL
Chloor, Gebonden	0,00-15,00 ppm	CCL
Chloor, totaal [DPD]	0,00-15,00 ppm	TCL

Testfactor	Bereik	Afkortingen weergeven
Koper	0,0-3,0 ppm	COPPER
Cyanuurzuur	5-150 ppm	CYA
Hardheid, kalk	0-800 ppm	HARD
IJzer	0,0-3,0 ppm	IRON
pH	6,4-8,6	PH
Fosfaat	0-2000 ppb	PHOS
Zout	0 - 5000 ppm	SALT

Testresultaten die buiten het bereik van het reageersysteem liggen, worden in het **ROOD** weergegeven. **RODE** testresultaten zijn mogelijk niet nauwkeurig. Ga naar **INSTELLINGEN>Overige Instellingen** om de functie Bereiken Ingeschakeld UIT te zetten.


Koperconcentraties van meer dan 4 ppm resulteren in een lage totale hardheid.

## BESCHRIJVING VAN DE PLAATJES

### WEGWERPPLAATJES


#### Chloor-/Broomplaatje [code 4328]

Vrij chloor	Zout
Broom	Kalkhardheid
Totaal chloor	Koper
Totale alkaliteit	IJzer
pH	Cyanuurzuur




#### Chloor/Broom plus Fosfaat plaatje serie 10 tests [code 4329]

Vrij chloor	Kalkhardheid
Broom	Koper
Totaal chloor	IJzer
Totale alkaliteit	Cyanuurzuur
pH	Fosfaat
Zout	




#### Chloor/Broom plus Boraat plaatje serie 10 tests [code 4330]

Vrij chloor	Kalkhardheid
Broom	Koper
Totaal chloor	IJzer
Totale alkaliteit	Cyanuurzuur
pH	Boraat
Zout	



#### Biguanide plus Boraat plaatje [code 4331]


Biguanide	Kalkhardheid
Biguanide Shock	Koper
Totale alkaliteit	IJzer
pH	Boraat



## HERBRUIKBARE PLAATJES


### Chloor/Broomplaatje/pH [code 4334]

pH  
Vrij chloor  
Broom  
Totaal chloor




### Chloor/Broomplaatje/pH/ Cyanuurzuur [Code 4335]

pH  
Vrij chloor  
Broom  
Cyanuurzuur



### Chloor/Broomplaatje/pH/ alkaliteit [Code 4335]

pH  
Vrij chloor  
Broom  
Alkaliteit



OPMERKING: Op de schijf kunnen gekleurde reagentia zichtbaar zijn voordat het watermonster wordt toegevoegd.

OPMERKING: Plaatjes met zoutreagens moeten op kamertemperatuur worden bewaard en gebruikt [68-74 °F/20-23 °C].

## ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

Beschrijving	Code
WaterLink Spin Touch meter	1715-METER
Flesje voor watermonster [60 ml]	0688
Flesje voor watermonster [30 ml]	0689
Spuit met punten [3]	1189-3

Spuipunten [3]	1189-TIP
Reinigingsdoekjes	0669
Metercontroleplaatje [Europa]	1705-EU
Plaatjesafdekking	1719
USB-kabel	1712
AC-adapter [Europa]	27252-PAD-EU
Stoffen doekje	3580-WIPE
BLE mobiele printer	5-0067
WaterLink Spin Touch toonbankmatje	3580-MAT
WaterLink Spin Touch handleiding	3580-MN-EU
WaterLink Spin Touch snelgids	3580-QG
WaterLink Spin Touch snelgids	3580-QG-NL
WaterLink Spin Touch snelgids	3581-QG
WaterLink Spin Touch snelgids	3581-QG-NL
WaterLink Spin Touch banner	3580-BAN
WaterLink Spin Touch raamsticker	3580-DECAL

Zie Beschrijving van de disks voor beschikbare reagenschijven.

## SPECIFICATIES

Type instrument	Centrifugale Fluidische Fotometer
Golf lengtes [interferentiefilters]	390 nm, 428 nm, 470 nm, 525 nm, 568 nm, 635 nm
Weergave	Capacitief kleurenaanraakscherm, 3.5 in, resolutie van 320 x 240 pixels
Golf lengte nauwkeurigheid	±2 nm
Golf lengte bandbreedte	Standaard 10
Fotometrisch bereik	-2 tot 2 AU
Fotometrische precisie	±0,01 AU bij 1,0 AU
Fotometrische nauwkeurigheid	±0,01 AU bij 1,0 AU
Monstercompartiment	Geschikt voor voor gevuld plaatje
Lichtbron	6 LEDS
Sensoren	6 siliconen fotodioden
Voorprogrammeerde tests	Ja, met automatische golflengteselectie
Talen	Engels, Frans, Spaans, Duits, Nederlands, Zweeds, Portugees, Italiaans, Chinees, Turks.
Temperatuur	Bedrijf: 0-50 °C; bewaring - 40-60 °C
Bedrijfsvochtigheidsbereik	0- 90 % RV, zonder condensatie

Communicatie	USB-C, Bluetooth met energiezuinige technologie [BLE]		
Kalibratie	Fabrieksingesteld, veldkalibratie via internetverbinding		
Firmware	Updatebaar via internet [Nieuwe test, nieuwe testkalibraties, enz.]		
Software	VWaterLink Solutions [Web, Android, iOS], DataMate Web [Web, Android, iOS], WaterLink Connect 2 [Windows]		
Voedingseisen	USB-wandadapter, USB-computeraansluiting of interne oplaadbare lithium-ion batterij		
Type batterij	Lithium-ion		
Minimum vermogen	12 V/2.6 AH		
Batterijduur	Ongeveer 150 tests		
Levensduur batterij	Ongeveer 500 keer opladen		
Volledig opladen	10-12 uur		
Waterbestendigheid	Met rubber overspoten basis, rubberen USB-poortsteker, weergave met pakking en scharnier.		
Elektrische gegevens	Nominale spanning [5V], Nominaal vermogen van ingangsstroom [1,6 A] bij USB C		
Automatisch uitschakelen [Auto Off]	Ja, standaard 15 [enkel met batterijvoeding]		
Energiespaarstand [Power Save]	Ja, standaard UIT		
Gegevensregistratie	250 testresultaten bewaard om te downloaden op PC of overdracht via Bluetooth		
Certificeringen	<p>EZ-BLE™ PROC™ Module, CYBLE-022001-00 RF Radio:</p> <p>EMC:</p> <p>Veiligheid</p>	<p>FCC [VS]: Sector Canada [IC] certificering:</p> <p>CE [Europa]: MIC [Japan]: KC [Korea]:</p> <p>EU: ETSI EN 301489-1 US: FCC PART 15 B CAN ICES-3 [B]/NMB-3[B] AS/NZS: CSPR 22</p> <p>EU: EN61010-1:2010 AS/NZS: nationale verschillen</p>	<p>FCC ID: WAP2001</p> <p>Licentie: IC: 7922A-2001</p> <p>Voldoet aan Richtlijn 1999/5/EC</p> <p>005-101007</p> <p>MSIP-CRM- Cyp-2001</p>
Afmetingen	21,6 X 12,4 X 10,4 cm [L X W X H] 8,5 X 4,9 X 4,2 in		
Gewicht	0,79 Kg, 1,74 lb		

# PROBLEEMOPLOSSING

## PROBLEEMOPLOSSINGSGIDS

Probleem	Oorzaak	Oplossing
"Geen schijf, test afgebroken"	Geen plaatje in compartiment	Plaats een gevuld plaatje in het compartiment. Dek af met plaatjesafdekking. Selecteer OK. Start de test.
	Compartiment leeg	Plaats gevuld plaatje. Dek af met plaatjesafdekking. Selecteer OK. Start de test.
"Geen chijfklep, test afgebroken"	Geen plaatjesafdekking gebruikt	Gebruik plaatjesafdekking. Selecteer OK. Start test.
"Deksel geopend, test afgebroken"	Deksel open	Sluit deksel. Selecteer OK. Start de test.
"Gebruikt schijf"	Gereageerd plaatje in compartiment	Selecteer "Doorgaan met" om naar het scherm Testresultaten te gaan. Selecteer "Afbreken" om naar het Testscherm te gaan en de test met een nieuw plaatje te doen.
Meterbesturingsschijf	Metercontroleplaatje in compartiment in plaats van reageerplaatje	Selecteer "Doorgaan met" om naar het scherm Testresultaten te gaan. Selecteer "Afbreken" om naar het Testscherm te gaan en de test met een reageerplaatje te doen.
"Bron" [Source] verschijnt op het testscherm i.p.v. "Ontsmettingsmiddel" [Sanitizer]	Fout markttype gekozen	Ga naar instellingen. Verander markttype in Zwembad/Spa
 Op de schermen Testresultaten en Testgeschiedenis	Probleem met standaard blanco vanwege ondergevulde schijf of luchtbel. Testresultaten zijn twijfelachtig.	Vul de schijf correct [zie VULLEN]. Tik op het scherm Testresultaten op ! voor details.
Bereikfout	Ruwe data buiten bereik	Contact opnemen met de klantendienst
Outputfout	Verminderde lichtintensiteit. Mogelijk een vieze lens	Lens reinigen [zie REINIGEN]. De Bereikcontroleprocedure volgen. Indien de foutmelding aanhoudt, contact opnemen met de klantendienst.
Constant onverwachte hoge resultaten voor metalen	Metalen kunnen aanwezig zijn	Herhaal de test met gedestilleerd water. Als uit de resultaten blijkt dat er metalen aanwezig zijn, neem dan contact op met de Technische Dienst.

Alkaliteitresultaat van 0 ppm	Doorgaans vanwege een disk die niet genoeg gevuld is.	Ga de procedures voor het vullen van de disk na en test nogmaals. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de Technische Dienst.
Onverwachte resultaten	Vieze diskdeksel	Reinig de openingen van het diskdeksel zachtjes met een pijpenrager of pluisvrije doek.
Disktype is geen optie in de Diskseries	Software of meterfirmware is gedateerd.	Update de WaterLink Connect 2 op softwarecenter.lamotte.com
Hoge pH-resultaten	Monsterwatertemperatuur boven de 100 °F [38 °C] interfereert met pH-reagens	Voor watermonsters van meer dan 100 °F [38 °C]: trek 0,3 af van het pH-resultaat of, voor het nauwkeurigste resultaat, wacht tot het watermonster minder dan 90 °F [32°C] is om te testen
Onverwachte zoutresultaten	Watermonster niet tussen 68-74 °F [20-23 °C]. Hogere of lagere temperaturen van het monsterplaatje leiden respectievelijk ook tot kunstmatig lage of hoge aflezingen.	Voer zouttest uit met een temperatuur van het monsterwater en het plaatje tussen 68-74 °F [20-23 °C].
Plaatje draait niet rond	Deksel open, meter niet aangezet, batterij bijna leeg, plaatje of plaatjesafdekking te hard op het staafje gedrukt  Snelle elektrische transiënten kunnen de werking van de Spin Touch verstoren	Sluit deksel, zet de meter aan, laad de batterij op of sluit aan op een stabiele stroombron, verwijder het plaatje/de plaatjesafdekking en plaats zachtjes opnieuw in het fotometercompartiment  Start de test opnieuw op om de gewone werking te hervatten
De waarde van het testresultaat op het display is rood	Resultaten vallen buiten het bereik van het reagenssysteem	Monster verdunnen. Test opnieuw voor testfactor buiten bereik. [Alle factoren behalve pH.]
Problemen met Bluetooth verbinding	Bluetooth niet ingeschakeld  Te veel Bluetooth apparaten in de buurt van de meter  De printer staat op ON en Fast Printer Connect staat op ON.	Schakel Bluetooth in  Zorg dat er slechts één Bluetooth apparaat in de buurt is van de meter  Zet de printer op OFF of zet Fast Printer Connect op OFF.
Problemen bij verbinding met computer via USB	Verbinding verbroken	Houd de aan/uit-knop 1 seconde lang ingedrukt.
Resultaten worden niet afggedrukt	Printer staat niet aan  De Spin Touch drukt enkel af via de BLE mobiele printer [5-0067].	Zet de printer aan  Maak verbinding met de MBLE mobiele printer [5-0067].

## PROBLEEMOPLOSSING MET HET METERCONTROLEPLAATJE

Probeer de onderdelen van het metercontroleplaatje niet uit elkaar te halen [code 1705/1705-EU]. Het metercontroleplaatje bestaat uit een plaatje met een permanent bevestigde afdekking.

Vul het metercontroleplaatje niet met water. Tijdens de metercontroleprocedure wordt geen water gebruikt.

### Bereikcontroleprocedure

Het metercontroleplaatje wordt gebruikt om de werking van een meter te controleren. Het wordt niet gebruikt om de meter opnieuw te kalibreren. Meters worden tijdens fabricage gekalibreerd. De meter werkt naar behoren als de aflezingen met het metercontroleplaatje binnen de bereiken op het zakje van het metercontroleplaatje vallen. De bereiksindicaties zijn specifiek voor het plaatje dat wordt geïdentificeerd aan de hand van het serienummer op het zakje. De bereiksindicaties hangen af van plaatje tot plaatje. De exacte aflezingen van een specifieke plaatje kunnen variëren van meter tot meter.

1. Volg de reinigingsprocedure om de lichtkamer en optische lenzen te reinigen.
2. Druk op  om de plaatjesserie te selecteren.
3. Druk op **MCD** om metercontroleplaatje te selecteren.
4. Druk op  om terug te keren naar het testscherm.
5. Haal het metercontroleplaatje [1705/1705-EU] uit het foliezakje. Verwijder de zwarte afdekking NIET van het plaatje.
6. Steek het metercontroleplaatje in de meter. Doe het deksel dicht.
7. Druk op  om de test te starten.
8. De resultaten worden weergegeven.
9. Vergelijk de resultaten op de weergaven met de waarden op de kaart op het zakje. Neem als de resultaten niet binnen het bereik op het zakje liggen contact op met de technische dienst.
10. Steek het metercontroleplaatje opnieuw in het foliezakje om het te bewaren.

### Ledkalibratie

De ledkalibratie wordt uitgevoerd om de intensiteit van de individuele leds in te stellen.

1. Volg de reinigingsprocedure om de lichtkamer en optische lenzen te reinigen.
2. Druk op  om naar Settings [Instellingen] te gaan.
3. Druk op **Calibration [Kalibratie]**.
4. Druk op **LED Cals**.
5. Haal de metercontroledisk [code 1705/1705-EU] uit het foliezakje. Verwijder de zwarte afdekking NIET van de disk.
6. Steek de metercontroledisk in de meter. Doe het deksel dicht.
7. Druk op **Start** om de metercontroleprocedure te starten.
8. Wanneer de kalibratie is voltooid, verschijnt het bericht "LED Calibration Complete" [Ledkalibratie voltooid].
9. Druk op  om terug te keren naar het testmenu en de test te hervatten.

### Hoekkalibratie

De hoekkalibratie controleert de uitlijning van het staafje en de disk. De resultaten worden geanalyseerd en weergegeven als pass [juist] of fail [fout]. Als de metingen juist zijn, worden de instellingen bewaard. Neem als de analyse negatief is contact op met de Technische Dienst.

Wanneer u zowel de ledkalibratie als de hoekkalibratie wilt uitvoeren, voer dan eerst de ledkalibratie uit en daarna de hoekkalibratie.

1. Volg de reinigingsprocedure om de lichtkamer en optische lenzen te reinigen.
2. Druk op  om naar Settings [Instellingen] te gaan.
3. Druk op **Calibration [Kalibratie]**.
4. Druk op **Angle Cals.**.
5. Haal de metercontroledisk [code 1705/1705-EU] uit het foliezakje. Verwijder de zwarte afdekking NIET van de disk.
6. Steek de metercontroledisk in de meter. Doe het deksel dicht.
7. Druk op **Start** om de metercontroleprocedure te starten.
8. Als de meter naar behoren werkt, wordt "Angle Calibration Successful" [Hoekkalibratie geslaagd] weergegeven en worden de instellingen bewaard. Als de meter niet naar behoren werkt, verschijnt "Angle Calibration Unsuccessful. Contact Support" [Hoekkalibratie niet geslaagd. Neem contact op met de Technische Dienst].
9. Druk op  om terug te keren naar het testmenu en de test te hervatten.

e-mail: softwaresupport@lamotte.com

telefoon: 800-344-3100 optie 3 | Ma-vrij 09.00-17.00u EST

## NUTTIGE TIPS

- Raak de boven- of onderkant van de plaatjes niet aan. Houd de plaatjes aan de rand vast.
- Vul het plaatje niet als het in de meter zet. Vul het plaatje op een schone, droge ondergrond.
- Vul het plaatje op een donkere ondergrond zodat u het monsterwater beter ziet.
- Het plaatje mag geen grote luchtbellen bevatten. Luchtbellen leiden tot foute resultaten.
- Gebruik altijd de plaatjesafdekking.
- Gebruik enkel de Universal Disk Cover [code 1719] voor de WaterLink Spin Touch.
- Verwijder altijd eerst het vormige monster uit de spuit voordat u deze met een nieuw monster vult.
- Haal het volle plaatje uit de meter na de test. Verplaats de meter niet als er een vol plaatje in zit. Het kan lekken.
- Houd de kamer schoon en droog. Neem de leds en de fotodiode lenzen rond de naaf voorzichtig af met een wattenstaafje bevochtigd met streepvrije glasreiniger. Gebruik geen alcohol. Dit laat een dunne laag achter op droge lenzen.

## ONDERHOUD

### REINIGING

Het optische systeem van de WaterLink Spin Touch moet schoon en droog blijven voor optimale werking. Droog het plaatje af met een pluisvrij doekje voordat u het in het compartiment plaatst om vocht te voorkomen. Bewaar het instrument voor optimale resultaten op een droge plaats zonder agressieve chemische dampen. Reinig de buitenkant van de behuizing met een vochtig, pluisvrij doekje. Laat geen water in de lichtkamer of andere onderdelen van de meter terechtkomen. Richt om de lichtkamer en de optische lenzen te reinigen een bus perslucht op de lichtkamer en het deksel en blaas de perslucht

erin. Spuit de perslucht vooral rond de LEDs. Dit zijn de kleine, ronde lenzen op 2, 4, 6, 8, 10 en 12 u in het deksel. De fotodioden bevinden zich op de bodem van het compartiment rondom het staafje. Deze zone moet schoon en droog blijven. Gebruik een wattenstaafje dat es bevochtigd met streeploze ruiten reiniger om de LEDs en fotodiodelenzen zachtjes schoon te vegen. Gebruik geen alcohol; dit laat bij het drogen een dun laagje achter op de optische componenten.

Verwijder vlekken veroorzaakt door normaal gebruik van het aanraakscherm met de stoffen doek [code 3580-WIPE]. Gebruik indien nodig een doekje bevochtigd met alcohol om grondiger te reinigen. Gebruik geen streeploze ruiten rei niger op het aanraakscherm.

## REPARATIE

Als u de meter moet terugbrengen voor reparatie of onderhoud, verpak het toestel dan zorgvuldig in een geschikte doos met gepast verpakkingsmateriaal. U moet een machtingnummer voor retour krijgen van LaMotte Company door te bellen naar 800-344-3100, doorkiesnr. 3 [enkel V.S.] of 410-778-3100, doorkiesnr. 3, een fax te sturen naar 410-778-6394 of een e-mail te sturen naar [softwaresupport@lamotte.com](mailto:softwaresupport@lamotte.com). Vaak kan een probleem telefonisch of via e-mail worden opgelost. Als de meter moet worden teruggebracht, bevestig dan een brief met het machtingnummer voor retour, het serienummer van de meter, een korte beschrijving van het probleem en contactgegevens m.i.v. telefoon- en faxnummer aan de transportverpakking. Dankzij deze informatie kan de onderhoudsdienst de nodige reparaties doeltreffender uitvoeren.

## DE METER AFDANKEN

Afgedankte Elektronische en Elektrische Apparatuur (AEEA)

Deze apparatuur werd vervaardigd op basis van natuurlijke hulpbronnen. Deze apparatuur kan materialen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Om schade aan het milieu en natuurlijke hulpbronnen te voorkomen, wordt het gebruik van gepaste terugnamesystemen aanbevolen. Het symbool van een doorgekruiste afvalcontainer op de meter betekent dat dit product niet moet worden afgevoerd als normaal restafval.



Dankzij terugnamesystemen kunnen de materialen zodanig opnieuw worden gebruikt of gerecycled dat er geen schade wordt aangericht aan het milieu. Neem voor meer informatie over erkende systemen voor inzameling, hergebruik en recycling contact op met uw plaatselijke of regionale dienst voor afvalverwerking of recycling. Verbrand de apparatuur niet.

## PLAATJES AFDANKEN

De plaatjes zijn niet herbruikbaar. Na verloop van tijd verdampt het water in de gebruikte reageerplaatjes. De plaatjes kunnen wel worden gerecycled. Waarschuwing: Recyclers moeten hun plaatselijke autoriteiten raadplegen. Op sommige plaatsen mogen er geen chemische resten achterblijven op het plastic of wordt geen plastic afval aanvaard met roestvrijstalen mengkralen. Gebruikte plaatjes kunnen voor rekening van de klant voor recycling worden terugbezorgd aan LaMotte.

## **ALGEMENE INFORMATIE**

### **VERPAKKING EN RETOUR**

Ervaren verpakkingspersoneel van Lamotte Company zorgt voor gepaste bescherming tegen de normale gevaren van goederenvervoer. Wanneer het product de bedrijfsruimtes van de fabrikant verlaat, ligt de verantwoordelijkheid voor de veilige levering ervan bij het vervoersbedrijf. Schadevorderingen moeten rechtstreeks bij het vervoersbedrijf worden ingediend om schadevergoeding te kunnen krijgen voor beschadigde goederen. Als u het toestel moet terugbrengen voor reparatie of onderhoud, verpak het dan zorgvuldig in een geschikte doos met gepast verpakkingsmateriaal. U moet een machtingnummer voor retour krijgen van LaMotte Company door te bellen naar 1-800-3100 of 1-410-778-3100, doorkiesnr. 3, of een e-mail te sturen naar [softwaresupport@lamotte.com](mailto:softwaresupport@lamotte.com). Bevestig een brief met het machtingnummer en een beschrijving van de ondervonden problemen aan de transportverpakking. Dankzij deze waardevolle informatie kan de onderhoudsdienst de nodige reparaties doeltreffender uitvoeren.

### **ALGEMENE VOORZORGEN**

Lees de gebruikshandleiding voordat u het toestel tracht te monteren of gebruiken. Zo niet, kunt u zich verwonden of de meter beschadigen. De WaterLink Spin Touch mag niet in een vochtige of overmatig corrosieve omgeving worden gebruikt of bewaard. Wees voorzichtig dat er geen water of reagentia in het compartiment van de fotometer terechtkomen. Plaats nooit natte plaatjes in het compartiment van de fotometer.

### **VEILIGHEIDSVOORZORGEN**

Lees de veiligheidsvoorschriften op de etiketten van alle houders en verpakkingen van de reagentia voordat u ze gebruikt. Veiligheidsinformatiebladen [SDS] zijn te vinden op [www.lamotte.com](http://www.lamotte.com). Voor bijkomende noodinformatie over alle reagentia van LaMotte kunt u 24 uur per dag terecht bij het Nationale Antigifcentrum op het nummer 1-800-222-1222 of door contact op te nemen met de permanente ChemTel noodlijn op het nummer 1-800-255-3924 [VS, Canada, Puerto Rico]. Bel als u zich buiten Noord-Amerika bevindt naar het nummer 813-248-0585 [kosten voor rekening van de opgeroepene].

Zorg dat de bescherming die dit toestel biedt niet wordt aangetast. Installeer of gebruik dit toestel niet in strijd met deze handleiding.

### **AANSPRAKELIJKHEDSBEPERKINGEN**

LaMotte Company weigert enige aansprakelijkhed voor lichamelijke of materiële schade, winstderving of enige andere schade die voortvloeit uit het gebruik of foutieve gebruik van haar producten.

### **NSF-CERTIFICERING**

NSF/ANSI 50-certificeringsmærke på vandkvalitetstestudstyr [WQTD], der anvendes i rekreative bade, såsom swimmingpools og kurbade, betyder, at produktet er vurderet og certificeret af NSF International for at opfyldte gældende amerikanske nationale standarder for produktdesign og ydeevne. NSF tester og gentester produkter for at bekære, at de overholder alle krav til certificering med henblik på ydeevne, nøjagtighed og driftsområde. Der er mulighed for certificeringsniveauerne L1, L2 og L3, hvor L1 er det højeste.



## **CE-NALEVING**

De WaterLink Spin Touch meter werd onafhankelijk getest en beschikt over de Europese CE-markering voor naleving van de elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid. Surf voor de conformiteitscertificaten naar de website van LaMotte op [www.lamotte.com](http://www.lamotte.com).

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden [1] Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en [2] dit apparaat moet ontvangen interferentie aanvaarden, m.i.v. interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Dit apparaat werd getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B uit hoofde van Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de gebruikshandleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat toch schadelijke interferentie met radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en opnieuw aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen aan de hand van een of meerdere van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats de antenne voor ontvangst.
- Zorg voor een grotere afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/TV-technicus voor hulp.

## **GARANTIE**

LaMotte Company garandeert dat dit toestel vrij is van materiaal- en fabricagedefecten gedurende 2 jaar vanaf de datum van verzending. Als het instrument moet worden terugbezorgd voor reparatie of onderhoud tijdens na de garantieperiode, neem dan contact op met onze Technische Dienst op het nummer 1-800-344-3100 of 1-410-778-3100, doorkiesnr. 3 of stuur een e-mail naar [softwaresupport@lamotte.com](mailto:softwaresupport@lamotte.com) voor een machtingingsnummer voor retour, of surf naar [www.lamotte.com](http://www.lamotte.com) voor probleemplossing. De afzender staat in voor de verzendkosten, de vrachtprijs, de verzekering en de behoorlijke verpakking om schade tijdens het vervoer te voorkomen. Deze garantie geldt niet voor defecten die toe te schrijven zijn aan de gebruiker, zoals foutief gebruik, foute bedrading, werking in strijd met de aanwijzingen, ongepast onderhoud of reparatie of wijzigingen zonder toestemming. LaMotte Company wijst met name eventuele impliciete garanties of verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel van de hand en weigert enige aansprakelijkheid voor directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade. De volledige aansprakelijkheid van LaMotte is beperkt tot de reparatie of vervanging van het product. De hierboven beschreven garantie is de volledige garantie en er wordt noch uitdrukkelijk noch impliciet enige andere schriftelijke dan wel mondelijke garantie gegeven. Bewaar het aankoopbewijs voor garantiecontrole.



## INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

- **Fyllladdat batteri med Spin Touch USB-kabel och adapterkontakt i vägguttaget.**
- **Säkerställ att din Spin Touch har den senaste programvaran. En USB-anslutning till en Windows®-dator krävs:**
  1. Ladda ner och installera WaterLink Connect 2 för Windows på <http://softwarecenter.lamotte.com/>.
  2. Anslut mätaren till datorn med den medföljande USB-kabeln och starta WaterLink Connect 2 appen från Start-menyn.
  3. En uppmaning visas om firmwareuppdateringar är tillgängliga. Välj Uppdatera. Testning och dataöverföring är inte möjlig förrän firmware har uppdaterats.

## MÄTARE

1. Mätaren kan drivas från ett vägguttag, en dator eller det interna batteriet.
2. Använd USB-kabeln och adapttern för att ansluta mätaren till ett eluttag.
3. Använd USB-kabeln för att ansluta mätaren till USB-porten på en dator.

## LADDA BATTERIET

1. Använd USB-kabeln och adapttern för att ansluta mätaren till ett vägguttag eller använd USB-kabeln [medföljer] med en billaddare [ingår ej] för att ladda batteriet. [Anker PowerDrive 2, DC 12 / 24V, 5V = 4,8A, artikelnummer A2310 rekommenderas.]
2. Batteriikonen på skärmen visar batteristatus. Ladda batteriet tills batteriindikatorn är full.

## FIRMWARE UPPDATERINGAR

Ibland kan programvaran i Spin Touch kräva uppdateringar. En USB-anslutning till en Windows-dator krävs. För detta:

1. Besök <http://softwarecenter.lamotte.com/> och ladda ner WaterLink Connect 2 applikationen för Windows.
2. Anslut Spin Touch till datorn med den medföljande USB-kabeln
3. Öppna WaterLink Connect 2 datorprogrammet och vänta tills uppdateringen är klar  
När uppdateringen är klar, är det säkert att stänga WaterLink Connect 2 och koppla ur labbet. Efter uppdatering av firmware rekommenderas att LED-kalibrering och vinkelkalibrering utförs.

OBS: När en uppmaning för att uppdatera firmware mottages, kommer alternativen Uppdatera nu eller Påminn mig senare visas. Om Påminn mig senare väljs kommer uppdateringsuppmanningen att visas igen om 23 timmar. Eller, för att uppdatera firmware när som helst, öppna WaterLink Connect 2, gå till Inställningar> Serviceinställningar> Härmta uppdateringar.

## PC-ANSLUTNING

När WaterLink Spin Touch är ansluten till en dator via USB, blir pekskärmen ombord avstängd och driften av labbet utförs med hjälp av WaterLink Anslut program för Windows. Denna applikation är tillgänglig gratis på <http://softwarecenter.lamotte.com/>. Via WaterLink Anslut skrivbordsapplikation, kan resultaten från Spin Touch överföras till ett vattenanalysprogram som WaterLink Solutions™.

## ANSLUTNING AV ANORDNING

The WaterLink Spin Touch stöder anslutningar till en Windows baserad dator [över USB] och till Android och iOS mobila enheter [via Bluetooth].

### ANSLUTNING VIA USB

Med den medföljande USB-kabeln, kan WaterLink Spin Touch anslutas till en Windows baserad dator. Innan du ansluter en mätare via USB, ladda ner och installera gratis WaterLink Anslut Windows applikationen hos <http://softwarecenter.lamotte.com>. När WaterLink Spin Touch är ansluten till datorn via USB, kommer kontrollerna ombord på pekskärmen att stängas av och mätarens drift utförs med WaterLink Anslutningapplikation. LaMotte erbjuder även robusta vattenanalysprogram, till exempel WaterLink Solutions, för att samla testresultat och erbjuda detaljerade behandlingsrekommendationer. Läs mer om LaMotte mjukvaruprodukter på <http://softwarecenter.lamotte.com>.

### ANSLUTNING VIA BLUETOOTH

The WaterLink Spin Touch kan ansluta till en Bluetooth-aktiverad enhet, till exempel en telefon eller surfplatta. Spin Touch är också kompatibel med en BLE mobil skrivare [5-0067]. Andra Bluetooth-skrivare stöds inte.

Överföring av resultat via Bluetooth till en mobil enhet kräver att en mobilapp är installerad på enheten och ett aktivt konto för det tillhörande programmet. Till exempel med ett aktivt WaterLink Solutions konto och WaterLink Solutions mobilapp på en telefon eller surfplatta, kan resultaten överföras från mätaren till applikationen. Mobila appar för LaMotte-programvaruprodukter är tillgängliga från iTunes [för iOS-enheter] och Google Play [för Android-enheter]. Läs mer om LaMotte mjukvaruprodukter på <http://softwarecenter.lamotte.com>.

För att överföra resultat från WaterLink Spin Touch till en mobilapp för LaMotte-programvaran:

1. Logga in på LaMotte-programvaruproduktens mobilapp.
2. Sök efter en kund eller ett webbplatsregister. Du kan behöva skapa ett innan du kan börja testa.
3. Starta ett vattentest i mobilappen.
4. Utför ett vattentest normalt från Spin Touch-pekskärmen. Spin Touch och Bluetooth-mobilheten ansluts automatiskt.
5. När anslutningen är tillgänglig lyser lampan på pekskärmen.
6. När den är dimmig är mätaren och enheten inte ansluten. Tryck på för att överföra resultat till mobilappen.

När det visas på pekskärmen kan Spin Touch ansluta till BLE mobil skrivare [5-0067]. Knappen kommer att markeras när den är ansluten och den är dimmig när den inte är ansluten.

Spin Touch kan inte ansluta till både mobilheten och skrivaren samtidigt. (Se Spara, skriv ut och skicka testresultat)

### VID ANVÄNDNING AV BLUETOOTH LOW ENERGY



The WaterLink Spin Touch Ansluts automatiskt till närmaste Bluetooth-aktiverade telefon eller surfplatta eller skrivare. Det är inte nödvändigt att koppla Spin Touch till den Bluetooth-aktiverade enheten. Hinder för trådlösa signaler kan minska täckningen på trådlösa enheter. WaterLink Spin Touch fungerar bäst om det inte finns några väggar mellan det och de mottagande enheterna.

## FYLLNING: Engångs Diskar


När sprutan placeras i vattenprovet och kolven drar sig hela vägen upp, kommer sprutan att behålla mer än tillräckligt med vattenprov för att fylla på skivan på ett adekvat sätt. Håll sprutan vertikalt och sätt in spetsen i fyllhålet i skivan. Tryck kolven långsamt och smidigt för att fylla disken.




1. Fyll skivan med långsamt, jämnt tryck. Testvattnet kommer att fylla utrymmena mellan kamrarna i motsols ordning. Varje utrymme kommer att fyllas från botten **till toppen**. Vattenprovet bör läggas fram tills vattenprovet i den fjärde kammaren fylls till toppen av kammaren något förfbi den präglade fyllnadslinjen. Det är OK att fylla något förfbi fyllningslinjen.
2. Överfyll inte skivan. Om disken är överfyld, kommer testvattnet rinna ut ur hålet i mitten av skivan. Skivan läcker inte. Torka skivan och gör testet.



3. Fyll inte skivan för litet. Om skivan inte är fyld, kommer kamrarna inte fyllas helt och resultaten kommer att bli felaktiga.



4. Introducera inte luftbubblor i disken. Reagenset kamrarna kommer inte att fylla helt och resultaten kommer att vara felaktiga. Så snart en bubbla börjar bildas, dra tillbaka på kolven för att dra ut bubblan ur disken. Börja fyllningsprocessen igen.



5. Våta skivor ska torkas noggrant med en luddfri trasa. Skivan ska hanteras på kanterna.



6. Skivorna ska fyllas på och användas inom 10 minuter. De kan inte fyllas framöver.


För fyllning och felsökningstips se: [www.lamotte.com/spin\\_support/](http://www.lamotte.com/spin_support/)

## FYLLNING: Multipel användningsdiskar


När sprutan placeras i vattenprovet och kolven drar sig hela vägen upp, kommer sprutan att behålla mer än tillräckligt med vattenprov för att fylla på skivan på ett adekvat sätt. Håll sprutan vertikalt och sätt in spetsen i fylhhålet i skivan. Tryck kolven långsamt och smidigt för att fylla den.




1. Fyll den oanvända delen av skivan med långsamt, jämnt tryck. Lägg till testvattnet tills den tomma kammaren är fyld och Överflödskammaren är delvist fyld.




2. Överfyll inte skivan. Om skivan är överfyld, kommer testvattnet att rinna ut genom ventilationshålet i mitten av skivan. Skivan läcker inte. Torka skivan och gör testet.



3. Fyll inte skivan för litet. Om skivan inte är fyld, kommer den tomma kammaren inte att vara full. Kamrarna fylls inte helt och resultaten kommer att bli felaktiga.



4. Introducera inte luftbubblor i disken. Reagenset kamrarna kommer inte att fylla helt och resultaten kommer att vara felaktiga. Så snart en bubbla börjar bildas, dra tillbaka på kolven för att dra ut bubblan ur disken. Börja fyllningsprocessen igen.



5. Våta skivor ska torkas noggrant med en luddfri trasa. Hantera skivan på kanterna. Mellan testerna lagra skivan på en plan yta. Skaka inte en delvist fyld skiva för att undvika läckage och förorening. Delvist använda skivor ska kasseras vid slutet av dagen.



6. Skivorna ska fyllas på och användas inom 10 minuter. De kan inte fyllas framöver.

För fyllning och felsökningstips se: [www.lamotte.com/spin\\_support/](http://www.lamotte.com/spin_support/)

# ALLMÄNNA DRIFTSMETODER

## MÄTARE

När en fylld skiva är placerad i kammaren och locket stängs, snurrar mätaren med hög hastighet för att fördela provet till testbrunnarna. Det nästa är att mätaren saktar ner för att maximera pumpverkan av de rostfria stålspårarna som reagens blandas med vattenprovet. Varje reaktion avläses sedan vid rått tidpunkt och våglängd för reagenssystemet.



Knappen ligger i den nedre mitten av toppen av mätaren släcker eller tändar instrumentet.

Den blå indikatorlampan på on/off knappen visar instrumentets status.


**Fast blått ljus** - Blå LED kommer att förblif stabil för att indikera att mätaren är på och klar för att köra ett test.

**Blinkande blått ljus** [tre blinkar/sekund] - ett test pågår och skivan snurrar. Öppna inte locket när skivan snurrar.

Försiktighet bör iakttas när locket stängs. Slå inte igen locket. Ledningar mellan locket och fotometerns kropp passerar genom gångjärnet. Mätaren kan inte köras med öppet lock.

## PEKSKÄRM

När knappen trycks in för att slå på mätaren, kommer testbilden visas.



Skärmen är pekaktivverad. För att göra ett val. tryck på ikonen eller ordet på skärmen med en fingertopp, nagel, suddgummi, eller penna.

- Torka försiktigt fläckar från skärmen med Cloth Wipe (3580-TORKA).
- Rör inte skärmen med ett vasst föremål.
- Placera inga föremål på skärmen som kan repa eller skada den.
- Undvik att röra vid skärmen med våta fingrar.

## TESTNING




1. Tryck och håll kvar tills mätaren startar.
2. Tryck Välj en rengöringstyp. Tryck för att bekräfta.
3. Tryck Välj en diskserie [finns på diskförpackningen]. Tryck för att bekräfta. OBS: Disk serier begränsas av Rengöringstypval.
4. Ta ur disken från förpackningen.
5. Använd sprutan [1189] för att fylla skivan med pool- eller spavatten.
6. Sätt i skivan. Täck skivan med Universal Disk Cover [1719]. Stäng locket.
7. Tryck på för att starta testet. Tryck på för att avbryta testet. Om testet avbryts kastar du disken.
8. Resultaten visas.
9. Välj ett alternativ.
  - Tryck för att lägga till ett märke.
  - Tryck på den som är markerad för att spara testresultatet i testloggen om Auto Save inte är aktiverat.
  - Tryck på den som är markerad för att skicka resultaten till den aktiverade Mobila Bluetooth-skrivaren.
  - Tryck på den som är markerad för att skicka resultaten till en Bluetooth-aktiverad enhet.
  - Tryck för att återgå till testskärmen.
10. Tryck och håll in knappen under 2 sekunder för att stänga av mätaren.

OBS! För vattenprover över 100 °F [38 °C] minska 0,3 från pH-resultat eller, för ett mer exakt resultat, vänta tills vattenprovet är under 90 °F [32 °C] för att testa.

Ta bort saltrester dagligen. Salt kommer att skada mätaren och orsaka felaktiga resultat. Se Rengöring.

## SPARA, SKRIVA UT OCH SKICKA TESTRESULTAT

Testresultaten kan sparas, överföras till WaterLink Connect 2-mobilappen via Bluetooth och skickas till BLE mobil skrivare [5-0067].




### Inställningar för testhistorik

WaterLink Spin Touch kan spara testresultat för 250 vattenprover i testhistoriken. Resultaten för den senaste testen befinner sig längst upp i listan. Alla resultat kan loggas automatiskt eller resultaten för ett enskilt prov kan loggas efter att provet har testats.

Om du vill aktivera automatisk loggnings tryck på på testskärmen. Tryck på . Välj Auto-Save Tests. Tryck på och för att återgå till testskärmen. När Auto Save väljs kommer inte att markeras på Testresultatskärmen.

För att det ska manuellt loggas in resultat för ett prov i taget måste auto-spara test avaktiveras. Om Auto-Save Tests är avaktiverad kommer att markeras på Testresultatskärmen. När testet har gjorts tryck på för att spara resultaten för det vattenprovet till testhistoriken.

En användardefinierad identifieringskod kan tilldelas ett individuellt provresultat. För att aktivera tagning, tryck på på testskärmen. Klicka på . Välj Aktivera etiketter. Tryck på och för att återgå till testskärmen. Märket kan vara upp till 4 hexadecimala tecken. Det kan inte börja med noll. Om du vill markera ett testresultat trycker du på längst ner på skärmen Testresultat och använder knapparna för att ange upp till fyra tecken. Tryck på för att radera ett tecken. Tryck på för att spara märket och återgå till skärmen Testresultat. Tryck på för att återgå till skärmen Testresultat utan att spara märkningen. Det markerade resultatet kommer att visas på skärmen Testresultat och Testhistorik. Märket kommer att föregås av "T-"



Loggade resultat visas i testhistorik. Kontroller för visning och hantering av enkla eller flera testregister finns på Testhistorikskärmen. Tryck på kryssrutan bredvid ett testprotokoll för att markera den och tryck sedan på en av knapparna längst ned för att utföra en åtgärd med de valda registrern.

### Skriv ut eller Skicka resultat till en Bluetooth-telefon eller surfplatta

WaterLink Spin Touch kan skriva ut på Mobile Bluetooth-skrivaren eller skicka testresultat till en Bluetooth-aktiverad enhet, t.ex. en telefon eller en surfplatta. Den som är markerad av eller visar vilken funktion som är aktiv. Spin Touch kan inte ansluta sig till skrivaren och ansluta till en telefon eller surfplatta samtidigt.

Det finns två olika sätt att ansluta sig till skrivaren och en telefon eller surfplatta - Fast Printer Connect **ON** och Fast Printer Connect **OFF**. Standardläget är Fast Printer Connect **ON**. Fast Printer Connect kan slås på eller av från Bluetooth-menyn som finns i Inställningsmenyn.

Om Fast Printer Connect står på **ON**, ansluts mätaren omedelbart till skrivaren när den käänner igen den. Den kommer också att anslutas till en telefon eller surfplatta, men prioriteten ges till skrivaranslutningen. Skrivaren börjar omedelbart skriva ut när trycks. kommer att minska i intensitet medan skrivaren skriver ut. Fast Printer Connect bör vara på **ON** om resultaten kommer att skrivas ut oftare än att resultaten skickas till en telefon eller surfplatta. Den kan förblifva vald om resultaten bara skickas till en telefon eller surfplatta. Om Fast Print Connect står på **ON** och skrivaren är tänd måste skrivaren vara avstängd innan resultaten kan skickas till en telefon eller surfplatta.


Om Fast Print Connect står på **OFF** har mätaren möjligheten att ansluta sig till en telefon eller surfplatta hela tiden, annat än när skrivaren faktiskt skriver ett test. Mätaren ansluts till skrivaren först efter att har blivit tryckt, så utskrivningen kommer ta några sekunder när anslutningen till skrivaren etableras. kommer att minska i intensitet medan skrivaren skriver ut. Efter utskrift, kommer mätaren kopplas automatiskt till telefonen eller surfplattan. Fast Print Connect bör stå på **OFF** om resultaten skickas oftast till en telefon eller surfplatta och mindre ofta utskrivs.

## SPRUTA



En 3 ml plastspruta [kod 1189] används för att fylla diskarna. En precisionsspets på sprutan passar skivans påfyllningshål. Sprutspetsen ska inte tas bort från sprutan. Sprutor bör rengöras mellan vattenprover. Pumpa luft in och ut ur sprutan några gånger för att ta bort det tidigare provet eller skölj sprutan med en liten mängd av nästa vattenprov innan det fylls med nästa prov.


## REAGENDISK



WaterLink Spin Touch använder ett skivreagenssystem. De torkade reagenserna är förpackade i enskilda testmängder i en förseglad, polystyren disk. Rostfria stålpårlor i reaktionskamrarna blandar vattenprovet och de torkade reagens. Tester för alla faktorer i serien utförs vid en tidpunkt. Det är inte möjligt att isolera brunnen för en enda faktor och utföra ett test för en enda faktorn. Engångsdiskarna innehåller reagenser för en enda serie. Multipeldiskarna innehåller reagenser för upprepningar av en serie. Diskar bör inte fyllas i mätarkammaren.

## DISKHANTERING

Skivan ska hanteras på kanterna. Undvik att röra vid toppen eller botten av disken. Ljuset passerar genom det icke-frostade området på disken så dessa områden måste hållas fria från fläckar och fingeravtryck. Väta diskar får aldrig placeras i mätaren. Väta diskar bör torkas med en luddfri trasa innan du placerar dem i kammaren.



Diskens positioneras i kammaren genom att rikta in det D-formade hålet i mitten av disken över den D-formade pluggen i fotometerkammaren. Disken ska placeras försiktigt på pluggen. Det behövs inte att hårt trycka ner skivan på pluggen.

## DISKLAGRING

Diskar är känsliga för fukt. Undvik öppna fler förpackningar än de som behövs. Diskar har en begränsad hållbarhetstid och bör inte utsättas för fukt i luften mer än nödvändigt.


Mellan tester lagra multiplediskarna platt. Skaka inte en delvist fyld disk. Den kan läcka eller förorena oanvända delar av disken. Multiplediskar som delvist har använts ska kasseras vid slutet av dagen. Transportera inte mätaren med en disk i kammaren.



Förvara diskar vid 70 ° -80 ° F / 21 ° -27 ° C. Diskar med Salt reagent bör lagras och användas med rumstemperatur [68-74 °F/20-23 °C].

## DISK LOCK

Det svarta skivlocket placeras över skivan i fotometerkammaren för att minska störningar från ströljus. Disklocket positioneras över disken genom att rikta in det D-formade hålet i mitten av disken över den D-formade pluggen i fotometerkammaren. Disklocket bör placeras försiktigt på pluggen. Det behövs inte att hårt trycka ner skivan på pluggen. Testet avbryts om skivskyddet inte används.



Endast Universal Disk Cover [kod 1719] som medföljer WaterLink Spin Touch kan användas med multiplediskar.

## MÄTAREN KONTROLLSKIVA

Mätaren Kontrolldisk [1705/1705-EU] har flera syften:

- När mätaren kontrollskiva [MCD] körs som ett alternativ från menyn Diskserie enligt proceduren för räckviddskontroll, värdena på displayen jämförs med värdena i diagrammet för mätaren kontrollskiva diskpaketet för att avgöra om mätaren rapporterar resultat i de förväntade intervallen.
- LED-kalibreringsproceduren använder MCD för att ställa in lysdiodernas ljusstyrka.
- MCD: n används i vinkelkalibreringsproceduren för att analysera navets och skivans inriktning.

För användning av mätarenkontrollskiva, se FELSÖKNING MED MÄTKONTROLLDISKEN.

## USB-KABEL

En USB-kabel ansluts till Waterlink Spin Touch till en Windows baserad dator. När den används med nätagt, ansluts mätaren till ett vägguttag.

**VARNING:** använd endast USB-kabeln och vägg adapttern som medföljer satsen.. Ersätt ej.

## BATTERI

Ett fulladdat batteri kommer att räcka cirka 150 tester under genomsnittliga förhållanden. Batterilivslängden varierar beroende på användningsmönster. Mätaren ska vara avstängd efter att ha testat för att förlänga batteriets livslängd. Standard livscykel av ett litiumjonbatteri är 500 cykler. Batteriet är fulladdat efter cirka 10-12 timmar. Batteriet är avsett för att laddas över natten och bör laddas inomhus. Batteriet har en effekt på 12 V och 8,1 AH kapacitet. Ladda mätaren från batteriet eller från nätsök. Använd USB-kabeln och adapttern för att ansluta mätaren till ett eluttag. **VARNING:** Använd endast nätagt som medföljer utrustningen. Ersätt ej.

Batteriets laddningsstatus indikeras med batteriikonerna på skärmen. Batteriikonerna visar när batteriladdningen är full, partiell, låg, tom eller under laddning. Den tomta batteriikonerna blinkar för att indikera att mätaren ska anslutas till AC strömkälla. Om mätaren fortsätter att användas vid lågt batteri utan att ansluta den till en strömkälla, kommer mätaren att gå in i ett automatiskt avstängningsläge. I detta läge kommer mätaren att vara låst tills mätaren är ansluten till en växelströmskälla och batteriet är laddat med en tillräcklig spänning.



Under laddning kommer laddningsikonen visas. Mätaren bör förblifft ansluten tills batteriet är fulladdat. När batteriet är fulladdat kommer laddningsikonen ändras till full batterikon.

# INSTÄLLNINGAR

Tryck  för att komma till inställningsskärmen. Tryck  för att återgå till testskärmen när som helst.

## Ljusstyrka

Ljusstyrkan på skärmen kan justeras 00-10. Peka  och  justera ljusstyrkan. Tryck  för att komma ut från inställningsskärmen.

## Datum/Tid

År, månad, dag, format, timme, minut, AM/PM kan ställas in. Tryck  eller  för att justera visat värde. Tryck  för att gå till nästa värde. När du har valt det sista värdet [minuter för 24-timmarsformat, AM/PM för 12-timmarsformat] tryck  för att återgå till inställningsmenyn. Tryck  för att komma ut från inställningsskärmen när som helst.

## Språkinställning

Det finns tio språkalternativ - engelska, franska, spanska, tyska, holländska, svenska, portugisiska, italienska, kinesiska, turkiska. Tryck på valet. Tryck  för att komma ut från inställningsskärmen.

## Kalibrering

Tryck här för att köra en vinkelkalibrering för att värdera anpassning av pluggen och skivan. Tryck  för att komma ut från inställningsskärmen.

## Strömalternativ

Det finns tre effekタルternativ: Auto Dim tid, Auto Off Time, Energispar och Bluetooth. Tryck på alternativen sedan välj. Tryck på valet. Tryck  för att komma ut från inställningsskärmen.

## Bluetooth

Det finns två Bluetooth-alternativ: Bluetooth Aktiverad och Fast Printer Anslutning som används för att överföra och skriva ut testresultat. Tryck på  för att komma ut från inställningsskärmen.

## Marknadstyp

Tryck för att välja marknadstypen. Välj Pool/Spa. Tryck  för att komma ut från inställningsskärmen.

## Andra inställningar

Visar Serienummer, Firmware Version, Bluetooth MAC adress, Bluetooth Version och Testräkning. Testräkningen visar antalet kompletta tester som har utförts under mätarens livstid. Tryck  för att återgå till skärmen.

Det aktiverade omfånget ger möjlighet att ha testresultat som ligger utanför det reagenssystem som visas i rött. Standardinställningen är avstängd.

När Show Market Type väljs kommer marknadstypen att visas på Testskärmen. Standardinställningen är OFF. Tryck på  för att återgå till Inställningsmenyn.

Välj Disk Detection för att visa ett felmeddelande och avbryta testet när felaktiga provningsförhållanden, t.ex. No Disk, No Disk Cover, Used Disk eller Meter Check Disk, kan ses, dessa kan resultera i felaktiga eller inga testresultat. Standardinställningen är av. Tryck på  för att återgå till Inställningsmenyn

# RÄCKVID

Test Faktor	Räckvidd	Visa förkortningar	Test Faktor	Räckvidd	Visa förkortningar
Alkalinitet, Total	0–250 ppm	ALK	Koppar	0,0–3,0 ppm	COPPER
Biguanid	0–70 ppm	BIG	Cyanursyra	5–150 ppm	CYA
Biguanid Chock	0–250 ppm	BSK	Hårdhet, Kalk	0–800 ppm	HARD
Borat	0–80 ppm	BORATE	Järn	0,0–3,0 ppm	IRON
Brom [DPD]	0,00–33,00 ppm	BR	pH	6,4–8,6	PH
Fri Klor [DPD]	0,00–15,00 ppm	FCL	Fosfat	0–2000 ppb	PHOS
Klor, Kombinerad	Kombinertes	CCL	Salt	0 – 5000 ppm	SALT
Klor, Total [DPD]	0,00–15,00 ppm	TCL			

Testresultat som ligger utanför reagenssystemet kommer att vara RÖD. RÖTT testresultat kanske inte är korrekt. Gå till INSTÄLLNINGAR> Övriga inställningar för att ställa det aktiverade omfånget på OFF.


Kopparkoncentrationer över 4 ppm resulterar i låga totala hårdhetsresultat.

## DISK BESKRIVNINGAR

### ENGÅNGSSKIVA


#### Klor/Brom Disk [Kod 4328]

Fritt Klor	Salt
Brom	Kalciumhårdhet
Total Klor	Koppar
Total Alkalinitet	Järn
pH	Cyanursyra




#### Klor/Brom Plus Fosfat 10 Tests Serier Diskar [Kod 4329]

Fritt Klor	Kalciumhårdhet
Brom	Koppar
Total Klor	Järn
Total Alkalinitet	Cyanursyra
pH	Fosfat
Salt	




## Klor/Brom Plus Borat 10 Tests Serier Diskar [Kod 4330]

Fritt Klor                    Kalciumhårdhet  
Brom                        Koppar  
Total Klor                Järn  
Total Alkalinitet        Cyanursyra  
pH                          Borat  
Salt



## Biguanid Plus Borat Disk [Kod 4331]


Biguanid                    Kalciumhårdhet  
Biguanid Chock            Koppar  
Total Alkalinitet            Järn  
pH                          Borat



## MULTIPLE ANVÄNDNINGSSKIVOR


### Chlorine/Bromine/pH [Code 4334]

pH  
Fritt Klor  
Bromin  
Total Klor



### Chlorine/Bromine/pH/ Alkalinitet [Code 4335]

pH  
Fritt Klor  
Bromin  
Alkalinitet



OBS:Färgade reagenser kan vara synliga i skivan innan man tillsätter testvattnet.

OBS: Diskar med Salt reagent bör lagras och användas vid rumstemperatur. [68-74 °F/20-23 °C].

## TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

Beskrivning	Kod
WaterLink Spin Touch Meter	1715-METER
Vattenprov Flaska [60 ml]	0688
Vattenprov Flaska [30 ml]	0689
Spruta med lock [3]	1189-3
Sprutlock [3]	1189-TIP
Rengöringstrasor	0669
Mätare Kontrolldisk [Europa]	1705-EU
Universellt Disklock	1719
USB-kabel	1712
Växelströmsadapter [Europa]	27252-PAD-EU
Torktrasa	3580-WIPE
BLE mobil skrivare	5-0067
WaterLink Spin Touch Counter Mat	3580-MAT
WaterLink Spin Touch Bruksanvisning	3580-MN-EU
WaterLink Spin Touch Snabb Guide	3580-QG
WaterLink Spin Touch Snabb Guide	3580-QG-SW
WaterLink Spin Touch Snabb Guide	3581-QG
WaterLink Spin Touch Snabb Guide	3581-QG-SW
WaterLink Spin Touch Märke	3580-BAN
WaterLink Spin Touch Window Dekal	3580-DECAL

För tillgängliga reagenskivor, se Diskbeskrivningar.

## SPECIFIKATIONER

Instrument Typ	Centrifugal Fluider Fotometer
Våglängder [interferensfilters]	390 nm, 428 nm, 470 nm, 525 nm, 568 nm, 635 nm
Skärm	Färgkapacitiv Pekskärm, 3.5 in, 320 x 240 pixel resolution
Våglängd Noggrannhet	±2 nm
Våglängd Bandbredd	10 typiskt
Fotometrisk Räckvidd	-2 till 2 AU
Fotometrisk Precision	±0.01 AU vid 1.0 AU
Fotometrisk Noggrannhet	±0.01 AU vid 1.0 AU
Provkammaren	Accepterar i förväg fylld disk
Ljuskälla	6 LEDS
Detektorer	6 Kiselfotodioder

Förprogrammerade Tester	Ja, med automatiskt väglängdsval
Språk	Engelska, franska, spanska, tyska, holländska, svenska, portugisiska, italienska, kinesiska, turkiska
Temperatur	Drift: 0-50 ° C; lagring - 40-60 ° C
Drift Luftfuktighet	0- 90% RH, icke-kondenserande
Kommunikation	USB-C, låg energi Bluetooth teknologi [BLE]
Kalibrering	Fabriksinställda, kalibreringsfält via internet-anslutning
Firmware	Internet uppdaterbar [Nytt Test, Nytt Test kalibreringar, etc.]. Kräver en USB-anslutning till Windows PC
Software	WaterLink Solutions [Web, Android, iOS], DataMate Web [Web, Android, iOS], WaterLink Connect 2 [Windows]
Strömbehov	USB-väggadapter, USB-anslutning till dator eller internt litiumjonbatteri
Batterityp	Litiumjon
Minsta kapacitet	12 V/2.6 AH
Laddningsliv	Cirka 150 tester
Batteri-liv	Cirka 500 laddningar
Full laddad	10-12 timmar
Vattentålighet	Gummi över gjuten bas, gummi USB-port Plugg, packningsförsedda display och gångjärn.
Elektriskt behov	Märkspänning [5V], Märkeffekt av ingångsströmmen [1,6 A] vid USB C
Auto Off	Ja, standard 15 [endast med batteridrift]
Energispar	Ja, standard OFF
Datalogger	250 testresultat lagras för nedladdning till PC eller överföring via Bluetooth

Intyg	EZ-BLE™ PRoC™ Modul, CYBLE-022001-00 RF Radie:	FCC [USA]: Industri Kanada [IC] Intyg:	FCC ID: WAP2001  Licens: IC: 7922A- 2001		
		CE [Europa]:	Överensstämmer med direktiv 1999/5/EC		
		MIC [Japan]:	005-101007		
		KC [Korea]:	MSIP-CRM- Cyp-2001		
EMC:		EU: ETSI EN 301489-1 US: FCC PART 15 B CAN ICES-3 [B]/NMB-3[B] AS/NZS: CSPR 22			
Safety:		EU: EN61010-1:2010 AS/NZS: Nationella skillnader			
Mått	21,6 X 12,4 X 10,4 cm [L X W X H] 8,5 X 4,9 X 4,2 in				
Vikt	0,79 Kg, 1,74 lb				

## FELSÖKNING

### FELSÖKNING GUIDE

Problem	Orsak	Lösning
Ingen disk, test avbruten	Ingen skiva i kammaren  Tom kammare	Placera fylld skiva i kammare. Skydda med skivfodral. Välj OK. Starta testet.  Placera fylld skiva. Skydda med skivfodral. Välj OK. Starta testet.
Inget Skivomslag, test avbrutet	Skivfodralet var inte använd	Använd skivfodral. Välj OK. Starta Test.
Lock öppet, test avbrutet	Lock öppnat	Stäng lock. Välj OK. Starta testet.
Använt disk	Reagensskiva i kammare	Välj "Fortsätta" för att gå till esultat skärm. Välj "Avbryta" för att gå till testskärm och kör test med ny skiva.
Mätare Check Skiva	Mäter Check Skiva i kammare i stället för reagens skiva	Välj "Fortsätta" för att att gå till Testresultat skärm. Välj "Avbryta" för att gå till Testsärm och kör test med reagensskiva.
"Källa" visas på testsärmen istället för "Rengörare"	Fel Marknadstyp valdes	Gå till Inställningar. Byt Marknadstyp till pool/spa

 På skärmen Testresultat och Testhistorik	Problem med standard blank på grund av underfyllt disk eller luftbubbla. Testresultaten är tveksamma	Fyll skivan korrekt [se FYLLNING]. Klicka på skärmen Testresultat ! för detaljer.
Täckningsfel	Rådata utom räckhåll	Kontakta Kundstöd
Utmatningsfel	Minskad ljusintensitet. Eventuellt smutsig lins	Rengör lins [se CLEANING]. Följ Täckningskontrollproceduren. Om felmeddelandet kvarstår, kontakta kundstöd.
Metaller için tutarlı olarak beklenmeyen yüksek sonuçlar	Metaller gerçekten mevcut olabilir	Testi saf su ile tekrarlayın. Sonuçlar hala metallerin mevcut olduğunu gösteriyorsa, Destek birimine danışın.
Alkalilik sonucu 0 ppm	Genellikle yetersiz doldurulan diskten kaynaklanır.	Disk doldurma prosedürlerini gözden geçirin ve testi tekrarlayın. Sorun devam ederse Destek birimine danışın.
Beklenmeyen sonuçlar	Kirli disk kapığı	Disk kapağı menfezlerini boru temizleyici veya tüp bırakmayan bezle nazikçe temizleyin.
Disk Serisi seçeneklerinde disk tipi yok	Yazılım veya sayaç yazılımı güncel değildir.	WaterLink Connect 2'i güncellemek için softwarecenter.lamotte.com adresine gidin
Höga pH-resultat	Vattenprov med temperatur över 100 °F [38 °C] stör pH reagenten.	För vattenprover över 100 °F [38 °C] minsk 0,3 från pH-resultat eller, för ett mer exakt resultat, vänta tills vattenprovet är under 90°F [32 °C] för att testa
Saltresultaten inte som förväntat	Vattenprov inte mellan 68-74 °F [20-23 °C]. Prov disktemperaturerna över eller under denna kommer också att leda artificiellt låga eller höga värden respektive.	Kör salttest med vattenprovet och disk mellan 68-74 °F [20-23 °C].
Diskens snurrar inte	Locket öppet, mätaren inte påslagen, svagt batteri, skiva eller skivluckan intrryckt alltför hårt på pluggen  Snabba elektriska transiter kan störa Spin Touch mätarens drift	Stäng locket, slå på mätaren, ladda batteriet eller anslut mätaren till en stabil kraftkälla, ta bort diskens/diskluckan och lägg tillbaka i fotometerkammaren .  Omstarta testet för att återuppta normal drift
Testresultatvärdet på displayen är rött	Testresultatvärdet på displayen är rött	Testresultatvärdet på displayen är rött
Problem med att ansluta till Bluetooth-enhet	Bluetooth inte aktiverat  Alltför många Bluetooth-enheter i närheten av mätaren  Skrivarens ström står på ON och Fast Printer Connect står på ON.	Aktivera Bluetooth  Ha endast en enhet i närheten av mätaren  Lösning: Ställ skrivarens ström på OFF. Eller ställ Fast Printer Connect på OFF.

Problem med anslutning till dator via USB	Bruten anslutning	Håll strömbrytaren intryckt 1 sekund
Resultat skrivs inte ut	Skrivaren är inte på Spin Touch kommer bara att skriva ut till BLE mobil skrivare [5-0067].	Slå på skrivaren Lösning: Anslut till BLE mobil skrivare [5-0067].

## FELSÖKNING MED MÄTARKONTROLLDISKEN

**Försök inte att skilja delarna på Mätaren Kontrollskiva [Kod 1705-EU]. Mätaren Kontrollskiva består av en skiva med permanent monterad kåpa.**

**Fyll inte Mätaren Kontrollskiva med vatten. Vatten används inte under kalibreringskontrollen.**

### Räckvidskontroll procedur

Mätaren Kontrollskivan används för att kontrollera kalibreringen en mätares prestanda. Den används inte för att kalibrera mätaren. Mätarna kalibreras vid tillverkning. Mätaren fungerar tillfredsställande om avläsningarna med hjälp av Mätaren Kontrollskivan ligger inom de intervall som visas på Mätaren Kontrollskivans påse. Intervall specificationerna är specifika för skivan som identifieras genom påsens serienummer. Intervall specificationerna varierar från skiva till skiva. Avläsningarnas exakta värde från en specifik skiva kan variera från mätare till mätare.

1. Följ rengöringsmetoden för att rengöra lampkammaren och optiska linser.
2. Klicka på Välj Disk serier.
3. Tryck på **MCD** för att välja Mätaren Kontrollskiva
4. Tryck för att återgå till testskärmen.
5. Ta ur Mätaren Kontrollskivan [1705-EU] från påsen. TA INTE bort skivans svarta hölje.
6. Sätt in Mätaren Kontrollskiva. Stäng locket.
7. Tryck för att starta testet.
8. Resultaten visas.
9. Jämför resultaten på skärmen med de värden som visas på påsen. Om resultaten inte är inom det intervall som visas på påsen, kontakta teknisk service.
10. Byt Mätaren Kontrollskiva i påsen för förvaring.

### LED-kalibrering

LED-kalibrering utförs för att ställa in ljusstyrkan för de individuella lysdioderna.

1. Följ rengöringsproceduren för att rengöra ljustkammaren och optiska linser.
2. Tryck på för att gå till inställningarna.
3. Flik **Kalibrering**.
4. Tryck på **LED Cals**.
5. Ta bort Mätar Check Disk [kod 1705-EU] från foliepåsen. TA EJ bort det svarta locket från disken.
6. Sätt i Mätar Check Disk Stäng locket.
7. Tryck på **Start** för att påbörja mätarkontrollproceduren.
8. När kalibreringen är klar kommer meddelandet "LED Calibration Complete" att visas.
9. Tryck på för att återgå till testmenyn och återuppta testen.

## Vinkelkalibrering

Vinkelkalibrering kontrollerar justeringen av navet och skivan. Resultaten analyseras och rapporteras som godkänd eller misslyckad. Om mätningarna passerar sparas inställningarna. Om analysen misslyckas, kontakta Support.

Om LED-kalibreringen och Vinkelkalibreringen utförs, bör LED-kalibreringen utföras före Vinkelkalibreringen.

1. Följ rengöringsprocedturen för att rengöra ljuskammaren och optiska linser.
2. Tryck på  för att gå till inställningarna.
3. Tryck på **Kalibrering**.
4. Tryck på **Angle Cals**.
5. Ta bort Mätar Check Disk [kod 1705-EU] från foliepåsen. TA EJ bort det svarta locket från disken.
6. Sätt i Mätar Check Disk Stäng locket.
7. Tryck på **Start** för att påbörja mätarkontrollproceduren.
8. Om mätaren presterar tillfredsställande, visas "Angle Calibration Successful" och inställningarna sparas. Om mätaren inte presterar tillfredsställande visas "Angle Calibration Unsuccessful. Contact Support".
9. Tryck på  för att återgå till testmenyn och återuppta testen.

email: softwaresupport@lamotte.com

Telefon: 800-344-3100 alternativ 3 | Måndag-fre kl 9-17

## PRAKTISKA TIPS

- Rör inte toppen eller botten av disken. Hantera skivan på kanterna.
- Fyll inte skivan medan den är i mätaren. Fyll skivan på en ren och torr yta.
- Fyll skivan på en mörk yta för att lättare se vattenprovet.
- Skivan bör inte innehålla några stora luftbubblor. Luftbubblor kommer att resultera i felaktiga resultat.
- Använd alltid diskluckan.
- Endast Universal Disk Cover [Kod 1719] kan användas med WaterLink Spin Touch.
- Töm sprutan på det tidigare provet innan du fyller på med nästa prov.
- Ta bort den fylda skivan från mätaren efter testning. Res inte med fylda diskar i mätaren. De kan läcka.
- Håll kammaren ren och torr. Tvätta försiktigt LED-lampor och fotodiodlinser belägna runt navet med en bomullspinne fuktad med strimmelfri fönsterrengöring. Använd inte alkohol. Det kommer att lämna en tunn film över linserna när den är torr.

## UNDERHÅLL

### RENGÖRING

Det optiska systemet Waterlink Spin Touch måste hållas ren och torr för optimal prestanda. Torka skivan med en luddfri trasa innan den sätts i kammaren för att undvika att införa fukt. För bästa resultat, lagra instrumentet i ett område som är torrt och fritt från aggressiva kemiska ångor. Rengör ytter hölje med en fuktig, luddfri trasa. Låt inte vatten komma in i ljuskammaren eller andra delar av mätaren. För att rengöra ljuskammaren och optiska linser, rikta en burk av komprimerad luft in i ljuskammaren och locket och blås tryckluften in i ljuskammaren och locket. Fokusera tryckluft runt lysdioderna som är

de små runda linser placerade vid 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00 och 12:00 i locket. Fotodiодerna är placerade på botten av kammaren runt pluggen. Detta område måste hållas rent och torrt. Använd en bomulspinne fuktad med strimmelfi fönsterrengörare för att försiktigt byta LED och fotodiодlinserna. Använd inte alkohol; det kommer att lämna en tunn återstod över optiken i torrt tillstånd.

Ta bort fläckar på grund av rutinmässig användning av pekskärmen med Cloth Wipe [Kod 3580-WIPE]. Använd inte strimmeifri fönsterrengöring på pekskärmen.

## REPARATIONER

Skulle det vara nödvändigt att lämna tillbaka mätaren för reparation eller underhåll, packa mätaren noggrant i en lämplig behållare med tillräckligt förpackningsmaterial. Ett återlämningsnummer måste erhållas från Lamotte Company genom att ringa 800 344-3100, ext. 3 [endast USA] eller 410-778-3100, ext. 3, faxa 410-778-6394, eller skicka e-post [softwaresupport@lamotte.com](mailto:softwaresupport@lamotte.com). Ett problem kan ofta lösas via telefon eller via e-post. Om det krävs en återlämning av mätaren, bifoga ett brev med godkännande returnummer, mätarens serienummer, en kort beskrivning av problemet och kontaktuppgifter inklusive telefonnummer och faxnummer på transportkartongen. Denna information gör det möjligt för serviceavdelningen att göra de nödvändiga reparationerna mer effektivt.

## MÄTAR BORTSKAFFANDE

Kasta Elektrisk and Elektronisk Utrustning [WEEE]



Naturresurser användes vid tillverkningen av denna utrustning. Denna utrustning kan innehålla material som är farliga för hälsa och miljö. För att undvika skador på miljön och naturresurser, rekommenderas användning av lämpliga retursystem. Symbolen överkorsad korg på mätaren uppmanrar användningen av dessa system vid bortskaffande av denna utrustning.

Återlämningsystem gör det möjligt för material att återanvändas eller återvinnas på ett sätt som inte skadar miljön. För mer information om godkänd insamling, återanvändning och återvinning system kontakt lokala eller regionala avfall administration eller återvinningstjänster. Bränn inte utrustningen.

## DISK BORTSKAFFANDE

Diskarna kan inte återanvändas. Med tiden kommer vattnet i reagerade diskar avdunsta. Diskar kan återvinnas. Varning: Återvinningsföretag bör kontrollera med de lokala myndigheterna. Vissa stater kan kräva att inga kemiska rester finns kvar på plasten eller kanske inte kan ta emot plastavfall med rostfria blandnings pälror. Begagnade skivor kan returneras på kundens bekostnad, till Lamotte för återvinning.

## ALLMÄN INFORMATION

### FÖRPACKNING OCH ÅTERHÄMTNING

Erfaren förpackningspersonal på Lamotte Company försäkras tillräckligt skydd mot normala risker som uppstår vid frakt av transporter. När produkten lämnar tillverkaren, allt ansvar för en säker leverans garanteras av transportföretaget. Klagomål måste göras omedelbart med transportföretaget för att få ersättning för skadat gods. Skulle det vara nödvändigt att återlämna instrumentet för reparation eller underhåll, packa instrumentet noggrant i en lämplig behållare med tillräckligt förpackningsmaterial. Ett returnnummer måste erhållas från Lamotte bolaget på telefon 1-800-344-3100 eller 1-410-778-3100, ext. 3 eller maila [softwaresupport@lamotte.com](mailto:softwaresupport@lamotte.com). Bifoga ett brev med tillståndsnrmet på fraktkartongen som beskriver typen av problem. Denna värdefulla information gör det möjligt för serviceavdelningen för att göra de nödvändiga reparationerna mer effektivt.

de små runda linser placerade vid 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00 och 12:00 i locket. Fotodiодerna är placerade på botten av kammaren runt pluggen. Detta område måste hållas rent och torrt. Använd en bomulspinne fuktad med strimmelfri fönsterrenngörare för att försiktigt byta LED och fotodiодlinserna. Använd inte alkohol; det kommer att lämna en tunn återstod över optiken i torrt tillstånd.

Ta bort fläckar på grund av rutinmässig användning av pekskärmen med Cloth Wipe [Kod 3580-WIPE]. Använd inte strimmeifri fönsterrenngöring på pekskärmen.

## REPARATIONER

Skulle det vara nödvändigt att lämna tillbaka mätaren för reparation eller underhåll, packa mätaren noggrant i en lämplig behållare med tillräckligt förpackningsmaterial. Ett återlämningsnummer måste erhållas från Lamotte Company genom att ringa 800 344-3100, ext. 3 [endast USA] eller 410-778-3100, ext. 3, faxa 410-778-6394, eller skicka e-post [softwaresupport@lamotte.com](mailto:softwaresupport@lamotte.com). Ett problem kan ofta lösas via telefon eller via e-post. Om det krävs en återlämning av mätaren, bifoga ett brev med godkännande returnummer, mätarens serienummer, en kort beskrivning av problemet och kontaktuppgifter inklusive telefonnummer och faxnummer på transportkartongen. Denna information gör det möjligt för serviceavdelningen att göra de nödvändiga reparationerna mer effektivt.

## MÄTAR BORTSKAFFANDE

Kasta Elektrisk och Elektronisk Utrustning [WEEE]



Naturresurser användes vid tillverkningen av denna utrustning. Denna utrustning kan innehålla material som är farliga för hälsa och miljö. För att undvika skador på miljön och naturresurser, rekommenderas användning av lämpliga retursystem. Symbolen överkorsad korg på mätaren uppmanar användningen av dessa system vid bortskaftande av denna utrustning.

Återlämningsystem gör det möjligt för material att återanvändas eller återvinnas på ett sätt som inte skadar miljön. För mer information om godkänd insamling, återanvändning och återvinning system kontakt lokala eller regionala avfall administration eller återvinningstjänster. Bränn inte utrustningen.

## DISK BORTSKAFFANDE

Diskarna kan inte återanvändas. Med tiden kommer vattnet i reagerade diskar avdunsta. Diskar kan återvinnas. Varning: Återvinningsföretag bör kontrollera med de lokala myndigheterna. Vissa stater kan kräva att inga kemiska rester finns kvar på plasten eller kanske inte kan ta emot plastavfall med rostfria blandnings pälror. Begagnade skivor kan returneras på kundens bekostnad, till Lamotte för återvinning.

## ALLMÄN INFORMATION

### FÖRPACKNING OCH ÅTERHÄMTNING

Erfaren förpackningspersonal på Lamotte Company försäkras tillräckligt skydd mot normala risker som uppstår vid frakt av transporter. När produkten lämnar tillverkaren, allt ansvar för en säker leverans garanteras av transportföretaget. Klagomål måste göras omedelbart med transportföretaget för att få ersättning för skadat gods. Skulle det vara nödvändigt att återlämna instrumentet för reparation eller underhåll, packa instrumentet noggrant i en lämplig behållare med tillräckligt förpackningsmaterial. Ett returnnummer måste erhållas från Lamotte bolaget på telefon 1-800-344-3100 eller 1-410-778-3100, ext. 3 eller maila [softwaresupport@lamotte.com](mailto:softwaresupport@lamotte.com). Bifoga ett brev med tillståndsnrmet på fraktkartongen som beskriver typen av problem. Denna värdefulla information gör det möjligt för serviceavdelningen för att göra de nödvändiga reparationerna mer effektivt.

## ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Läs bruksanvisningen innan du försöker inställa eller använda instrumentet. Att inte göra detta kan resultera i personskador eller skador på mätaren. WaterLink Spin Touch bör inte förvaras eller användas i en fuktig eller alltför korrosiv miljö. Försiktighet bör vidtas för att förhindra att vatten eller reagenser kommer in i fotometerkammaren. Våta diskar får aldrig sättas in i fotometerkammaren.

## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs säkerhetsföreskrifterna på etiketterna för alla reagensbehållare och förpackningar innan användning. Säkerhetsdatablad [SDS] kan hittas på [www.lamotte.com](http://www.lamotte.com). Övrig information nödsituation för alla Lamotte reagenser är tillgänglig 24 timmar om dygnet från National Poison Control Center på 1-800-222-1222 eller genom att kontakta 24 timmars akut linje för ChemTel på 1-800-255-3924 [USA, Kanada, Puerto Rico]. Förlatser utanför den nordamerikanska kontinenten samtal 813-248-0585.

Se till att det skydd som ges med denna utrustning inte försämrar. Installera inte eller använd inte utrustningen på ett sätt som inte anges i denna handbok.

## ANSVARSGRÄNSER

Under inga omständigheter ska Lamotte Company vara ansvarig för förlust av liv, egendom, vinst eller andra skador som uppstår genom användning eller missbruk av sina produkter.

## NSF CERTIFIERING



NSF / ANSI 50-certifieringsmärket på en testenhet för vattenkvalitet [WQTD] som används i fritidsvatten, såsom pooler och spa, innebär att produkten har granskats och certifierats av NSF International för att uppfylla tillämpliga amerikanska nationella standarder för produktdesign och prestanda. NSF testar och omprövar produkter för att bekräfta att de uppfyller alla krav på certifiering för prestanda, noggrannhet och driftsomfång. Certifieringsnivåerna L1, L2 och L3 är möjliga med L1 som högsta betyg.

## ÖVERENSSTÄMMER MED EU

WaterLink Spin Touch mätaren har oberoende testats och har förtjänat den europeiska CE-märkningen om överensstämmelse för elektromagnetisk kompatibilitet och säkerhet. För att se intygen angående överenstämmelse, se LaMottes hemsida på [www.lamotte.com](http://www.lamotte.com).

Denna enhet överensstämmer med Del 15 av FCC-reglerna. Drift är föremål för följande två villkor [1] Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och [2] denna enhet måste godkänna alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka öönskade effekter.

Obs: Denna utrustning har testats och uppfyller gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i en bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar störningar i radio- eller TV-mottagning, vilket kan hänta genom att utrustningen stängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Vrid eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för att få hjälp.

## **GARANTI**

Lamotte Company lämnar garanti på att detta instrument är fritt från fel i delar och tillverkningsfel under 2 år från leveransdatum. Om det skulle bli nödvändigt att återlämna instrumentet för service under eller efter garantiperioden, kontakta vår tekniska serviceavdelning på 1-800-344-3100 eller 1-410-778-3100, ext. 3 eller [softwaresupport@lamotte.com](mailto:softwaresupport@lamotte.com) för ett returnummer eller besök [www.lamotte.com](http://www.lamotte.com) för felsökningshjälp. Avsändaren är ansvarig för fraktkostnader, frakt, försäkring och korrekt förpackningar för att förhindra skador under transporten. Denna garanti gäller inte defekter till följd av åtgärder från användaren, såsom missbruk, felaktig kabeldragning, användning utanför specifikationen, felaktigt underhåll eller reparation, eller obehörig modifiering. Lamotte Company frånsäger sig specifikt eventuella underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål och kommer inte att vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga eller följdskador. Lamotte Bolagets totala ansvar är begränsat till reparation eller utbyte av produkten. Den garanti som anges ovan är allomfattande och ingen annan garanti, vare sig skriftlig eller muntlig, uttrycks eller antyds. Behåll inköpsbeviset för att verifiera garantin.



## KURULUM

### İLK KULLANIMDAN ÖNCЕ

- Spin Touch USB kablosu ve adaptör AC fisini kullanarak bataryayı tamamen şarj edin.
- Spin Touch cihazınızda en güncel yazılımın yüklü olduğundan emin olun. Windows® PC'ye USB bağlantısı gereklidir.
  1. Windows için WaterLink Connect 2 Uygulamasını indirmek ve yüklemek için bkz. <http://softwarecenter.lamotte.com/>. Windows'a ÜCRETSİZ İndirmek için WaterLink Connect 2 Yazılımını seçin.
  2. Verilen USB kablosunu kullanarak sayacı bilgisayara takın ve Başlat Menüsünden WaterLink Connect 2 Uygulamasını başlatın.
  3. Yazılım güncellemleri mevcutsa bir uyarı görünecektir. Güncelle öğesini seçin. Aygit yazılımı güncellenene kadar test ve veri aktarımı mümkün olmayacaktır.

### SAYAC

1. Sayacı çalıştırmak için bir AC priz, bilgisayar veya dahili batarya kullanılabilir.
2. Sayacı bir AC prizine takmak için USB kablosunu ve adaptörü kullanın.
3. Sayacı bilgisayarın USB bağlantı noktasına takmak için USB kablosunu kullanın.

### BATARYASI ŞARJ EDİN

1. Usb kablosunu ve adaptörü kullanarak sayacı bir AC prizine takın veya usb kablosunu [dahil] bir araç şarj cihazıyla [dahil] kullanarak pilin şarj edin.(Anker PowerDrive 2, DC 12/24V, 5V = 4.8A, Parça Numarası A2310 önerilir.)
2. Ekrandaki batarya simgesi bataryanın durumunu gösterecektir. Batarya göstergesi tam dolu gösterene kadar bataryayı şarj edin.

### YAZILIM GÜNCELLEMELERİ

Spin Touch cihazının yazılımı belirli aralıklarla güncellenmelidir. Windows PC'ye USB bağlantısı gereklidir. Bunun için:

1. <http://softwarecenter.lamotte.com/> adresine giderek Windows için WaterLink Connect 2 uygulamasını indirin.
2. Verilen USB kablosunu kullanarak Spin Touch cihazını bilgisayara bağlayın.
3. WaterLink Connect 2 masaüstü uygulamasını açın ve güncellemenin tamamlanmasını bekleyin.

Güncelleme tamamlandıktan sonra WaterLink Connect 2 kapatılabilir ve laboratuvar çıkarılabilir. Ürün yazılımını güncelledikten sonra, LED Kalibrasyonu ve Açı Kalibrasyonu prosedürlerinin gerçekleştirilmesi önerilir.

NOT: Yazılımı güncellmeye yönelik bir bildirim alındığında Şimdi Güncelle veya Daha Sonra Hatırlat seçenekleri gösterilecektir. Daha Sonra Hatırlat seçilirse, güncelleme bildirimini 23 saat sonra tekrar gösterecektir. Yazılımı istediğiniz zaman güncellemek için WaterLink Connect 2 uygulamasını açın ve Ayarlar>Hizmet Ayarları>Güncellemeleri Al bölümüne gidin.

### BİLGİSAYAR BAĞLANTISI

WaterLink Spin Touch USB üzerinden bir bilgisayara bağlandığında, kendi dokunmatik ekranı devre dışı kalır ve laboratuvarın çalışması Windows için WaterLink Connect 2 uygulaması kullanılarak gerçekleştirilir. Bu uygulama şu adreste ücretsiz olarak

sunulmaktadır: <http://softwarecenter.lamotte.com>. WaterLink Connect 2 masaüstü uygulaması kullanılarak Spin Touch'tan alınan sonuçlar WaterLink Solutions™ gibi bir su analizi programına gönderilebilir.

## CİHAZ BAĞLANTISI

WaterLink Spin Touch, Windows tabanlı bir bilgisayara [USB üzerinden] ve Android ve iOS mobil cihazlara [Bluetooth üzerinden] bağlantıları destekler.

### USB İLE BAĞLANTI

Verilen USB kablosu kullanılarak WaterLink Spin Touch Windows tabanlı bir bilgisayara bağlanabilir. Bir sayacı USB yoluyla bağlamadan önce ücretsiz WaterLink Connect 2 Windows uygulamasını <http://softwarecenter.lamotte.com> adresinden indirin ve kurun. WaterLink Spin Touch USB ile bilgisayara bağlandığında, kendi dokunmatik ekranındaki kontroller devre dışı kalır ve sayacın çalışması için WaterLink Connect 2 uygulaması kullanılarak gerçekleştirilir. LaMotte aynı zamanda test sonuçlarını toplamak ve detaylı arıtma tavsiyeleri vermek üzere WaterLink Solutions gibi su analizi programları sunmaktadır. LaMotte yazılım ürünleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. <http://softwarecenter.lamotte.com>.

### BLUETOOTH İLE BAĞLANTI

WaterLink Spin Touch, telefon veya tablet gibi Bluetooth özelliği bulunan bir cihaza bağlanabilir. Spin Touch aynı zamanda BLE Mobil Yazıcı [5-0067] ile uyumludur. Diğer Bluetooth yazıcılar desteklenmez.

Sonuçları Bluetooth üzerinden bir mobil cihaza aktarmak için cihaza bir mobil uygulama yüklenmesi ve ilgili yazılım programı için aktif bir hesap olması gereklidir. Örneğin, aktif bir WaterLink Solutions hesabı ve bir telefon veya tablete yüklenmiş WaterLink Solutions mobil uygulaması olduğunda sonuçlar sayaçtan uygulamaya aktarılabilir. LaMotte yazılım ürünlerini için mobil uygulamalar iTunes [iOS cihazlar için] ve Google Play [Android cihazlar için] üzerinden indirilebilir. LaMotte yazılım ürünleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. <http://softwarecenter.lamotte.com>.

Sonuçları WaterLink Spin Touch'tan bir LaMotte yazılım ürünü mobil uygulamasına aktarmak için:

1. LaMotte yazılım ürünü mobil uygulamasında oturum açın.
2. Bir müşteri veya Merkez kaydını arayın. Teste başlamadan önce bir kayıt oluşturmanız gerekebilir.
3. Mobil uygulamada Su Testini başlatın.
4. Spin Touch'ın kendi dokunmatik ekranından normal bir şekilde su testini gerçekleştirin. Spin Touch ve Bluetooth özellikli mobil cihaz otomatik olarak bağlanacaktır.
5. Bağlantı kurulduğunda dokunmatik ekranda  simgesi yanacaktır.  simgesi yanmıyorsa sayaç ve cihaz bağlı değildir. Sonuçları mobil uygulamaya aktarmak için üzerine dokunun.

Dokunmatik ekranda  simgesi göründüğünde Spin Touch, BLE Mobil Yazıcı [5-0067] bağlanabilir.  düğmesi bağlantı kurulduğunda yanacak, bağlantı olmadığında söñük olacaktır.

Spin Touch aynı anda hem mobil cihaza hem de yazıcıya bağlanamaz. [Bkz.Test Sonuçlarını Kaydedin, Yazoirin ve Gönderin]


### BLUETOOTH DÜŞÜK ENERJİ TEKNOLOJİSİNİ KULLANMA

WaterLink Spin Touch, Bluetooth özelliği bulunan en yakındaki telefon, tablet veya yazıcıya otomatik olarak bağlanır. Spin Touch ile Bluetooth özelliği bulunan cihazın eşleştirilmesi gerekli değildir. Kablosuz sinyallerini engelleyen bariyerler kablosuz cihazların menzilini


azaltabilir. WaterLink Spin Touch ile alıcı cihazlar arasında duvar olmadığında kablosuz performansı en üst düzeyde olacaktır.

## DOLDURMA: Tek kullanımı

Şırınga su numunesinin içine yerleştirildikten sonra piston tamamen yukarı çekilirse şırınga disk doldurmak için yeterli olandan daha fazla su numunesiyle dolacaktır. Şırınga dikey olarak tutulur ve ucu disk üzerindeki doldurma deliliğine sokulur. Diski doldurmak için pistona yavaşça ve hafifçe basılır.




1. Yavaş ve sabit basınç uygulayarak disk doldurun. Su numunesi deflektörler arasındaki boşlukları saat yönünün tersine bir sırayla dolduracaktır. Her boşluk alttan üste doğru dolacaktır. Su numunesi, dördüncü haznedeki su kabartmalı dolum çizgisini hafifçe geçecek şekilde hazırlanın en **üstüne** kadar doldurulmalıdır. Dolum çizgisini hafifçe geçecek şekilde doldurulabilir.




**Doğru Dolu**  
[Hattı doldurun]

2. Diski aşırı doldurmayın. Disk aşırı doldurulursa su numunesi disk ortasındaki taşıma deliğinden dışarı akacaktır. Disk sızdırmıyor. Diski kurulayın ve testi gerçekleştirin.




**Fazla Dolu**  
[Cihaza yerleştirmeden önce diski kurulayın.]

3. Diski eksik doldurmayın. Disk eksik doldurulursa, reaktif hazneleri tam olarak dolmayacak ve sonuçlar doğru olmayacağından emin olun.




**Fazla Dolu**

4. Diskin içinde hava kabarcıkları oluşmasına izin vermeyin. Reaktif hazneleri tam olarak dolmayacak ve sonuçlar doğru olmayacağından emin olun. Bir kabarcık oluşmaya başlar başlamaz pistonu geri çekerek kabarcığı diskin dışına çıkarmaya çalışın. Doldurma işlemine tekrar başlayın.



**Az Dolu**


5. Islak diskler tüy bırakmayan bir bez ile iyice kurulmalıdır. Disk kenarlarından tutulmalıdır.




6. Diskler 10 dakika içinde doldurulmalı ve kullanılmalıdır. Disklerin önceden doldurulması uygun değildir.

## DOLDURMA: Çok kullanılmış diskler


Şırınga su numunesinin içine yerleştirildikten sonra piston tamamen yukarı çekilirse şırınga disk doldurmak için yeterli olandan daha fazla su numunesiyle dolacaktır. Şırınga dikey olarak tutulur ve ucu disk üzerindeki doldurulma deligi'ne sokulur. Diski doldurmak için pistona yavaşça ve hafifçe basılır.




1. Yavaş, sabit basınç kullanarak diskin kullanılmayan tüm kısımlarını doldurun. Boş Odacık tam olarak ve Taşma Odacığı kısmı olarak dolana dek numune suyu ekleyin.




2. Diski aşırı doldurmayın. Disk aşırı doldurulursa su numunesi disk ortasındaki taşıma deligi'nden dışarı akacaktır. Disk sizdirmiyor. Diski kurulayın ve testi gerçekleştirin.



3. Diski eksik doldurmayın. Disk eksik doldurulursa, reaktif hazneleri tam olarak dolmayacak ve sonuçlar doğru olmayacağından.



4. Diskin içinde hava kabarcıkları oluşmasına izin vermeyin. Reaktif hazneleri tam olarak dolmayacak ve sonuçlar doğru olmayacağından. Bir kabarcık oluşmaya başlar başlamaz pistonu geri çekerek kabarcığı diskin dışına çıkarmaya çalışın. Doldurma işlemine tekrar başlayın.



5. Islak diskler tiftiksiz bir bezle iyice kurulanmalıdır. Diski kenarlarından tutun. Testler arasında disk düz bir zemin üzerinde bekletin. Sızıntı ve kirliliği önlemek için, kısmen doldurulmuş disk çalkalamayın. Kullanılan diskler, gün sonunda bertaraf edilmelidir.



6. Diskler 10 dakika içinde doldurulmalı ve kullanılmalıdır. Disklerin önceden doldurulması uygun değildir.

## GENEL ÇALIŞMA PROSEDÜRLERİ

### SAYAÇ

Doldurulan disk hazneye yerleştirildikten ve kapak kapatıldıktan sonra sayaç numuneyi test kuyularına dağıtmak için yüksek hızda dönmeye başlar. Ardından, reaktifler su numunesi ile karışırken paslanmaz çelik karıştırma boncuklarının pompalama eylemini en üst düzeye çıkarmak için sayaç yavaşlar. Bundan sonra her reaksiyon söz konusu reaktif sistemine göre uygun zamanda ve dalga boyunda okunur.



Sayacın üst kısmında ortada bulunan düğme cihazın açılıp kapatılmasını sağlar.

Açma/kapama düğmesinin Mavi göstergesi cihazın durumunu gösterir.


**Sabit mavi ışık** – mavi LED sabit yanıyorsa sayaç açıktır ve test gerçekleştirmeye hazırır.

**Yanıp sönen mavi ışık** [saniyede üç kez yanıp sönme] – bir test devam ediyor ve disk dönüyor. Disk dönerken kapağı açmayın.

Kapağı kapatırken dikkatli olunmalıdır. Kapağı çarparak kapatmayın. Kapak ile fotometre arasındaki kablo menteşe içinden geçmektektir. Kapak açık olduğunda sayaç çalışmaz.

### DOKUNMATİK EKRAN

Sayıçı açmak için düğmeye basıldığında Test Ekranı gösterilecektir.



Görüntü ekranı dokunmatik özelliğe sahiptir. Seçim yapmak için ekrandaki simgeye veya sözcüğe parmağınız, tırnağınız, kaleml silgisi veya işaret kalemi ile dokunun.

- Ekrandaki lekeleri Silme Bezi [3580-WIPE] ile nazikçe silin.

- Ekrana sivri cisimlerle dokunmayın.
- Ekranın üzerine ekranı çizecek veya ekrana hasar verecek cisimleri koymayın.
- Ekrana ıslak parmaklarla dokunmaktan kaçının.

## TEST İŞLEMİ




1. Sayaç açılana kadar düşmesine basılı tutun.
2. üzerine dokunun. Bir temizlik maddesi tipi seçin. Onaylamak için dokunun.
3. üzerine dokunun. Bir disk serisi seçin (diskin ambalajında belirtilmiştir). Onaylamak için dokunun.  
NOT: Disk Serisi Temizlik Maddesi seçimine göre sınırlanır.
4. Bir diski ambalajından çıkarın.
5. Diske su numunesini doldurmak için şırıngayı [1189] kullanın.
6. Diski takın. Diskin üzerine Çok Amaçlı Disk Kapağını kapatın [1719]. Sayaç kapağını kapatın.
7. Testi başlatmak için üzerine dokunun. Testi iptal etmek için üzerine dokunun. Test iptal edilirse diskı atın.
8. Sonuçlar gösterecektir.
9. Bir seçenekü seçin.
  - Etiket eklemek için üzerine dokunun.
  - Otomatik Kaydet özelliği aktif değilse test sonuçlarını test günlüğüne kaydetmek için vurgulanan üzerine dokunun.
  - Sonuçları aktif durumda Mobil Bluetooth Yazıcıya göndermek için vurgulanan üzerine dokunun.
  - Sonuçları Bluetooth özellikli bir cihaza göndermek için vurgulanan üzerine dokunun.
  - Test Ekranına dönmek için üzerine dokunun.
10. Sayacı kapatmak için düşmesini 2 saniye basılı tutun.

NOT: Sıcaklığı 38 °C'nin üzerinde olan su numunelerinde pH sonucundan 0,3 çıkarın veya en doğru sonuç için su numunesinin 32 °C'nin altına düşmesini bekleyin.

Tuz tortusunu her gün temizleyin. Tuz sayacı zarar vererek yanlış sonuçların alınmasına neden olacaktır. Bkz. Temizlic.

## TEST SONUÇLARINI KAYDEDİN, YAZDIRIN VE GÖNDERİN

Test sonuçları kaydedilebilir, Bluetooth yoluyla WaterLink Connect 2 mobil uygulamasına aktarılabilir ve BLE Mobil Yazıcı [5-0067] gönderilebilir.




### Test Geçmişi

WaterLink Spin Touch 250 su numunesine ait test sonuçlarını Test Geçmişine kaydedebilir. En güncel numuneye ait sonuçlar listenin en üstünde yer alacaktır. Tüm sonuçlar otomatik olarak kaydedilebilir veya belirli bir numunenin sonuçları numune test edildikten sonra kaydedilebilir.

Otomatik günlük kaydını açmak için Test Ekranından üzerine dokunun. üzerine dokunun. Testleri Otomatik Kaydet'i seçin. Test Ekranına dönmek için ve üzerine dokunun. Otomatik Kaydet seçildiğinde Test Sonuçları ekranında düğmesi vurgulanmayacaktır.

Sonuçları her seferinde bir numune için manuel olarak kaydetmek için Testleri Otomatik Kaydet özelliğini kapatılmalıdır. Testleri Otomatik Kaydet devre dışı bırakılırsa Test Sonuçları ekranında düğmesi vurgulanacaktır. Test gerçekleştirildikten sonra söz konusu su numunesinin sonuçlarını Test Geçmişine kaydetmek için üzerine dokunun.

Belirli bir numune sonucunu kullanıcı tarafından belirlenen bir tanımlama etiketi tahlis edilebilir. Etiketlemeyi etkinleştirmek için Test Ekranında öğesine dokunun. öğesine dokunun. Etiketleri etkinleştir seçin. Test ekranına dönmek için ve seçeneklerine dokunun. Bu etiket en fazla 4 onaltı karakter olabilir. Etiket sıfır ile başlayamaz. Bir test sonucunu etiketlemek için Test Sonuçları ekranının altından üzerine dokunun ve düğmeleri kullanarak en fazla dört karakter girin. Bir karakteri silmek için tuşuna dokunun. Etiketi kaydetmek ve Test Sonuçları ekranına dönmek için üzerine dokunun. Etiketi kaydetmeden Test Sonuçları ekranına dönmek için üzerine dokunun. Etiketlenen sonuç Test Sonuçları ekranında ve Test Geçmiş ekranında görünecektir. Etiketin önünde "T-" harfi olacaktır.



Kaydedilen sonuçlar Test Geçmişinde görülebilir. Bir veya birden çok test kaydını görüntüleme ve yönetmeye yönelik kontroller Test Geçmiş ekranının üzerinde bulunmaktadır. Bir test kaydını seçmek için yanındaki onay kutusuna dokunun, ardından seçilen kayıtlarla bir işlem gerçekleştirmek için alt taraftaki düğmelerden birine dokunun.

### Sonuçları Yazdır

WaterLink Spin Touch sonuçları Mobil Bluetooth Yazıcıda yazdırılabilir. Vurgulanan yazıcı işlevinin ne zaman aktif olduğunu gösterecektir.

Yazıcıya bağlanmak için iki çalışma şekli vardır – Hızlı Yazıcı Bağlantısı AÇIK ve Hızlı Yazıcı Bağlantısı KAPALI. Varsayılan mod Hızlı Yazıcı Bağlantısı AÇIK'tır. Hızlı Yazıcı Bağlantısı, Ayarlar Menüsünden bulunan Bluetooth Menüsünden açık veya kapalı duruma getirilebilir.

Hızlı Yazıcı Bağlantısı AÇIK ise, sayaç yazıcıyı tanır tanımaz derhal yazıcıya bağlanacaktır. Üzerine dokunulduğunda yazıcı derhal yazdırmaya başlayacaktır. Yazıcı yazdırma işlemi yaparken yoğunluğu azalacaktır.


Hızlı Yazıcı Bağlantısı KAPALI ise, sayaç ancak üzerine dokunulduktan sonra yazıcıya bağlanacak, bu durumda yazıcı ile bağlantı kurulurken yazdırma işlemi birkaç saniye gecikecektir. Yazıcı yazdırma işlemi yaparken yoğunluğu azalacaktır.

### ŞİRİNGA



Diskleri doldurmak için 3 mL'lik plastik bir şiringa [Kod 1189] kullanılır. Şiringadaki hassas uç, disk üzerindeki doldurma deliğine girer. Şiringa ucu şiringadan çıkarılmamalıdır. Su numuneleri alındıktan sonra şiringalar temizlenmelidir. Önceki numuneyi temizlemek için şiringayı birkaç kez içe ve dışa doğru pompalayın veya yeni numuneyi doldurmadan önce şiringaya az miktarda yeni numuneden doldurarak durulayın.

## REAKTİF DISKİ



WaterLink Spin Touch bir disk reaktiv sistemi kullanır. Kurutulan reaktivler kapalı bir polistiren disk içine tek test dozları olarak paketlenir. Reaksiyon hazneleri içindeki paslanmaz çelik karıştırma boncukları su numunesi ile kurutılmış reaktivleri karıştırır. Serideki tüm faktörlerin testleri aynı anda yapılır. Kuyunun tek bir faktör için izole edilmesi ve sadece tek bir faktör için test yapılması mümkün değildir. Tek kullanımlık diskler tek bir seride yönelik reaktivler içerir. Diskler sayacıñ haznesine doldurulmamalıdır.

## DİSKLERİN TUTULMASI

Disk sadece kenarlardan tutulmalıdır. Diskin üstüne veya altına dokunmaktan kaçının. Diskin donmamış alanlarından ışık geçer, bu nedenle bu alanlarda leke ve parmak izi olmamalıdır. Islak diskler kesinlikle sayacıñ içine konulmamalıdır. Islak diskler hazneye yerleştirilmeden önce tüy bırakmayan bir bezle kurulmalıdır.

Diski hazneye yerleştirmek için diskin ortasındaki D şeklindeki delik, fotometre haznesindeki D şeklindeki göbek üzerine hizalanmalıdır. Disk göbeğin üzerine nazikçe yerleştirilmelidir. Diskin göbeğin üzerine doğru sertçe bastırılmasına gerek yoktur.



## DİSKLERİN SAKLANMASI

Diskler neme karşı hassastır. Gereğinden fazla paket açmaktan kaçının. Disklerin raf ömrü sınırlıdır ve havadaki neme gereğinden fazla maruz bırakılmamalıdır.

Diskleri 21-27 °C arasında muhafaza edin. Haznede disk varken sayacı taşımayın.



## DİSK KAPAĞI

Yayınmış ışiktan kaynaklanan enterferansı azaltmak için fotometre haznesindeki diskin üzerine siyah disk kapağı yerleştirilir. Disk kapağını diskin üzerine yerleştirmek için diskin ortasındaki D şeklindeki delik, fotometre haznesindeki D şeklindeki göbek üzerine hizalanmalıdır. Disk göbeğin üzerine nazikçe yerleştirilmelidir. Disk kapağıının göbeğin üzerine doğru sertçe bastırılmasına gerek yoktur. Disk kapağı kullanılmadığında test yarida kesilecektir.



## SAYAÇ KONTROL DİSKİ

Sayaç Kontrol Diskinin (1705-EU) birden çok amaca hizmet eder:

- Sayaç Kontrol Diski [MCD], Aralık Kontrol Prosedürü'nün ardından Disk Serisi menüsünden bir seçenek olarak çalıştırıldığında, ekrandaki değerler, ölçüm cihazının beklenen aralıklarda sonuçları rapor edip etmediğini belirlemek için Sayaç Kontrol Diski paketinin çizelgesindeki değerlerle karşılaştırılır.
- LED Kalibrasyon prosedürü, LED'lerin parlaklığını ayarlamak için MCD'yi kullanır.
- - MCD, göbek ve diskin hizalamasını analiz etmek için Açı Kalibrasyonu prosedüründe kullanılır.

Sayaç Kontrol Diski kullanımı için bkz SAYAÇ KONTROL DİSKİ İÇİN SORUN GİDERME.

## USB KABLOSU

WaterLink Spin Touch bir USB kablosu ile Windows tabanlı bir bilgisayara bağlanabilir. AC Güç Adaptörü ile birlikte kullanıldığında sayacın AC prizine bağlanması sağlanır.

**UYARI:** Yalnızca kit içinde sunulan USB kablosunu ve duvar adaptörünü kullanın. Bunların yerine alternatiflerini kullanmayın.

## AKÜ

Tam olarak dolu bir batarya ortalama koşullar altında yaklaşık 150 test için yeterli olacaktır. Batarya ömrü kullanım şekline göre değişiklik gösterebilir. Batarya ömrünü uzatmak için test sonunda sayaç kapatılmalıdır. Bir lityum iyon bataryanın standart ömrü 500 şarjdır. Batarya yaklaşık 10-12 saat içinde tam olarak şarj olacaktır. Batarya gece boyunca şarj olacak şekilde tasarlanmıştır ve sadece iç mekanda şarj edilmelidir. Batarya 12 V ve 8.1 AH kapasitesine sahiptir. Sayaç dahili batarya ile veya prize takılarak çalıştırılabilir. Sayacı bir AC prizine takmak için USB kablosunu ve AC adaptörünü kullanın. **UYARI:** Yalnızca bu ekipmanla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Alternatif cihazlar kullanmayın.

Batarya şarj durumu ekrandaki batarya simgesi ile gösterilir. Batarya simgesi batarya şarjının dolu, kısmen dolu, düşük, boş veya şarj olduğunu gösterecektir. Sayacın AC güç kaynağına takılması gerekiği zaman boş batarya simgesi yanıp sönecektir. Sayaç AC güç kaynağına bağlanmadan düşük batarya gücüyle kullanılmaya devam edilirse bir süre sonra otomatik kapanma moduna girecektir. Bu modda, sayaç bir AC güç kaynağına bağlanana ve batarya yeterli voltajı sağlayacak kadar şarj olana kadar sayaç kilitlenir. Şarj sırasında



batarya şarj oluyor simgesi gösterilecektir. Batarya tam olarak dolana kadar sayaç prize takılı bırakılmalıdır. Batarya tam olarak şarj olduktan sonra şarj oluyor simgesi tamamen dolu batarya simgesine dönecektir.

## AYARLAR

AYARLAR menüsüne girmek için üzerine dokunun. İstediğiniz zaman test ekranına dönmek için üzerine dokunun.

### Parlaklık

Ekranın parlaklık seviyesi 00 ile 10 arasında ayarlanabilir. Parlaklıği ayarlamak için ve üzerine dokunun. Ayarlar menüsünden çıkmak için üzerine dokunun.

### Tarih/Saat

Yıl, Ay, Gün, Biçim, Saat, Dakika, AM/PM gibi ayarlar yapılabilir. Gösterilen değeri ayarlamak için veya üzerine dokunun. Bir sonraki değere geçmek için üzerine dokunun. Son değer seçildikten sonra [24 saatlik formatta dakika, 12 saatlik formatta AM/PM] Ayarlar menüsüne dönmek için üzerine tıklayın. İstediğiniz zaman Ayarlar menüsünden çıkmak için üzerine dokunun.

### Dili Ayarla

On dil seçenekleri vardır – İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Felemenkçe, İsveççe, Portekizce, İtalyanca, Türkçe, Çince. Seçiminize dokunun. Ayarlar menüsünden çıkmak için üzerine dokunun.

### Kalibrasyon

Göbeğin ve diskin hizalamasını değerlendirmek üzere açı kalibrasyonu yapmak için dokunun. Ayarlar menüsünden çıkmak için üzerine dokunun.

### Güç Seçenekleri

Üç güç seçenekleri vardır: Otomatik Karartma Zamanı, Otomatik Kapatma Zamanı ve Güç. Önce seçeneklere, ardından seçiminize dokunun. Seçiminize dokunun. Ayarlar menüsünden çıkmak için üzerine dokunun.

<b>Pazar Türü</b>	Pazar türünü seçmek için dokunun. İçme Suyunu seçin. Ayarlar menüsünden çıkmak için <input checked="" type="checkbox"/> üzerine dokunun.
<b>Diğer Ayarlar</b>	Hakkında...: Seri Numarası, Yazılım Sürümü, Bluetooth MAC adresi, Bluetooth Sürümü ve Test Sayısını belirtir. Test Sayısı, sayacın tüm ömrü boyunca gerçekleştirilen testlerin sayısını gösterir. Ayarlar menüsüne dönmek için <input checked="" type="checkbox"/> üzerine dokunun. Aralıklar Etkin; reaktif sistemi aralığının dışında olan test sonuçlarının kırmızı ile gösterilmesine imkan verir. Varsayılan ayar kapalıdır. Pazar Türünü Göster seçildiğinde pazar türü Test Ekranında gösterilecektir. Varsayılan ayar KAPALI'dır. Ayarlar menüsüne dönmek için <input checked="" type="checkbox"/> üzerine dokunun. Yanlış sonuç alınmasına veya hiç sonuç alınmamasına yol açacak, Disk Yok, Disk Kapağı Yok, Kullanılmış Disk veya Sayaç Kontrol Diski gibi uygun olmayan test koşulları mevcut olduğunda hata mesajını görüntülemek ve testi yanında kesmek için Disk Tespitini seçin. Varsayılan ayar KAPALI'dır. Ayarlar menüsüne dönmek için <input checked="" type="checkbox"/> üzerine dokunun.
Test Faktörü	Aralık
Alkalinlik, Toplam	0-250 ppm
Biguanid	0-70 ppm
Biguanid Şoku	0-250 ppm
Borat	0-80 ppm
Bromür [DPD]	0.00-33.00 ppm
Klor, Serbest [DPD]	0.00-15.00 ppm
Birleşik Klor	0,00-15.00 ppm
Klor, Toplam [DPD]	0.00-15.00 ppm
Aralık	Kısaltması
ALK	
BIG	
BSK	
BORATE	
BR	
FCL	
CCL	
TCL	
Test Factor	Aralık
Bakır	0.0-3.0 ppm
Siyanür Asidi	5-150 ppm
Sertlik, Kalsiyum	0-800 ppm
Demir	0.0-3.0 ppm
pH	6.4-8.6
Fosfat	0-2000 ppb
Tuz	0-5000 ppm
Kısaltması	
COPPER	
CYA	
HARD	
IRON	
PH	
PHOS	
SALT	

## ARALIKLAR

Test Faktörü	Aralık	Kısaltması	Test Factor	Aralık	Kısaltması
Alkalinlik, Toplam	0-250 ppm	ALK	Bakır	0.0-3.0 ppm	COPPER
Biguanid	0-70 ppm	BIG	Siyanür Asidi	5-150 ppm	CYA
Biguanid Şoku	0-250 ppm	BSK	Sertlik, Kalsiyum	0-800 ppm	HARD
Borat	0-80 ppm	BORATE	Demir	0.0-3.0 ppm	IRON
Bromür [DPD]	0.00-33.00 ppm	BR	pH	6.4-8.6	PH
Klor, Serbest [DPD]	0.00-15.00 ppm	FCL	Fosfat	0-2000 ppb	PHOS
Birleşik Klor	0,00-15.00 ppm	CCL	Tuz	0-5000 ppm	SALT
Klor, Toplam [DPD]	0.00-15.00 ppm	TCL			

4 ppm üzerindeki bakır konsantrasyonları düşük toplam sertlik sonuçlarına yol açacaktır.


Reaktif sistemi aralığının dışında olan test sonuçları **KIRMIZI** olacaktır. KIRMIZI test sonuçları doğru olmayı bilir. Aralıklar Etkin özelliğini **KAPALI** duruma getirmek için AYARLAR>Diğer Ayarlar bölümüne gidin.

# DİSK AÇIKLAMALARI

## Single-Kullanım Diskleri


### Klor/Bromür Diskleri [Kod 4328]

Klor, Serbest	Tuz
Bromür	Sertlik, Kalsiyum
Klor, Toplam	Bakır
Alkalinlik, Toplam	Demir
pH	Sıyanür Asidi




### Klor/Bromür Artı fosfat 10 Testler series Diskleri [Kod 4329]

Klor, Serbest	Sertlik, Kalsiyum
Bromür	Bakır
Klor, Toplam	Demir
Alkalinlik, Toplam	Sıyanür Asidi
pH	Fosfat
Tuz	




### Klor/Bromür Artı Borat 10 Testler series Diskleri [Kod 4330]

Klor, Serbest	Sertlik, Kalsiyum
Bromür	Bakır
Klor, Toplam	Demir
Alkalinlik, Toplam	Sıyanür Asidi
pH	Borat
Tuz	



### Biguanid Artı Borat Diskleri [Kod 4331]


Biguanid	Sertlik, Kalsiyum
Biguanid Şoku	Bakır
Alkalinlik, Toplam	Demir
pH	Borat



## Çok Kullanılmış Diskler


### Klor/Bromür/pH [Kod 4334]

pH  
Klor, Serbest  
Bromür  
Klor, Toplam




### Klor/Bromür/pH/ Sertlik, Kalsiyum [Kod 4340]

pH  
Klor, Serbest  
Bromür  
Sertlik, Kalsiyum



### Klor/Bromür/pH/Alkalinlik [Kod 4335]

pH  
Klor, Serbest  
Bromür  
Alkalinlik



NOT: Renkli reaktifler su numunesini eklemeden önce diskin içinde görülebilir.

NOT: Tuz reaktifi bulunan diskler oda sıcaklığında [20-23 °C] saklanmalı ve kullanılmalıdır.

## AKSERSUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

Açıklama	Kod
WaterLink Spin Touch Sayaç	1715-METER
Su Numune Şişesi (60 mL)	0688
Su Numune Şişesi (30 mL)	0689
Şırınga ve uçlar (3)	1189-3
Şırınga uçları (3)	1189-TIP

Temizlik Mendilleri	0669
Sayaç Kontrol Diski [Kuzey Amerika]	1705
Sayaç Kontrol Diski [Avrupa]	1705-EU
Çok Amaçlı Disk Kapağı	1719
USB Kablosu	1712
AC Adaptör [Kuzey Amerika]	1713
AC Adaptör [UK]	27252-PAD-UK
Silme Bezi	3580-WIPE
BLE Mobil Yazıcı	5-0067
WaterLink Spin Touch Sayaç Paspas	3580-MAT
WaterLink Spin Touch El Kitabı	3580-MN
WaterLink Spin Touch Hızlı Kılavuzu	3580-QG
WaterLink Spin Touch Hızlı Kılavuzu	3581-QG
WaterLink Spin Touch Afış	3580-BAN
WaterLink Spin Touch Çıkartması	3580-DECAL

Mevcut reaktif diskleri için bkz. Disk Açıklamaları.

UYARI: Yalnızca kit içinde sunulan USB kablosunu ve duvar adaptörünü kullanın. Bunların yerine alternatiflerini kullanmayın.

## ÖZELLİKLER

Cihaz Tipi:	Santrifüjlü Akişkan Fotometre
Dalga Boyları [girişim filtreleri]	390 nm, 428 nm, 470 nm, 525 nm, 568 nm, 635 nm
Ekran	Renk Kapasitif Dokunmatik Ekran, .5", 320 X 240 piksel çözünürlük
Dalga Boyu Kesinliği	±2 nm
Dalga Boyu Band Genişliği	10 typical
Fotometrik Aralık	-2 ila 2 AU
Fotometrik Hassaslık	1,0 AU'da ±0,01 AU
Fotometrik Kesinlik	1,0 AU'da ±0,01 AU
Numune Bölmesi	Önceden doldurulmuş diskler konulur
İşik Kaynağı	6 adet LED
Dedektörler	6 adet silikon fotodiyot
Önceden Programlanmış Analizler	Evet, otomatik dalga boyu seçimiyle
Diller	Almanca, Çince, Fransızca, Hollandalıca, İngilizce, İspanyolca, İsviçre, İtalyanca, Portekizce, Türk
Sıcaklık	Çalışma: 0-50 °C; Saklama: - 40-60 °C
Çalışma Nem Aralığı	% 0- 90 Bağlı Nem, Yoğunlaşmaz

İletişim	USB-C, Bluetooth düşük enerji teknolojisi [BLE]
Kalibrasyon	Fabrika Ayarı, İnternet Bağlantısı üzerinden Saha Kalibrasyonu
Cihaz Yazılımı	İnternet üzerinden güncellenebilir [Yeni Testler, Yeni Test Kalibrasyonları ... vb.]. Windows PC'ye USB bağlantısı gerektirir
Yazılım	WaterLink Solutions [Web, Android, iOS], DataMate Web [Web, Android, iOS], WaterLink Connect 2 [Windows]
Enerji/Güç Bilgileri	USB adaptörü, USB bilgisayar bağlantısı veya dahili lityum iyon yeniden doldurulabilir pil
Pil Türü	Lityum iyon
Minimum Kapasite	12 V/2,6 AH
Şarj Ömrü	Yaklaşık 150 analiz
Pil Ömrü	Yaklaşık 500 dolum
Tam Şarj	10-12 saat
Suya Dayanıklılık	Kauçuk kalıplı taban, Kauçuk USB giriş yeri, Sızdırmaz Ekran ve Bağlantı Noktası
Voltaj Bilgileri	Nominal Gerilim [5V], Cihaz giriş akımının nominal gücü USB C 'de [1.6 A]
Otomatik Kapatma	Evet, Varsayılan ayar 15 [sadece pil gücüyle]
Enerji Tasarrufu	Evet, Varsayılan ayar OFF
Veri Günlüğü	Bilgisayara aktarmak ya da Bluetooth ile göndermek için 250 analiz sonucu saklanır
Sertifikası:	<p>Sertifikalar EZ-BLE™ PRoC™, CYBLE-022001-00 RF Radio: Industry Canada [IC] Sertifikası: FCC ID: WAP2001 Lisans IC: 7922A-2001</p> <p>CE [Avrupa]: 1999/5/EU Yönetmeliğiyle Uyumlu</p> <p>MIC [Japonya]: 005-101007</p> <p>KC [Kore]: MSIP-CRM-Cyp-2001</p> <p>EMC: AB: ETSI EN 301489-1 ABD: FCC PART 15 B KANADA ICES-3 [B]/NMB-3[B] AS/NZS: CSPR 22</p> <p>Güvenlik: AB: EN61010-1:2010 AS/NZS: ulusal farklılıklar</p>
Boyutlar:	21,6 X 12,4 X 10,4 cm [U X G X Y] 8,5 X 4,9 X 4,2 in.
Ağırlık	0,79 Kg, 1,74 lb

# SORUN GİDERME

## SORUN GİDERME KİLAVUZU

Sorun	Neden	Çözüm
"Disk Yok, Test Kesilda"	Haznede disk yok	Doldurulan diski hazneye yerleştirin. Disk kapağı ile kapatın. Tamam'ı seçin. Testi başlatın.
	Boş hazne	Doldurulan diski takın. Disk kapağı ile kapatın. Tamam'ı seçin. Testi başlatın.
"Disk Kapağı Yok, Test Kesili"	Disk kapağı kullanılmamış	Disk kapağını kullanın. Tamam'ı seçin. Testi başlatın.
Kapak Açıldı Test Kesild	Sayaç kapağı açık	Sayaç kapağını kapatın. Tamam'ı seçin. Testi başlatın.
"Kullanılmış Disk"	Haznede reakte olmuş disk var	Test Sonuçları ekranına gitmek için "Devam"ı seçin. Test ekranına gitmek ve testi yeni diskle gerçekleştirmek için "Vazgeç"i seçin.
Metre Kontrol Diski	Haznede reaktif diski yerine Sayaç Kontrol Diski var	Test Sonuçları ekranına gitmek için "Devam"ı seçin. Test ekranına gitmek ve testi reaktif diskiyle gerçekleştirmek için "Vazgeç"i seçin.
Test ekranında "Temizlik Maddesi" yerine "Kaynak" görünüyor	Yanlış Pazar Türü seçilmiş	Ayarlara gidin. Pazar Türünü Havuz/Spa olarak değiştirin
 Test Sonuçları ve Test Geçmişti ekranlarında	Yetersiz dolu disk veya hava kabarcığı nedeniyle varsayılan boşluk sorunu. Test sonuçları şüpheli.	Diski doğru şekilde doldurun [DOLDURMA'ya bakın]. Test Sonuçları ekranında dokunun ! detaylar için.
Sonuç Aralığı Hatası	Ham veriler aralığın dışında	Destek birimine danışın
Çıktı Hatası	Azalan ışık yoğunluğu. Lens kirli olabilir	Lensi temizleyin [bkz. TEMİZLİK]. Aralık Kontrol Prosedürünü uygulayın. Hata devam ederse Destek birimine danışın.
Metaller için tutarlı olarak beklenmeyen yüksek sonuçlar	Metaller gerçekten mevcut olabilir	Testi saf su ile tekrarlayın. Sonuçlar hala metallerin mevcut olduğunu gösteriyorsa, Destek birimine danışın.
Alkalilik sonucu 0 ppm	Genellikle yetersiz doldurulan diskten kaynaklanır.	Disk doldurma prosedürlerini gözden geçirin ve testi tekrarlayın. Sorun devam ederse Destek birimine danışın.
Beklenmeyen sonuçlar	Kirli disk kapağı	Disk kapağı menfezlerini boru temizleyici veya tüp bırakmayan bezle nazikçe temizleyin.
Disk Serisi seçeneklerinde disk tipi yok	Yazılım veya sayaç yazılımı güncel değildir.	WaterLink Connect 2'i güncellemek için softwarecenter.lamotte.com adresine gidin

Yüksek pH sonuçları	38 °C'nin üzerindeki su numunesi sıcaklığı pH reaktifini engellemektedir	Sıcaklığı 38 °C'nin üzerinde olan su numunelerinde pH sonucundan 0,3 çıkarın veya en doğru sonuç için su numunesinin 32 °C'nin altına düşmesini bekleyin.
Tuz sonuçları beklentiği gibi değil	Su numunesinin sıcaklığı 20-23 °C arasında değildir. Bunun üzerindeki veya altındaki numune disk sıcaklıkları yapay olarak düşük veya yüksek değerlere neden olacaktır.	Tuz testini 20-23 °C arasındaki su numunesi ve disk ile gerçekleştürin.
Disk dönmüyor	Sayaç kapağı açık, sayaç gücü açık değil, zayıf batarya, disk veya disk kapağı göbek üzerine çok fazla bastırılmış  Hızlı elektrik geçişleri Spin Touch sayacının çalışmasını bozabilir	Sayaç kapağını kapatın, sayacın gücünü açın, bataryayı şarj edin veya sayacı sabit bir güç kaynağına takın, diski/disk kapağını çıkarın ve sayacın üzerine daha nazikçe takın  Normal çalışmaya dönmek için testi yeniden başlatın
Ekrandaki test sonucu değeri kırmızı	Sonuçlar, belirteç sisteminin kapsamı dışındadır	Numuneyi sulandırın. Kapsam dışı test faktörü için yeniden test yapın. [pH haricindeki tüm faktörler.]
Bluetooth cihazına bağlanma sorunu	Bluetooth etkin değil  Sayacın yanında çok fazla Bluetooth cihazı var  Yazıcı gücü AÇIK ve Hızlı Yazıcı Bağlantısı AÇIK Bluetooth'u açın	Sayacın yanında sadece bir cihaz bulundurun  Yazıcı gücünü KAPALI konuma getirin. Ya da Hızlı Yazıcı Bağlantısını KAPALI konuma getirin.
Bilgisayara USB ile bağlanma sorunu	Bağlantı kesik	Güç düğmesine 1 saniye basılı tutun.
Sonuçlar yazdırılmıyor	Yazıcı açık değil  Spin Touch yalnızca BLE Mobil Yazıcı [5-0067]	Yazıcıyı açık konuma getirin  BLE Mobil Yazıcı [5-0067]

## SAYAÇ KONTROL DISKİ İÇİN SORUN GİDERME

**Sayaç Kontrol Diskinin (Kod 1705-EU) bileşenlerini ayırmaya çalışmayın. Sayaç Kontrol Diski kalıcı olarak kapatılmış kapağı bulunan bir disk içerir.**

**Sayaç Kontrol Diskini su ile doldurmayın. Sayaç kontrol prosedüründe su kullanılmaz.**

### Aralık Kontrol Prosedürü

Sayaç Kontrol Diski bir sayacın performansını doğrulamak için kullanılır. Sayacı yeniden kalibre etmek için kullanılmaz. Sayaçlar üretim sırasında kalibre edilir. Sayaç Kontrol Diski kullanıldığında elde edilen değerler Sayaç Kontrol Diski poşetinde verilen aralıklar dahilinde ise sayacın çalışması normaldir. Aralık değerleri poşetin üzerindeki seri numarası ile belirtilen disk için özeldir. Aralık değerleri diskten diske farklılık gösterecektir. Belirli bir diskten alınan tam değerler sayaçtan sayaca farklılık gösterebilir.

1. Işık haznesi ve optik lensleri temizlemek için deki Temizlik prosedürünu uygulayın.
2. Disk Serisini seçmek için  üzerine dokunun.
3. Sayaç Kontrol Diskini seçmek için **MCD** üzerine dokunun.
4. Test ekranına dönmek için  üzerine dokunun.
5. Sayaç Kontrol Diskini [1705-EU] folyo poşetinden çıkarın. Diskin üzerinden siyah kapağı **ÇIKARMAYIN**.
6. Sayaç Kontrol Diskini takın. Sayaç kapağını kapatın.
7. Testi başlatmak için  üzerine dokunun.
8. Sonuçlar gösterecektir.
9. Ekrandaki sonuçlar ile poşet üzerindeki çizelgede gösterilen değerleri karşılaştırın. Sonuçlar poşetin üzerinde gösterilen aralık dahilinde değilse, Destek birimine danışın.
10. Sayaç Kontrol Diskini saklamak için folyo poşetine geri koyun.

## LED Kalibrasyonu

LED Kalibrasyonu, her bir LED'in parlaklığını ayarlamak için gerçekleştirilebilir.

1. Işık odacığını ve optik lensleri temizlemek için Temizleme prosedürünu izleyin.
2. Ayarlara gitmek için  üzerine dokunun.
3. **Calibration** üzerine dokunun.
4. **LED Cals** üzerine dokunun.
5. Folyo çantasından Ölçüm Kontrol Diskini [Kod 1705-EU] çıkarın. Diskten siyah kaplamayı **ÇIKARMAYIN** .
6. Ölçüm Kontrol Diskini yerleştirin. Kapağı kapatın.
7. Ölçüm kontrol prosedürünu başlatmak için **Başla** üzerine dokunun.
8. Kalibrasyon tamamlandığı zaman, "LED Kalibrasyonu Tamamlandı" mesajı belirecektir.
9. Test Menüsüne dönmek için  üzerine dokunun ve testi yeniden başlatın.

## Açı Kalibrasyonu

Açı Kalibrasyon kontrolleri, hub ve diskin hizalanmasını kontrol eder. Sonuçlar analiz edilir ve başarılı veya başarısız olarak rapor edilir. Eğer ölçümler başarılı olursa ayarlar kaydedilir. Eğer analiz başarısız olursa, Destek Birimi ile iletişime geçin.

Eğer LED Kalibrasyonu ve Açı Kalibrasyonu gerçekleştiriliyorsanız, LED Kalibrasyonu, Açı Kalibrasyonundan önce gerçekleştirilmelidir.

1. Şık odacığını ve optik lensleri temizlemek için Temizleme prosedürünu izleyin.
2. Ayarlara gitmek için  üzerine dokunun.
3. **Calibration** üzerine dokunun.
4. **Angle Cals** üzerine dokunun.
5. Folyo çantasından Ölçüm Kontrol Diskini [Kod 1705-EU] çıkarın. Diskten siyah kaplamayı **ÇIKARMAYIN**.
6. Ölçüm Kontrol Diskini yerleştirin. Kapağı kapatın.
7. Ölçüm kontrol prosedürünu başlatmak için **Başla** üzerine dokunun.
8. Eğer ölçüm başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyorsa, "Açı Kalibrasyonu Başarılı" mesajı görüntülenecek ve ayarlar kaydedilecektir. Eğer ölçüm başarılı bir şekilde gerçekleştirilmemiyorsa, "Açı Kalibrasyonu Başarısız. Destek Birimi ile iletişime Geçin" mesajı görüntülenecektir.

9. Test Menüsüne dönmek için  üzerine dokunun ve testi yeniden başlatın.

e-posta: softwaresupport@lamotte.com

telefon: 800-344-3100 seçenek 3 | Pzt-Cum 9.00-17.00 [EST]

## FAYDALI İPUÇLARI

- Diskin üstüne veya altına dokunmayın. Diski kenarlarından tutun.
- Diski sayacın içindeyken doldurmayın. Diski temiz ve kuru bir yüzeyde doldurun.
- Su numunesini kolayca görebilmek için diskı koyu bir yüzeyde doldurun.
- Diskin içinde büyük hava kabarcıkları olmamalıdır. Hava kabarcıkları hatalı sonuçlara yol açacaktır.
- Her zaman disk kapağını kullanın.
- WaterLink Spin Touch ile birlikte yalnızca Çok Amaçlı Disk Kapağı [Kod 1719] kullanılabilir.
- Bir sonraki numuneyi doldurmadan önce eski numunenin bulunduğu şırıngayı boşaltın.
- Test işleminden sonra doldurulan diskı sayaçtan çıkarın. Doldurulan diskleri sayaçın içinde bırakarak seyahat etmeyin. Diskler sızıntı yapabilir.
- Hazneyi temiz ve kuru tutun. Cam temizleyicisi ile nemlendirilmiş bir pamuklu çubuk kullanarak göbeğin etrafında bulunan LED ve fotodiyon lenslerini nazikçe silin. Alkol kullanmayın. Kuruduğunda lenslerin üzerinde ince bir kalıntı bırakacaktır.

## BAKIM

### TEMİZLİK

En yüksek performansı elde etmek için WaterLink Spin Touch'ın optik sistemi temiz ve kuru tutulmalıdır. Nemlenmenin önüne geçmek için diskı hazmeye yerleştirmeden önce tüy bırakmayan bir bezle kurulayın. En iyi sonuçlar için cihazı kuru ve yoğun kimyasal buharlardan uzak bir yerde saklayın. Dış muhafazayı tüy bırakmayan nemli bir bezle temizleyin. Işık haznesinin veya sayaçın diğer parçalarının içine su girmesine izin vermeyin. Işık haznesini ve optik lensleri temizlemek için basıncılı hava kutusunu ışık haznesine ve kapağa doğru tutun ve basıncılı havayı ışık haznesine ve kapağa doğru püskürtün. Basıncılı havayı, kapağın üzerinde 2:00, 4:00, 6:00, 8:00, 10:00 ve 12:00 konumunda bulunan küçük yuvarlak lensler olan LED'lerin etrafına tutun. Fotodiyonlar, haznenin altında göbeğin etrafında bulunur. Bu alan temiz ve kuru tutulmalıdır. Cam temizleyicisi ile nemlendirilmiş bir pamuklu çubuk kullanarak LED ve fotodiyon lenslerini nazikçe silin. Alkol kullanmayın; kuruduğunda optik malzemelerin üzerinde ince bir kalıntı bırakacaktır.

Dokunmatik ekranda rutin kullanımdan kaynaklanan lekeleri Silme Bezi [Kod 3580-WIPE] ile temizleyin. Gerektiğinde daha detaylı temizlik için alkol ile nemlendirilmiş bir bez kullanın. Dokunmatik ekranda çizgisiz pencere temizleyicisi kullanmayın.

### ONARIMLAR

Sayaçın onarım veya servis işlemleri için iade edilmesi gerekiyorsa, sayaç yeterli ambalaj malzemeleri ile uygun bir kabin içine dikkatli bir şekilde paketleyin. Bunun için LaMotte

Company şirketinden iade yetki numarası alınmalıdır. Bu numarayı alabileceğiniz yöntemler: telefon: 800- 344-3100, dahili 3 [ABD için] veya 410-778-3100, dahili 3, faks 410-778-6394, e-posta [softwaresupport@lamotte.com](mailto:softwaresupport@lamotte.com). Sorunlar çoğu zaman telefon veya e-posta 118 numarası, sorunun kısa açıklaması ve telefon ve faks numaraları gibi iletişim bilgilerinin yer aldığı mektubu kargo kutusuna ekleyin. Bu bilgiler servis bölümünün gerekli onarımları daha doğru biçimde yapmasına imkan verecektir.

## SAYACIN BERTARAFI

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar [AEEC]

Bu ekipmanın üretiminde doğal kaynaklar kullanılmıştır. Bu ekipman sağlığa ve çevreye zararlı maddeler içerebilir. Çevreye ve doğal kaynaklara zarar vermemek için uygun geri alma sistemlerinin kullanılması tavsiye edilir. Sayac üzerindeki çarpı işaretini bulunan tekerlekli çöp kutusu simbolü bu ekipmanın bertarafı sırasında bu sistemlerin kullanılmasını teşvik eder.



Geri alma sistemleri malzemelerin çevreye zarar vermeyecek şekilde yeniden kullanılmasına veya geri kazanılmasına imkan verecektir. Onaylanmış toplama, yeniden kullanma ve geri dönüşüm sistemleri hakkında daha fazla bilgi için yerel veya bölgesel atık idaresi veya geri dönüşüm servislerine başvurun.

Ekipmani yakmayın.

## DİSKİN BERTARAFI

Diskler yeniden kullanılamaz. Reakte olan disklerin içindeki su zamanla buharlaşacaktır. Diskler geri dönüşüm tabii tutulabilir. Uyarı: Geri dönüşüm için yerel idarelere başvurulmalıdır. Bazı bölgelerde plastik üzerinde kimyasal kalıntı kalması istenmeyebilir veya paslanmaz çelik karıştırma boncuklarını içeren plastik atıklar kabul edilmeyebilir. Kullanılmış diskler geri dönüşüm için LaMotte şirketine iade edilebilir [gonderim masrafları müsteriye aittir].

## GENEL BİLGİLER

### PAKETLEME VE İADELER

LaMotte Company bünyesindeki deneyimli paketleme personeli taşıma sırasında karşılaşılabilcecik normal tehlikelere karşı yeterli koruma sağlamaktadır. Ürün üreticiden çıktıktan sonra ürünün güvenli biçimde teslim edilme sorumluluğu nakliye şirketine aittir. Hasar gören ürünlere yönelik tazminat alabilmek için nakliye şirketi nezdinde derhal tazminat talebinde bulunulmalıdır. Cihazın onarım veya servis işlemleri için iade edilmesi gerekiyorsa, cihazı yeterli ambalaj malzemeleri ile uygun bir kabin içine dikkatli bir şekilde paketleyin. Bunun için LaMotte Company şirketinden iade yetki numarası alınmalıdır. Bu numarayı alabileceğiniz yöntemler: telefon: 1-800-344-3100 veya 1-410-778-3100, dahili 3, e-posta: [softwaresupport@lamotte.com](mailto:softwaresupport@lamotte.com). Yetki numarası ve yaşanan sorunun açıklamasını da içeren bir mektubu kargo kutusuna ekleyin. Bu değerli bilgiler servis bölümünün gerekli onarımları daha doğru biçimde yapmasına imkan verecektir.

## GENEL ÖNLEMLER

Cihazı kurmadan veya kullanmadan önce kullanım kitapçığını okuyun. Aksi halde kişisel yaralanma veya sayacın hasar görmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. WaterLink Spin Touch nemli veya aşırı korozif bir ortamda saklanmamalı veya kullanılmamalıdır. Fotometre haznesine su veya reaktiflerin girmesini önlemek için dikkatli olunmalıdır. Fotometre haznesine kesinlikle ıslak diskler konulmamalıdır.

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanmadan önce tüm reaktif kapları ve ambalajları üzerindeki etiketleri okuyun. Güvenlik Bilgi Formları (GBF) şu adreste bulunabilir: [www.lamotte.com](http://www.lamotte.com). Tüm LaMotte reaktifleri hakkında ek acil durum bilgileri almak için günün 24 saatı 1-800-222-1222 numaralı telefondan Ulusal Zehir Kontrol Merkezi aranabilir veya günün 24 saatı 1-800-255-3924 numaralı telefondan ChemTel acil durum hattı aranabilir [ABD, Kanada, Porto Riko için]. Kuzey Amerika kitası dışındaki yerler için 813-248-0585 numaralı ödemeli hattı arayın.

Bu ekipmanın sağladığı korumanın bozulmamasına dikkat edin. Bu ekipmanı bu kılavuzda belirtilen talimatlara aykırı bir şekilde kurmayın veya kullanmayın.

## SORUMLULUK SINIRLARI

LaMotte Company ürünlerinin kullanımı veya hatalı kullanımı nedeniyle maruz kalınan can ve mal kaybı, kar kaybı ve diğer hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

## CE İŞARETİ

WaterLink Spin Touch sayacı bağımsız olarak test edilmiş ve elektromanyetik uyumluluk ve güvenliğe yönelik Avrupa CE İşaretini almaya hak kazanmıştır. Sertifikaları görmek için LaMotte web sitesine bakabilirsiniz: [www.lamotte.com](http://www.lamotte.com).

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 hükümlerine uygundur. Bu cihazın çalışması şu iki koşula tabidir: [1] Bu cihaz zararlı enterferansa neden olmamalıdır, ve [2] bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmaya neden olan enterferans dahil olmak üzere alınan her türlü enterferansı kabul etmelidir.

Not: Bu ekipman test edilerek, FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihaz limitlerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu limitler, ev tipi ekipmanlarda zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yayabilmekte olup, kullanım kitapçığına uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda radyo haberleşmesinde zararlı enterferansa neden olabilir. Ancak, belirli bir tesisatta enterferans ortaya çıkmayacağı garanti edilemez. Bu ekipman radyo veya televizyon yayınlarının almısında zararlı enterferansa neden oluyorsa [bu durum ekipmanı kapatıp tekrar açarak tespit edilebilir], kullanıcının aşağıdaki yöntemlerden birini veya birkaçını uygulayarak enterferansı gidermeye çalışması tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünün veya yerinin değiştirilmesi.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafenin artırılması.
- Ekipmanın alicinin bağlandığı devreden farklı bir devredeki prize bağlanması.
- Yardım için ilgili bayİYE veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurulması.

## NSF SERTİFİKASYONU

Havuz ve Spa gibi rekreatif amaçlı sularda kullanılan bir su kalitesi test cihazının üzerinde bulunan NSF/ANSI 50 sertifikasyon işareteti, söz konusu ürünün NSF International tarafından incelendiği ve ürün tasarımları ve performansı açısından Amerikan Ulusal Standartlarına uygun bulunduğu anlamına gelir. NSF, ürünlerin performans, doğruluk ve çalışma aralığı açısından tüm sertifikasyon şartlarına uygun olup olmadığı teyit etmek için testler ve test tekrarları gerçekleştirir. L1 en yüksek seviye olmak üzere L1, L2 ve L3 gibi sertifikasyon seviyeleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için bkz. [www.nsf.org](http://www.nsf.org)



## **GARANTİ**

LaMotte Company bu cihazın sevk edildiği tarihten itibaren 2 yıl boyunca parça ve işçilik yönünden hatasız olacağını garanti eder. Garanti süresi içinde veya sonrasında cihazın servis işlemi için iade edilmesi gereklisi olursa, iade yetki numarası almak üzere 1-800-344-3100 veya 1-410-778-3100, dahili 3 numaralı telefondan veya [softwaresupport@lamotte.com](mailto:softwaresupport@lamotte.com) e-posta adresinden Teknik Servis Departmanına ulaşın ya da sorun giderme yardımı için [www.lamotte.com](http://www.lamotte.com) adresini ziyaret edin. Gönderen kişi kargo masrafları, navlun ve sigortanın yanı sıra taşıma sırasında hasar oluşmaması için uygun ambalajlanmanın yapılmasıından sorumludur. Bu garanti, hatalı kullanım, yanlış kablolama, teknik özelliklerin dışında çalıştırma, uygun olmayan bakım ve onarım ya da yetkisiz değişiklik gibi kullanıcı işlemlerinden kaynaklanan kusurlarda geçerli değildir. LaMotte Company, ticarete elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk gibi zımmi garantilerden açıkça feragat eder ve doğrudan, dolaylı, arizi veya sonuca bağlı hasarlardan sorumlu olmadığını beyan eder. LaMotte Company'nin toplam yükümlülüğü ürünün onarılması veya yenisiyle değiştirilmesi ile sınırlıdır. Garanti kapsamı yukarıda belirtilen hükümlerle sınırlıdır ve yazılı veya sözlü başka hiçbir açık veya zımmi garanti söz konusu değildir. Garanti doğrulaması için satın alma belgesini saklayın.

Compatibile con iPhone 6 Plus,  
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c,  
iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad  
mini 3, iPad mini 2, iPad mini e  
iPad [4<sup>a</sup> generazione].

Compatibile con dispositivi  
Android.

Brevetto USA disco n. 8.734.734  
Brevetto USA FCI n. 8.987.000  
Brevetto UE FCI n. EP2784503 A1  
Brevetto USA TCI n. 8.993.337

Kompatibel mit iPhone 6 Plus,  
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c,  
iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad  
mini 3, iPad mini 2, iPad mini und  
iPad [4. Generation].

Kompatibel mit Android-Geräten.

Scheibe US-Patent Nr. 8.734.734  
FCI US-Patent Nr. 8.987.000  
FCI EU-Patent Nr. EP2784503 A1  
TCI US-Patent Nr. 8.993.337

Compativel com iPhone 6 Plus,  
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c,  
iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad  
mini 3, iPad mini 2, iPad mini e  
iPad [4.<sup>a</sup> geração].

Compativel com dispositivos  
Android.

Disk US Patent Nr. 734.734  
FCI US Patent Nr 8 987 000  
FCI EU Patent Nr EP2784503 A1  
TCI US Patent Nr. 8 993 337

Compatible avec les appareils  
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone  
5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2,  
iPad Air, iPad mini 3, iPad mini 2,  
iPad mini et iPad 4<sup>e</sup> génération.

Compatible avec les appareils  
Android.

VS octrooinr, plaatje 8.734.734  
VS FCI octrooinr, 8.987.000  
EU FCI octrooinr, EP2784503 A1  
VS TCI octrooinr, 8.993.337

iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone  
5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air  
2, iPad Air, iPad mini 3, iPad mini  
2, iPad mini ve [Pad [4. Nesil]] ile  
uyumludur.

Android cihazlarla uyumludur.

Disk ABD Patent No. 8.734.734  
FCI ABD Patent No. 8.987.000  
FCI AB Patent No. EP2784503 A1  
TCI ABD Patent No. 8.993.337



Leader nell'analisi dell'acqua dal 1919

Führende Wassertester seit 1919

Leider op het gebied van watertesten sinds 1919

Vatten Test Ledare Sedan 1919

1919'dan beri Su Test Lideri

802 Washington Ave | Chestertown, MD 21620 USA | 410-778-3100

[www.waterlinkspintouch.com](http://www.waterlinkspintouch.com)

LaMotte, WaterLink, Spin Touch sono ® marchi registrati di LaMotte Company / © 2021 LaMotte Company. Tutti i diritti riservati. LaMotte, WaterLink, Spin Touch sind ® eingetragene Warenzeichen der LaMotte Company / © 2021 LaMotte Company. Alle Rechte vorbehalten.

LaMotte, WaterLink, Spin Touch är ® registrerade varumärken som tillhör LaMotte Company / © 2021 LaMotte Company. Alla rättigheter förbehållna.

LaMotte, WaterLink, Spin Touch zijn ® geregistreerde handelsmerken van LaMotte Company / © 2021 LaMotte Company. Alle rechten voorbehouden.

LaMotte, WaterLink, Spin Touch, LaMotte Company / © 2021 LaMotte Company'nin ® tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları Saklıdır.